PORTWEST® | 118-USP معلومات عن المستخدم

AR

يرجى قراءة بعناية تعليمات أطروحة قبل استخدام هذه الملابس السلامة. استشارة ضابط متفوقة على الفور سلامتك أو فيما يتعلق الملابس المناسبة لحالة العمل الخاص بك محددة. تعليمات متجر أطروحة بعناية بحيث يمكنك الاطلاع عليها في أي وقت.

41-M9591F / 9591F MTSA: النسيج الاختبار فقط: هذه طريقة الاختبار هو نفسه كما هو مبين أعلاه في إطار 1-1-28416 NE.
قد تختلف معالجة مسبقة.
1. المعالجة قد تختلف.

توصيات هامة
تحذير: لحماية كامل الجسم يجب أن ترتدي الملابس في تكامل ومعدات الوقاية المناسبة ألاخرى (الخوذة مع شاشة الوجه، والقفازات، والأحذية) يجب أن تستخدم.
تحذير: لا تستخد الملابس مثل القمصان والملابس الداخلية التي تذوب تحت التعرض القوس. على سبيل المثال الملابس المصنوعة من مادة البولي أميد، البوليستر الألياف الاكريليك

عندما تصنع الملابس من مواد مختلفة مع اختلف الحماية الحرارية القوس يجب تقديم رسم ذات أبعاد ومؤشر انذار تبين مجالات المواد الأضعف.
لارتداء او خلع الملابس، دائما راجع بالكامل أنظمة الربط. الملابس يجب أن ترتديها موثقة بإحكام.
ارتدي المقاس المناسب لك فقط. المنتج زي المقاس الفضفاض او الضيق سوف يحد من حركتك و لا يقدم الحماية المطلوبة. مقاس كل منتج موضح في دباجة علية. دائما قم بقراءة تلك الدباجه
إذا كان ملحق مع الملابس غطاء للراس يجب ان يتم ارتداءه اثناء العمل
البنطلون أو المريلة يجب أن ترتديها جنبا إلى جنب مع ملابس علوية مناسبة، وبالمثل السترات أو السراويل يجب أن ترتديه جنبا إلى جنب مع ملابس سفلية مناسبة. حينها يجب أن تضمن وجود تداخل كافي بينهما عندما يتم تمديد الأزرع بشكل كامل فوق الراس
إذا كانت الملابس له جيوب وسادة في الركبة ويجب تقديم هذه مع حماة الركبة التي تتوافق 40441NE: 4002، لمنع المضاعفات الطبية. يجب أن يكون ابعدها 591 سم 541 سم 51ملم(طول × عرض × سماكة). ومع ذلك، حماية الركبة لا توفر الحماية المطلقة. حماية الركبة إضافة إلى الملابس تعمل على تعزيز الراحة ويكون بمثابة التعزيز (من الملابس) وهي لا تحمي من يرتديها ضد المضاعفات الطبية الممكنة.
المصنع لا يمكن أن يكون مسؤولا في حالة الاستخدام غير السليxم أو غير صحيحة.
سيتم خفض تأثير العزل من الملابس الواقية بالبلل أو الرطوبة أو العرق.
الملابس المتسخه قد تؤدي انخفاض في الحماية ويجب في أي وقت هذا الثوب يصبح متسخ أو مغطاء او ملوثة، استبدالها مع واحدة جديدة.
لا ينبغي أن يتم إصلاح الملابس التالفة - بدلا من استبدالها بثوب جديد يجب التخلص من الملابس التخلص منها طبقا للقواعد التخلص من النفايات المحلية.
للحد من مخاطر التلوث لا يغسل في بيئة داخلية

الحجم متاح والاختيار: صالح وحجم لصدر وحجم الخصر، يرجى الرجوع إلى الرسم البياني للحجم. والملابس بنيت هذه في بدل للراحة والسماح الملابس لتلبس فوق الملابس ضخمة المتوسط. صب الحماية الشاملة، قد تحتاج حينها إلى ارتداء القفازات (لNE 704 أو NE 77421)، أحذية (لNE 54302) وأو خوذة السلامة
التخزين: لا تخزن في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس القوية أو العيش. تخزين في ظروف نظيفة وجافة.
بعد الرعاية: إن المصنع لا تقبل المسؤولية عن الملابس أين-تم التسميات تجاهل الرعاية، استنتاجها أو إزالتها.
محتوى الألياف التسمية: ارجع إلى التسمية الملابس للحصول على تفاصيل الموافق
.
تحذير: في حال وجود جيدة، والرؤية المحيطية، و يمكن أن ضعاف السمع.

شريط او ملصقات رتررفلكتفي لايمكن تسويتها! يرجى الرجوع الى ملصق الثياب عدد الدورات. للاغتسال
العدد الاقصى المعلن دورات التنظيف ليس هو العامل الوحيد الذى يتصل عمر الثياب. عمر سيتوقف ايضا على الاستخدام, والرعاية, الخ.
ملابس يجب التخلص عند الصفات الواقى لم تعد تنطبق على سبيل المثال, 1. اقصى عدد من الغسلات. 2. هذه المواد قد دمرت اما ضعيفة او ممزقة. 3. الخصائص الانعكاسية الشريط قد خبا. 4. الثياب بشكل دائم, واحرق متسخ او العقيدية المسحوجة.

تشير إلى تسمية المنتج للحصول على معلومات مفصلة حول المعايير المقابلة. وتطبق المعايير والرموز التي تظهر على كل من المنتج ومعلومات المستخدم أدناه فقط.
جميع هذه المنتجات الامتثال لمتطلبات البند (6102 الاتحاد الأوروبي/524).



3102:88631 OSI الملابس الواقية. (راجع العلامة)
المتطلبات العامة وتحدد هذه المواصفة المتطلبات العامة لبيئة العمل، والشيخوخة، والتحجيم، وضع علامات على الملابس الواقية والمعلومات المقدمة من قبل الشركة المصنعة.

الموصى به الارتفاع تحتل حينها
الموصى به مقاس الصدر من الملابس
الموصى به محيط الخصر حينها
d = أوصت قياس الساق داخل من يرتديها

9002 2-28416 CEI
eht tsniaga noitcetorP
na fo stceffe lamreht
.tneve cra cirtcele

IEC 61482-2
ATPV or E_{BT50} = xxx cal/cm²
or
Class 1 or Class 2

or

IEC 61482-2
ATPV or E_{BT50} = xxx cal/cm²
and
Class 1 or Class 2

المبدأ التوجيهي ASSI لاختيار ملابس الوقاية الشخصية عند تعرضها لآثار حرارية من قوس خطأ كهربائي NBSI 879-3-428739-80-6 ينبغي أن تحال لدى اختيارها المستوى المناسب من الملابس الواقية.
يجب وضع اعتبار الظروف البيئية والمخاطر في موقع العمل
tluser yam dradnats eht ni sretemarap eht morf snoitaiveD
snoitidnoc ereves erom ni
المخاطر القوس الكهربائي تولد عادة مستوى أعلى بكثير من الطاقة الحادث على سطح في ملابس والوقاية، ولكن لفترة أقصر بكثير من الوقت. وينبغي أن يشمل تقييم المخاطر النظر في احتمال وقوع هذا الخطر الحراري المعين، وكذلك في حالة وجود مثل هذا الحدث.

تحت NE 28416-1-2: 7002 في الصدد مع CEI 28416-2 1.dE 9002-40 - يتم اختبار فئتين الحماية. حماية فئة 1 والفئة 2 الحماية ومتطلبات السلامة التي تغطي إمكانات المخاطر الفعلية بسبب أقواس القصر الكهربائية.

لاختبار يستخدم إجراء الجهد المنخفض. يمكن أن يكون اختياري تجرى الاختبارات في فئتين اختبارات ثابتة، بختيارهم كمية محتملة من الماس الكهربائى الحالي:
- الفئة 1- 4 كيلو أمبير NE 28416-1-2: 4102 المستوى الأساسي للحماية
- الفئة 2- 7 كيلو أمبير NE 28416-1-2: 4102 المستوى الأساسي للحماية

مدة محددة من القوس الكهربائي هو 005 مللي ثانية في كل طبقات الاختبار. وسيتم اختبار المواد والملابس مع طريقتين: طريقة صندوق المواد الاختبار و طريقة صندوق الملابس الاختبار. لا توجه طرق الاختبار نحو قياس قيمة الأداء الحراري قوس (VPTA). توصف طرق تحديد VPTA في CEI 28416-1-1.

CEI 28416-1-1 الطريقة المفتوحة القوس.

ويهدف هذا الأسلوب اختبار لتحديد VPTA (الأداء قيمة قوس الحرارية) أو بطاقة نقل المخصصات إلكترونيا من نسيج. وVPTA هو مقدار الطاقة اللازمة لإحداث درجة DN2 حرق من خلال المواد مسبق لكسر مفتوحة (05٪ احتمال). وبطاقة نقل المخصصات إلكترونيا هو مقدار الطاقة اللازمة لكسر مفتوح في المواد (05٪ الاحتمال)

تسميات غسل الرعاية: الرجوع إلى التسمية الملابس لغسل تفاصيل المقابلة.

MAX 50x	الحد الأقصى 50 غسلات
MAX 25x	الحد الأقصى 25 غسلات
MAX 12x	الحد الأقصى 12 غسلات
MAX 5x	الحد الأقصى 12 غسلات

I	خط جاف
II	تقطر خط الملابس
☒	لا يكوي
•	الحد الأقصى الحديد 110 درجة مئوية
••	الحد الأقصى الحديد 150 درجة مئوية
⊗	لا يجف التنظيف
Ⓟ	نظافة الملابس المهنية
30°	درجة الحرارة 30 درجة مئوية، وعملية خفيفة
40°	درجة الحرارة 40 درجة مئوية، وعملية خفيفة
40°	درجة الحرارة 40 درجة مئوية، عملية طبيعية
60°	درجة الحرارة 60 درجة مئوية، عملية طبيعية
⨯	لا التبييض
☒	لا تستخدمي التنظيف الجاف
⊙	تعثر منخفض جاف
⊙⊙	تستخدمي التنظيف الجاف وضعها الطبيعي

PRO 1 2 3 4 5 6 7 8

وقد قيم الغسل الصناعي لملابس RF ملاءمة لغسيل الصناعي وفقا NE 79751 OSI. نفق التجفيف غسل الإجراءات 8

REF: **118USP**

CERTIFICATION
IEC 61482-2
ASTM F1959

www.portwest.com/declarations

	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92



B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44
S	36"-38"	92-96	46-48
M	40"-41"	100-104	50-52
L	42"-44"	108-112	54-56
XL	46"-48"	116-124	58-62
XXL	50"-52"	128-132	64-66
3XL	54"-55"	136-140	68-70
4XL	56"-58"	144-148	72-74
5XL	60"-64"	152-160	76-80

C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36
S	30-32	76-80	46-48	38-40
M	33-34	84-88	50	42-44
L	36-38	92-96	52-54	46-48
XL	40-41	100-104	56	50-52
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56
3XL	46-47	116-120	62	58-60
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64

MANUFACTURER

PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA, PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETICI, ВИРОБНИК
PORTWEST, WESTPORT, CO. MAYO, IRELAND

TEST HOUSE

AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAAJA, ORGANISME NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

INTERTEK	The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK Notified body number: 0362
SATRA	Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom Notified body number: 0321 Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland Notified Body: 2777
CENTEXBEL	Technologiepark 7, B-9052, Zwijnaarde, Belgium Notified body number: 0493
BTTG	BTTG Fire Technology Services, Unit 4B, Stag Industrial Estate, Atlantic Street, Broadheath, Aitrincham, WA14 5DW, England Notified body number: 0339
SGS	SGS United Kingdom Ltd., Weston Super Mare, BS22 6WA, England Notified body number: 0120
CENTRO TESSILE	Centro Tessile Contoniero e Abbigliamento S.p.A, 1-Piazza S Anna, 2-21052 Busto Arsizio (VA) Notified body number: 0624
AITEX	Plaza Emilio Sala, 1 03801 ALCOY (Alicante) SPAIN Notified body number: 0161
OTI	Institut fur Okologie, Technik und Innovation GmbH Spengergasse 20, 1050 Vienna, Austria Notified body number: 0534

0320