PORTWEST®

معلومات عن المستخدم

AR

يرجى قراءة بعناية تعليمات أطروحة قبل استخدام هذه الملابس السلامة. استشارة ضابط متفوقة على الفور سلامتك أو فيما يتعلق الملابس المناسبة لحالة العمل الخاص بك محددة. تعليمات متجر أطروحة بعناية بحيث يمكنك الاطلاع عليها في أي وقت.

تشير إلى تسمية المنتج للحصول على معلومات مفصلة حول معايير المقابلة. وتطبق المعايير والرموز التي تظهر على كل من المنتج ومعلومات المستخدم أدناه فقط. جميع هذه المنتجات الامتثال لمتطلبات البند (6102 الاتحاد الأوروبي/524).

3102:88631 OSI الملابس الواقية. (راجع العلامة) المتطلبات العامة وتحدد هذه المواصفة المتطلبات العامة لبيئة العمل. والشيخوخة، والتجميع، وضع علامات على الملابس الواقية والمعلومات المقدمة من قبل الشركة المصنعة.

الموصى به الارتفاع تحتل حينها
الموصى به مقاس الصدر من الملابس
الموصى به محيط الخصر حينها

NE 5002:43031 A 9002:1A نوع 6 للملابس الواقية الكيماوية

هذا المعيار يوضح لمتطلبات الأولية لأداء ملابس الوقاية ذات الاستعمال المحدود و الاستعمال المتكرر بتحديد. الأداء المحدود لملابس الوقاية الكيماوية تستعمل في حالة التعرض لبخ خفيف او محلول مخففة او ضغط خفيف او كمية قليلة من البقع عندما يكون عدم اختراق المحلول (مثقال درة) ليس مطلوب

هذا المعيار يغطي كلتا الخاصيتين الرداء الكامل الحامي من الكيمابيوات نوع 6 و الرداء ذو الحماية الجثية نوع ([6]BP epyT)

الملابس الواقية يجب ارتداؤها مع غطاء رأس مصحوب مع اللباس و مصحوب بكمامة للتنفس و قفاز روبر و حذاء عالي للسلامة روبر. غطاء الرأس الحامي يجب أن يصل إلى الأكتاف. القفازات يجب ان تكون اعلى من الأكمام و مصمومة . البنطلون يجب ان يغطي الساقين و يغطي حذاء السلامة.

للملابس التي تتضمن غطاء الرأس - سحب الغطاء من على الرأس لضمان أنه يغطي حتم قناع التنفس في امان.

مؤشر الاختراق	مؤشر الصد	كيماويات
يرجى الرجوع إلى الجدول على الغلاف الداخلي لنتائج الاختبار.		%01 صوديوم هيدروكسيد
		%03 حمض سيلفوريك
		0- كسيلان
		بوتان -1- lo

الأداء في الاختبارات الفيزيائية:

أقسام الأداء	اختبار / الملكية
يرجى الرجوع إلى الجدول على الغلاف الداخلي لنتائج الاختبار.	تآكل
	قوة التقطع
	قوة الشد
	مقاومة الثقب
	الانتعال
	قوة الخيط

يرجى الرجوع إلى الجدول على الغلاف الداخلي لنتائج الاختبار.

ومن المقرر خصائص المقاومة الكيميائية / طرد من هذه الملابس لعلاج تطبيقها على النسيج .

وقد تم اختبار نوع 6 الدعاوى إلى 43031NE 2.5 كامل اختبار الرداء الكامل. النوع [6]BP لم يتم اختبار الحماية الجزئية للجسم كله.

إرشادات مهمة:

- لوضع واقلاع الملابس، داهل التراجع الكامل لأنظمة الربط. الملابس يجب أن ترتديه مغلقة بإحكام.
- فقط ارتداء الملابس ذات حجم مناسب. المنتجات التي هي إما فضفاضة جدا أو ضيقة جدا وتقييد الحركة ولن تقدم على المستوى الأمثل للحماية. يتم وضع علامة على حجم هذه المنتجات عليها (داها قراءة الملصق).
- إذا كانت الملابس لديه غطاء الرأس المرفقة لها يجب أن ترتديه مكان العمل.
- ينطلون أو مريلة مزودة يجب أن ترتديه في تركيبة مع ملابس مناسبة. وبالمثل سترات أو سراويل يجب أن ترتديه في تركيبة مع قاع مناسبة. حينها يجب أن تضمن وجود تداخل الكافي بين سترة وسروالا عندما يتم تمديد الأذرع بشكل كامل وعندما العامل ينحني يجب ان يشعر بالراحة و ان لا تكون دقيقة جدا.
- يرجى ملاحظة أنه إذا تم تلبي الملابس 343NE الفئة 2 أو الفئة 3 النهوية، لمدة طويلة ارتداء سترة واقية كيماوية، قد تسبب الإجهاد الحراري.
- إذا كانت الملابس لها جيوب وسادة في الركبة يجب تقديم هذه مع حماية الركبة التي تتوافق 40441NE: 2002، لتم للمتاعات الطبية. يجب أن يكون البعد من حماة الركبة 591 س على 541 س mm51 (طول × عرض × سماكة). ومع ذلك، حماية الركبة لا توفر الحماية المطلقة. يقع الركبة إضافة إلى الملابس تعمل على تعزيز الراحة ويكون بمثابة تعزيز (من الملابس). وهي لا تحمي من يرتديها ضد مضاعفات طبية ممكنة.
- يرجى الاحتفاظ المواد القابلة للاشتعال بعيدا عن النار.
- الصانع لا يمكن أن يكون مسؤولا في حالة الاستخدام الغير السليم أو الغير الصحيح.
- الملابس القدرة قد تؤدي إلى انخفاض في الحماية ويجب في أي وقت هذا الثوب أصبح متسخا ninbarevocerri أو ملوثة، استبدال هذا البند مع واحدة جديدة.
- لا ينبغي أن يتم إصلاح الملابس التالفة - بدلا من استبدال ثوب جديد.
- يجب التخلص من الملابس طبقا للقواعد التخلص من النفايات المحلية.
- يرجى ملاحظة العناية يجب أن تؤخذ عند إزالة الملابس إذا كانت ملوثة للتأكد من أن التلوث يتم الاحتفاظ على الجزء الخارجي من الملابس، قد تكون هناك حاجة للمساعدة في إزالة الملابس لضمان ذلك.
- يجب إزالة بنطلون / المآزر التي تتهمر على الأحذية ثم يخرج من الأحذية والسراويل في نفس الوقت في اثنين من قطعة مجموعات يجب إزالة السترات والسراويل قبل.
- للحد من مخاطر التلوث لا يغسل في بيئة محلية.

الحجم مناح والاختبار: صالح وحجم لصدر وحجم الخصر. يرجى الرجوع إلى الرسم البياني للحجم. وللملابس بنيت هذه في بدل للراحة والسماح الملابس لتلبس فوق الملابس ضخمة المتوسط. صب الحماية الشاملة، قد تحتاج حينها إلى ارتداء القفازات (NE 704 أو NE 77421)، أحذية (NE 54302) وأو خوذة السلامة.

التخزين: لا تخزن في الأماكن المعرضة للأشعة الشمس القوية أو العيش. تخزين في ظروف نظيفة وجافة.

بعد الرعاية: إن المصنع لا تقبل المسؤولية عن الملابس أين-تم التسميات تجاهل الرعاية، استنتاجها أو إزالتها.

محتوى الأيقاف التسمية: ارجع إلى التسمية الملابس للحصول على تفاصيل الموافق .

تحذير: في حال وجود جيدة، والرؤية المحيطية، و يمكن أن ضعاف السمع.

شريط أو ملصقات رتبرفلكتفي لإبقاء تسويتها! يرجى الرجوع الى ملصق الثياب عدد الدورات. للاغتسال

العدد الأقصى المخلل دورات التنظيف ليس هو العامل الوحيد الذي يتصل عمر الثياب. عمر سيتوقف ايضا على الاستخدام، والرعاية، الخ.

ملابس يجب التخلص عند الصفات الواقي لم تعد تنطبق على سبيل المثال. 1. اقصى عدد من الغسلات. 2. هذه المواد قد دمرت اما ضعيفة او ممزقة. 3. الخصائص الانكماشية الشريط قد خبا. 4. الثياب بشكل دائم، واحرق مشبع او العقيدية المسجوحة.

تسميات غسل الرعاية: الرجوع إلى التسمية الملابس لغسل تفاصيل المقابلة.

MAX 50x	الحد الأقصى 50 غسلات	خط جاف	I
		تقطر خط الملابس	II
MAX 25x	الحد الأقصى 25 غسلات	لا يكوي	
MAX 12x		الحد الأقصى الحديد 110 درجة مئوية	
MAX 5x	الحد الأقصى 12 غسلات	الحد الأقصى الحديد 150 درجة مئوية	
		لا يجف التنظيف	
		نظافة الملابس المهنية	P

30°	درجة الحرارة 30 درجة مئوية، وعملية خفيفة
40°	درجة الحرارة 40 درجة مئوية، وعملية خفيفة
40°	درجة الحرارة 40 درجة مئوية، عملية طبيعية
60°	درجة الحرارة 60 درجة مئوية، عملية طبيعية
	لا التبييض
	لا تستخدمي التنظيف الجاف
	تعرّ منخفض جاف
	تستخدمي التنظيف الجاف وضعها الطبيعي

وقد قيم الغسل الصناعي لملابس RF ملامة لغسيل الصناعي وفقا NE 79751 OSI. نفق التجفيف غسل الإجراءات 8

REF: **133USP**

CERTIFICATION
EN 13034

www.portwest.com/declarations

	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92



B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44
S	36"-38"	92-96	46-48
M	40"-41"	100-104	50-52
L	42"-44"	108-112	54-56
XL	46"-48"	116-124	58-62
XXL	50"-52"	128-132	64-66
3XL	54"-55"	136-140	68-70
4XL	56"-58"	144-148	72-74
5XL	60"-64"	152-160	76-80

C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36
S	30-32	76-80	46-48	38-40
M	33-34	84-88	50	42-44
L	36-38	92-96	52-54	46-48
XL	40-41	100-104	56	50-52
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56
3XL	46-47	116-120	62	58-60
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64

MANUFACTURER

PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA, PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETICI, ВИРОБНИК

PORTWEST, WESTPORT, CO. MAYO, IRELAND

TEST HOUSE

AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAAJA, ORGANISME NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΩΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЌА, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

INTERTEK	The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK Notified body number: 0362
SATRA	Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom Notified body number: 0321
CENTEXBEL	Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland Notified Body: 2777 Technologiepark 7, B-9052, Zwijnaarde, Belgium Notified body number: 0493
BTTG	BTTG Fire Technology Services, Unit 4B, Stag Industrial Estate, Atlantic Street, Broadheath, Aitrincham, WA14 5DW, England Notified body number: 0339
SGS	SGS United Kingdom Ltd., Weston Super Mare, BS22 6WA, England Notified body number: 0120
CENTRO TESSILE	Centro Tessile Contoniero e Abbigliamento S.p.A, 1-Piazza S Anna, 2-21052 Busto Arsizio (VA) Notified body number: 0624
AITEX	Plaza Emilio Sala, 1 03801 ALCOY (Alicante) SPAIN Notified body number: 0161
OTI	Institut fur Okologie, Technik und Innovation GmbH Spengergasse 20, 1050 Vienna, Austria Notified body number: 0534

0320