القطعة: BIZTEX ST60, BIZTEX ST70

AR

ST60 النسيج: بولي بروبيلين المغطى دقيق المسام بولي إيثيلين 60G
ST70 النسيج: بولي بروبيلين المغطى دقيق المسام بولي إيثيلين 82G

يُرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل ارتداء ملابس السلامة. ينبغي عليك استشارة موظف شؤون السلامة أو رئيسك المباشر بشأن الملابس المناسبة لطبيعة عملك، ومن خلالها لا حاجة إلى حاجز احتراق السوائل المتكامل (على المستوى الجزئي) وكذلك الجسيمات الصلبة المنقولة بالهواء. توفر هذه المآزر حماية ضد العناصر المحمولة. خضعت ملابس "النوع 6" لاختبار البدلة بأكملها (مقاومة الاختراق بواسطة الجسيمات الواردة فيما بعد.

القيود: رغم ارتفاع مقاومة المواد الكيميائية، فإن بعض المواد الكيميائية قد تخترق هذه المواد بمرور الوقت. لذلك، ينبغي عليك تحديد الوقت الذي يمكنك فيه ارتداء هذه الملابس بأمان، وذلك بناءً على معلومات الاختبار الواردة في هذه النشرة. يجب عليك أيضًا التأكد من أن المواد الكيميائية التي تتعامل معها متوافقة مع هذه المواد. يجب عليك أيضًا التأكد من أن المواد الكيميائية التي تتعامل معها متوافقة مع هذه المواد. يجب عليك أيضًا التأكد من أن المواد الكيميائية التي تتعامل معها متوافقة مع هذه المواد.

تحذيرات: قبل الاستخدام تحقق من حماية الملابس (لا تلوث أو شقوق وما إلى ذلك) من خلال المعاينة البصرية قبل الاستخدام تحقق أن مقاس الملابس مناسب. لا يمكن تعديل الشكل لمواقع علنية أو تغيره. إذا استدعت الضرورة استخدام أجهزة إضافية (مثل الفلترات أو أجهزة التنفس أو الأحذية وغيره) لتوفير حماية كاملة للجسم، فيجب أن تحتوي على الأقل على خصائص معادلة فيما يخص الحماية ضد المواد الكيميائية وكذلك يجب أن يتم التحقق من توافقها مع المآزر. للحصول على حماية كاملة، ينبغي غلق جميع الفتحات. قد يؤدي الارتداء المطول إلى إجهاد حراري. يمكن تقليل الإجهاد الحراري وكذلك الشعور بعدم الراحة أو التخمين منهما من خلال استخدام ملابس داخلية ملائمة أو معدات تهوية مناسبة. في حالة الجسيمات الصلبة المنقولة بالهواء، يُنصح بغلق الأكمام والبنطلون، وأن يتم لف أطراف الأكمام والسراويل بشريط لاصق. تستخدم المآزر مرة واحدة فقط ويجب التخلص منها بعد كل استخدام. في حال التمزق أو ثقوب وغيره، فاتر منطقة الضرر فوراً واستبداله بمآزر جديدة. لا تستطيع جهة التصنيع تحمل مسؤولية الاستخدام الخاطئ أو غير المناسب. ينبغي أن يرتكز الشخص الذي يرتدي ملابس الوقاية المبددة الكهروستاتيكية أرضًا بشكل مناسب. ينبغي أن تكون المقاومة بين الشخص والأرض أقل من 7.9 × 10⁷ أوم من خلال ارتداء أحذية مناسبة. لا ينبغي أن تُفتح ملابس الوقاية المبددة الكهروستاتيكية أو تتم إزالتها في أجواء قابلة للاشتعال أو الانفجار أو أثناء معالجة مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار. لا ينبغي أن تُستخدم ملابس الوقاية المبددة الكهروستاتيكية في أجواء غنية بالأكسجين دون مواقفة مسبقة من مهندس السلامة المسؤول. سوف يتم تقليل تأثير العزل الخاص بملابس الوقاية بالبلل أو الرطوبة أو التعرق.

كيفية ارتداء ملابس الوقاية: أخرج المآزر من الأغلفة، افتح السحّاب بأكمله وقم بارتدائه. أغلق السحّاب تمامًا. ينبغي ارتداء ملابس وهي محكمة الإغلاق. في حال خطر الجسيمات الصلبة المنقولة بالهواء، يُنصح بربط الشريط في حالة استخدمت قفازات حماية، اربط أطراف الأكمام والسراويل بشريط لاصق، مع التأكد من تغطية الثقاز. ارتد فقط ملابس ذات مقاس مناسب. المنتجات ذات المقاس الواسع جدًا أو الضيق جدًا سوف تقلد حركتك ولن توفر المستوى الأمثل من الحماية.

تخزينها والتخلص منها: يجب تخزين مآزر الوقاية في الأغلفة الأصلية وحفظها في مكان جاف بعيدًا عن مصادر الحرارة. إذا لم تتلوث الملابس، فحينها يمكن التخلص منها باعتبارها نفايات حضرية. عندما تتلوث ينبغي حينها التخلص من مآزر الوقاية طبقًا للقوانين والأنظمة المطبقة.

تخلص منها بعد الاستخدام. لا تستخدمها مجددًا.

الصيانة:

تستخدم مآزر الوقاية مرة واحدة فقط. لا حاجة إلى الصيانة. ارجع إلى ملصق الملابس لتفاصيل عملية الغسل.

انتهاء الصلاحية:

العمر الافتراضي للمنتج بحد أقصى 5 سنوات من تاريخ التصنيع. شهر وسنة الإنتاج موجودان في ملصق المنتج.

مجالات الاستخدام: تُستخدم ملابس الوقاية في حال احتمالية التعرض لرذاذ مخفف أو رذاذات سائلة أو ضغط منخفض أو بقع بمقدار الملابس المناسبة لطبيعة عملك، ومن خلالها لا حاجة إلى حاجز احتراق السوائل المتكامل (على المستوى الجزئي) وكذلك الجسيمات الصلبة المنقولة بالهواء. توفر هذه المآزر حماية ضد العناصر المحمولة. خضعت ملابس "النوع 6" لاختبار البدلة بأكملها (مقاومة الاختراق بواسطة الجسيمات الواردة فيما بعد.

القيود: رغم ارتفاع مقاومة المواد الكيميائية، فإن بعض المواد الكيميائية قد تخترق هذه المواد بمرور الوقت. لذلك، ينبغي عليك تحديد الوقت الذي يمكنك فيه ارتداء هذه الملابس بأمان، وذلك بناءً على معلومات الاختبار الواردة في هذه النشرة. يجب عليك أيضًا التأكد من أن المواد الكيميائية التي تتعامل معها متوافقة مع هذه المواد. يجب عليك أيضًا التأكد من أن المواد الكيميائية التي تتعامل معها متوافقة مع هذه المواد. يجب عليك أيضًا التأكد من أن المواد الكيميائية التي تتعامل معها متوافقة مع هذه المواد.

تحذيرات: قبل الاستخدام تحقق من حماية الملابس (لا تلوث أو شقوق وما إلى ذلك) من خلال المعاينة البصرية قبل الاستخدام تحقق أن مقاس الملابس مناسب. لا يمكن تعديل الشكل لمواقع علنية أو تغييره. إذا استدعت الضرورة استخدام أجهزة إضافية (مثل الفلترات أو أجهزة التنفس أو الأحذية وغيره) لتوفير حماية كاملة للجسم، فيجب أن تحتوي على الأقل على خصائص معادلة فيما يخص الحماية ضد المواد الكيميائية وكذلك يجب أن يتم التحقق من توافقها مع المآزر. للحصول على حماية كاملة، ينبغي غلق جميع الفتحات. قد يؤدي الارتداء المطول إلى إجهاد حراري. يمكن تقليل الإجهاد الحراري وكذلك الشعور بعدم الراحة أو التخمين منهما من خلال استخدام ملابس داخلية ملائمة أو معدات تهوية مناسبة. في حالة الجسيمات الصلبة المنقولة بالهواء، يُنصح بغلق الأكمام والبنطلون، وأن يتم لف أطراف الأكمام والسراويل بشريط لاصق. تستخدم المآزر مرة واحدة فقط ويجب التخلص منها بعد كل استخدام. في حال التمزق أو ثقوب وغيره، فاتر منطقة الضرر فوراً واستبداله بمآزر جديدة. لا تستطيع جهة التصنيع تحمل مسؤولية الاستخدام الخاطئ أو غير المناسب. ينبغي أن يرتكز الشخص الذي يرتدي ملابس الوقاية المبددة الكهروستاتيكية أرضًا بشكل مناسب. ينبغي أن تكون المقاومة بين الشخص والأرض أقل من 7.9 × 10⁷ أوم من خلال ارتداء أحذية مناسبة. لا ينبغي أن تُفتح ملابس الوقاية المبددة الكهروستاتيكية أو تتم إزالتها في أجواء قابلة للاشتعال أو الانفجار أو أثناء معالجة مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار. لا ينبغي أن تُستخدم ملابس الوقاية المبددة الكهروستاتيكية في أجواء غنية بالأكسجين دون مواقفة مسبقة من مهندس السلامة المسؤول. سوف يتم تقليل تأثير العزل الخاص بملابس الوقاية بالبلل أو الرطوبة أو التعرق.

كيفية ارتداء ملابس الوقاية: أخرج المآزر من الأغلفة، افتح السحّاب بأكمله وقم بارتدائه. أغلق السحّاب تمامًا. ينبغي ارتداء ملابس وهي محكمة الإغلاق. في حال خطر الجسيمات الصلبة المنقولة بالهواء، يُنصح بربط الشريط في حالة استخدمت قفازات حماية، اربط أطراف الأكمام والسراويل بشريط لاصق، مع التأكد من تغطية الثقاز. ارتد فقط ملابس ذات مقاس مناسب. المنتجات ذات المقاس الواسع جدًا أو الضيق جدًا سوف تقلد حركتك ولن توفر المستوى الأمثل من الحماية.

تخزينها والتخلص منها: يجب تخزين مآزر الوقاية في الأغلفة الأصلية وحفظها في مكان جاف بعيدًا عن مصادر الحرارة. إذا لم تتلوث الملابس، فحينها يمكن التخلص منها باعتبارها نفايات حضرية. عندما تتلوث ينبغي حينها التخلص من مآزر الوقاية طبقًا للقوانين والأنظمة المطبقة.

تخلص منها بعد الاستخدام. لا تستخدمها مجددًا.

الصيانة:

تستخدم مآزر الوقاية مرة واحدة فقط. لا حاجة إلى الصيانة. ارجع إلى ملصق الملابس لتفاصيل عملية الغسل.

انتهاء الصلاحية:

العمر الافتراضي للمنتج بحد أقصى 5 سنوات من تاريخ التصنيع. شهر وسنة الإنتاج موجودان في ملصق المنتج.

ST70	ST60	المتطلبات	المعيار	تم إجراء اختبار على البدلة بأكملها
الاختراج	الاختراج		EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034	مقاومة اختراق السوائل، اختبار الرذاذ للنوع 6
الاختراج	الاختراج	Limn, 82/90 ≤ 30%	EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982	مقاومة اختراق الرذاذات، التسرب الداخلي للنوع 5
		La 8/10 ≤ 15%		
الاختراج	الاختراج	لا يوجد تغلغل	(EN ISO 17491-3 - EN ISO 17491-4)	اختبار الرذاذ على المستوى - النوع 3 و4
الفئة 2	الفئة 2		EN ISO 13982-2 – EN 1073-2	عامل حماية إعتباري
الاختراج	الاختراج		EN ISO 1073-2	اختبارات الأداء العملي
الفئة 3	الفئة 3	75N < 125N	EN ISO 13935-2	الدرزات: قوية
		N < 300 N 125 <		
الفئة 4	الفئة 4	min 480< :H2SO4 30%	EN ISO 6529	الدرزات: نفاذ السوائل
تم إجراء اختبار على النسيج				
الفئة 3	الفئة 3	الفئة 3: > 1% :H2SO4 30%	EN ISO 6530	مقاومة تغلغل السوائل
الفئة 3	الفئة 3	الفئة 2: > 5% :NaOH 10%		
الفئة 3	الفئة 3	الفئة 1: > 10% :o-xylene		
الفئة 3	الفئة 3	الفئة 3: > 95% :H2SO4 30%	EN ISO 6530	إيعاذ السوائل
الفئة 3	الفئة 3	الفئة 2: > 90% :NaOH 10%		
الفئة 3	الفئة 2	الفئة 1: > 80% :o-xylene		
الفئة 3	الفئة 2	:Butan-1-ol		
الفئة 6	الفئة 6	min 480< :H2SO4 30%	EN ISO 6529	اختراق المواد الكيميائية
الفئة 6	الفئة 6	2000<	EN530	مقاومة الخدش
الفئة 4	الفئة 4	1500cycles> 1000<		
		500cycles > 100<		
الفئة 3	الفئة 3	20N <40<	EN ISO 9073-4 EN 1073-2	مقاومة التمزق الرباعي
		40N <80<		
الفئة 2 (SMS)	الفئة 2	20N <40<	EN ISO 9073-4	مقاومة التمزق الرباعي
الفئة 4 (MP)		40N <60<		
الفئة 2 (SMS)	الفئة 2	60N <100<	EN ISO 13934-1	قو الشد
الفئة 4 (MP)		100N < 250 N<		
الفئة 2	الفئة 2	10N <50<	EN 863 - EN 1073-2	مقاومة الثقب
الفئة 6	الفئة 6	cycles 100,000<	EN 7854	مقاومة تشققات الانثناء
		cycles 40,000<		
الاختراج	الاختراج	فشل على النسيج الرقائقي	EN 25978 EN 1073-2	مقاومة الربط
الاختراج	الاختراج		EN13274-4 EN1073-2	مقاومة الاشتعال
الاختراج	الاختراج		EN 1149-3 / EN 1149-1	مقاومة السطح الكهربائي / تلف الشحن
الفئة 6	الفئة 6	160kPa < 320 kPa >	EN ISO 13938-1	قوة الانفجار
الفئة 6	الفئة 6	20 kPa	EN ISO 16603 / ISO 16604	مقاومة تغلغل السوائل الملوثة تحت الضغط الهيدروستاتي
الفئة 6	الفئة 6	t > 75	ISO 22610	مقاومة تغلغل الجسيمات الصلبة المنقولة بالهواء، الاختراق الجاف بالكامل
				- (اختبار الكائنات المجهرية: عنقودية ذهبية)
الفئة 3	الفئة 3	Log > 5	ISO 22611	مقاومة تغلغل الأحياء المجهرية المنقولة بالسوائل - (اختبار الكائنات المجهرية: عنقودية ذهبية)
الفئة 3	الفئة 3	Log ufc <1	ISO 22612	مقاومة تغلغل الجسيمات الصلبة المنقولة - (اختبار الكائنات المجهرية: أنواع عصوية رقيقة)
الاختراج	الاختراج		ISO 3071	الأس الهيدروجيني
الاختراج	الاختراج	5		سرعة التعرق