PORTWEST®

CE 0624

CAT III

الشركة المصنعة:
PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

رقم الهيئة المصادق عليه
CENTRO Centro Tessile Contoniero e Abbigliamento S.p.A, TESSILE 1-Piazza S Anna, 2-21052 Busto Arsizio (VA) Notified body number: 0624

معلومات المستخدم

وضع العلامات:

تُعرف كل قطعة من الملابس بملصق داخلي.





A	164-176MM

B	S		M		L		XL			XXL		3XL	
Metric (cm)	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
Imperial (inches)	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55
Euro	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70

BIZTEX **ST80**/ BIZTEX **ST85** القطعة: **AR**

النسيج: **SMS FR, 55G**

يُرجى قراءة هذه التعليمات بعناية قبل ارتداء ملابس السلامة. ينبغي عليك استشارة موظف شؤون السلامة أو رئيسك المباشر بشأن الملابس المناسبة لطبيعة عملك. احرص على الاحتفاظ بتلك التعليمات حتى تتمكن من الرجوع إليها في أي وقت.
ارجع إلى ملصق الملابس للحصول على معلومات تفصيلية حول المعايير المقابلة. تُطبق المعايير والرموز الموجودة فقط على الملابس وفي معلومات المستخدم الواردة فيما بعد.
تخضع جميع الملابس هذه إلى شروط اللائحة (الاتحاد الأوروبي رقم 2016 / 425).

وضع العلامات:
تُعرف كل قطعة من الملابس بملصق داخلي. يُشير هذا الملصق إلى نوعية الحماية التي توفرها تلك الملابس إلى جانب معلومات أخرى على النحو التالي:
1. العلامة التجارية لجهة التصنيع 2. فئة معدات الوقاية الشخصية (PPE) وفقًا للائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2016/425
3. تتضمن مراقبة المنتج النهائي علامة "CE" ورقم هيئة التصديق "Notified Body".
4. المعايير المطبقة
5. صور توضيحية
6. صور توضيحية
A EN 13034:2005+A1:2009 - حماية من المواد الكيميائية السائلة. كالرذاذ المخفض، ملابس الوقاية من "النوع 6" - تُستخدم ملابس الوقاية من "النوع 6" للحماية من التعرض إلى أي رذاذ مخفض أو رذاذات جوية سائلة أو ضغط منخفض أو يقع بكميات منخفضة. ومن خلاله لا حاجة إلى استخدام حاجز ضد اخراق السوائل الكامل. على سبيل المثال في حالة تمكن مرتدو الملابس من اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب عند تلوث ملابسهم. توفر ملابس الوقاية من "النوع 6" أدنى مستوى من الحماية ضد المواد الكيميائية. كما تُستخدم لتوفير الحماية من احتمالية التعرض لكميات قليلة من الرذاذ أو البقع بكميات منخفضة والتي تحدث بشكل عرضي.
B EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 - حماية من المواد الكيميائية الصلبة المنقولة بالهواء، ملابس الوقاية من "النوع 5" - تُستخدم ملابس الوقاية من "النوع 5" للحماية من مخاطر التعرض للمنتجات الكيميائية، والتي تُقاوم تغلغل الجسيمات الصلبة المتطايرة في الهواء، لمنطقة الجذع بالكامل
C EN 1149-5:2018 - ملابس وقاية ذات خواص كهروستاتيكية
تستخدم للملابس الواقية الكهروستاتيكية المبددة وذلك للحماية من الإفرازات الحارقة
D EN 1073-2 :2002 - حماية من الملوث الإشعاعي - تُستخدم لتوفير الحماية من مخاطر التعرض للتلوث الإشعاعي الجسيمي
E ملابس حماية ضد المواد الكيميائية من فئة III
F EN ISO 14116:2015 ةيلاتلا ةرارحلا نم ةيامح ةيلاتلا ةرارحلا نم ةيامحلا ريفوتل مدختسملا ةيامح ةبسانم
G ANSI/ISEA 101-2014 خضعت لاختبار المعايير الأمريكية
6. صور توضيحية لمقاسات الجسم طبقًا لمعيار EN ISO 13688: ملابس الوقاية 2013 - المتطلبات العامة 7. صورة توضيحية: اقرأ هذه التعليمات قبل الاستخدام
8. رموز العناية بالملابس: لا تُغسل، ولا تعرّض لمواد التبييض، ولا تُجفف، ولا يتم كيها، ولا تعرّض للتنظيف الجاف
8A. قابل الاشتعال: لا تُقربها من الحرارة أو اللهب المكشوف أو الشرارات
9. نسب توزيع المواد تعريف الطراز 10.
ملاحظة: يُعد تاريخ التصنيع موضحًا على ملصق التغليف في كل علبة كرتونية أو حافظة.

مجالات الاستخدام: خضعت ملابس "النوع 6" لاختبار البدلة بأكملها (مقاومة الاخراق بواسطة اختبار الرذاذ).تُستخدم ملابس الوقاية في حال احتمالية التعرض لرذاذ مخفض أو رذاذات سائلة أو ضغط منخفض أو يقع بكميات منخفضة، ومن خلالها لا حاجة إلى حاجز اخراق السوائل المتكامل (على المستوى الجزئي) وكذلك الجسيمات الصلبة المنقولة بالهواء. توفر هذه المآزر حماية ضد العناصر الفعالة.
خضعت ملابس "النوع 6" لاختبار البدلة بأكملها (مقاومة الاخراق بواسطة اختبار الرذاذ.
القيود: ربما يتطلب التعرض لمواد كيميائية معينة أو تركيزات عالية خواص منع أعلى، سواءً فيما يخص أداء النسيج أو تكوين البدلة أو مجالات كهذه يمكن توفير حماية ضدها من خلال ملابس النوع 1 حتى النوع 4. ينبغي أن يكون للمستخدم هو الحكم الوحيد على مدى الصلاحية، ونوع الحماية المطلوبة والجمع المناسب بين المآزر والمعدة الإضافية.
تحذيرات: قبل الاستخدام تحقق من حالة الملابس (لا ثقوب أو شقوق وما إلى ذلك) من خلال المعاينة البصرية قبل الاستخدام تحقق أن مقاس الملابس مناسب. لا يمكن تعديل الشكل الموافق عليه أو تغييره. إذا استدعت الضرورة استخدام أجهزة إضافية (مثل القفازات أو أجهزة التنفس أو الأحذية وغيره) لتوفير حماية كاملة للجسم، فيجب أن تحتوي على الأقل على خصائص معادلة فيما يخص الحماية ضد المواد الكيميائية وكذلك يجب أن يتم التحقق من توافقها مع المآزر. للحصول على حماية كاملة، ينبغي غلق جميع الفتحات. قد يؤدي الارتداء لمطول إلى إجهاد حراري. يمكن تقليل الإجهاد الحراري وكذلك الشعور بعدم الراحة أو التعب منهما من خلال استخدام ملابس داخلية ملائمة أو معدات تهوية مناسبة. في حالة الجسيمات الصلبة المنقولة بالهواء، يُنصح بغلق السحّاب وأن يتم لف أطراف الأكمام والسراويل بشريط لاصق. تستخدم المآزر مرة واحدة فقط ويجب التخلص منها بعد كل استخدام. في حال التمزق أو نشوء ثقوب وغيره، غادر منطقة العمل فورًا واستبدله بمئزر جديد. لا تستطيع جهة التصنيع تحمل مسؤولية الاستخدام الخاطئ أو غير المناسب.
ينبغي أن يرتكز الشخص الذي يرتدي ملابس الوقاية المبددة الكهروستاتيكية أرضًا بشكل مناسب. ينبغي أن تكون المقاومة بين الشخص والأرض أقل من 7.9 × 10⁷ أوم من خلال ارتداء أحذية مناسبة. لا ينبغي أن تُفتح ملابس الوقاية المبددة الكهروستاتيكية أو تتم إزالتها في أجواء قابلة للاشتعال أو الانفجار أو أثناء معالجة مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار. لا ينبغي أن تُستخدم ملابس الوقاية المبددة الكهروستاتيكية في أجواء غنية بالأكسجين دون موافقة مسبقة من مهندس السلامة المسؤول. سوف يتم تقليل تأثير العزل الخاص بملابس الوقاية بالبلل أو الرطوبة أو التعرق.
كيفية ارتداء ملابس الوقاية: أخرج المآزر من الأغلفة. افتح السحّاب بأكمله وقم بارتدائه. أغلق السحّاب تمامًا. ينبغي ارتداء الملابس وهي محكمة الإغلاق. في حال خطر الجسيمات الصلبة المنقولة بالهواء، يُنصح بربط السّحاب وفي حال استخدمت قفازات حماية، اربط أطراف الأكمام والسراويل بشريط لاصق. مع التأكد من تغطية الكم حتى مقدمة القفاز. ارتد فقط ملابس ذات مقاس مناسب. المنتجات ذات المقاس الواسع جدًا أو الضيق جدًا سوف تقيد حركتك ولن توفر المستوى الأمثل من الحماية.
تخزينها والتخلص منها: يجب تخزين مآزر الوقاية في الأغلفة الأصلية وحفظها في مكان جاف بعيدًا عن مصادر الحرارة. إذا لم تتلوث الملابس، فحينها يمكن التخلص منها باعتبارها نفايات حضرية. عندما تتلوث ينبغي جينها للتخلص من مآزر الوقاية طبقًا للقوانين والأنظمة المطبقة.
تخلص منها بعد الاستخدام. لا تستخدمها مجددًا.
الصيانة:
تستخدم مآزر الوقاية مرة واحدة فقط، لا حاجة إلى الصيانة. ارجع إلى ملصق الملابس لتفاصيل عملية الغسل.
انتهاء الصلاحية:
العمر الافتراضي للمنتج يبدأ بعد أقصى 5 سنوات من تاريخ التصنيع. شهر وسنة الإنتاج موجودان في ملصق المنتج.

التصنيف وفقًا لـ EN 14325: انظر الجدول المنفصل

ST80	ST85	المتطلبات		المعيار	تم إجراء اختبار على البدلة بأكملها
لاجتياز				EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034	مقاومة اختراق السوائل، اختبار الرذاذ للنوع 6
لاجتياز		Limn, 82/90 ≤ 30%		EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982	مقاومة اختراق الرذاذات، التسرب الداخلي للنوع 5
		Ls 8/10 ≤ 15%			
الفئة 1				EN ISO 13982-2 – EN 1073-2	عامل حماية اعتباري
لاجتياز				EN 1073-2	اختبارات الأداء العملي
الفئة 3	الفئة 3	75N < 125N<		EN ISO 13935-2	الدرزات: قوية
تم إجراء اختبار على النسيج					
الفئة 2	الفئة 2	H2SO4 30%:		EN ISO 6530	مقاومة تغلغل السوائل
الفئة 3	الفئة 3	NaOH 10%:	الفئة 3: 1% الفئة 2: 5% الفئة 1: 10%		
NC	NC	o-xylene:			
NC	NC	Butan-1-ol:			
الفئة 3	الفئة 3	H2SO4 30%:		EN ISO 6530	إيعاد السوائل
الفئة 3	الفئة 3	NaOH 10%:	الفئة 3: > 95% الفئة 2: > 90% الفئة 1: > 80%		
NC	NC	o-xylene:			
NC	NC	Butan-1-ol:			
				EN530	مقاومة الخدش
الفئة 3	الفئة 3	1000cycles> 500<			
الفئة 3	الفئة 3	40N <60N<		EN ISO 9073-4	مقاومة التمزق الرباعي
الفئة 2	الفئة 2	60N <100 N<		EN ISO 13934-1	قوة الشد
الفئة 1		5N < 10N <		EN 863 - EN 1073-2	مقاومة الثقب
الفئة 6	الفئة 6	cycles 100,000 <		EN 7854	مقاومة تشققات الانثناء
لاجتياز	لاجتياز			EN 13274-4 EN1073-2	مقاومة الاشتعال
لاجتياز	لاجتياز			EN 1149-1 / EN 1149-3	مقاومة السطح الكهربائي / تلف الشحن
لاجتياز	لاجتياز			ISO 3071	الأس الهيدروجيني

تحميل إعلان المطابقة @ www.portwest.com/declarations