PORTWEST

GEBRAUCHSANWEISUNG

CE

EN12492:2012
EN397:2012+A1:2012

HERSTELLER
PORTWEST UC - IDA BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

NAME UND ADDRESSE DES AUSSTELLENDEN INSTITUTS DES EU ZERTIFIKATS

DOLOMITICERT S.CA.R.L. - LOC. VILLANOVA, 32013 LONGARONE BL – ITALY.
NOTIFIED BODY NR 2008

Modelle

PS73	**Height Endurance Mountaineer Helm**

DE SCHUTZHELME

Entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU 2016/425) und den allgemeinen Anforderungen der Norm EN 12492: 2012.
Dieser Helm erfüllt außerdem die folgenden Anforderungen der Norm EN397: 2012 + A1: 2012: Schlag- und Durchstoßfestigkeit; Optionale Prüfungen Schlag- und Durchschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen (-30 ° C.

DIESER HELM IST FÜR ALPINISTEN
Dieser Helm ist für Arbeiten in der Höhe sowie für Rettungs- und Klettertätigkeiten konzipiert.
Er soll den Benutzer vor herabfallenden Gegenständen und daraus resultierenden Hirnverletzungen und Schädelbrüchen schützen. Verwenden Sie diesen Helm nicht für Aktivitäten, für die er nicht vorgesehen ist. Bei Tätigkeiten in großer Höhe besteht die Gefahr schwerer Kopfverletzungen.Das Tragen eines Helms kann dieses Risiko erheblich verringern, aber nicht ausschließen. Bei einem starken Aufprall verformt sich der Helm, um das Maximum zu absorbieren, manchmal bis zur Zerstörung der möglichen Energiemenge.

Kontrolle vor Inbetriebnahme
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Zustand der Schale und des Kopfbügelbefestigungssystems (stellen Sie sicher, dass außen und innen keine Risse oder Verformungen vorhanden sind). Überprüfen Sie Webung und Nähte Vergewissern Sie sich, dass das Kopfband-Einstellsystem und die Kinnriemenschnalle ordnungsgemäß funktionieren.

VERWENDUNG DES SCHUTZHELMES ÜBEREINSTIMMEN:
Um einen ausreichenden Schutz zu gewährleisten, muss dieser Helm der Größe entsprechen oder so eingestellt sein, dass er sich sicher und bequem auf dem Kopf anfühlt. Benutzen Sie das Verstellrad um die Größe einzustellen Drehen Sie nachrechts zum verkleinern, nach links zum vergrößern
Der Helm soll die Energie eines Aufpralls durch Zerstörung oder Teilschaden absorbieren; Auch wenn der Schaden nicht sichtbar sein sollte, muss der Helm, der einem starken Aufprall ausgesetzt ist, ersetzt werden.
Der Benutzer wird auch auf die Gefahr hingewiesen, Originalteile des Helms zu modifizieren oder entfernen, sofern dies nicht vom Helmhersteller empfohlen wird. Helme dürfen nicht zum Anbringen von Zubehör angepasst werden, welches vom Hersteller nicht empfohlen wird. Keine Lösungsmittel, Farben, Klebstoffe oder Aufkleber, die nicht den Angaben des Herstellers entsprechen. Für den reinen Klettergebrauch kann dieser Helm im Temperaturbereich zwischen + 35 ° C und -20 ° C verwendet werden (gemäß EN 12492, Testbedingungen).

NACH GEBRAUCH: Wird der Helm schmutzig oder verunreinigt, besonders auf der äußeren Oberfläche muss er sorgfältig gereinigt werden (Wartung / Lagerung).Wir weisen ausdrücklich auf das mögliche Risiko des Schutzverlustes bei unsachgemäßer Reinigung und durch Verwitterung hin.

EINSTELLUNG UND INSPEKTION DES SCHUTZHELMS
Helmgrößenbereich: 52-63cm
Um einen wirksamen Schutz zu gewährleisten, sollte dieser Helm mit der Spitze nach vorne getragen werden (in gerader Position sitzen) und durch sein hinteres Einstellsystem an die Kopfgröße des Benutzers angepasst werden (nicht zu locker oder zu eng sitzen) des Helms. Die Lebensdauer des Helms wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, z. B. Kälte, Hitze, chemische Produkte, Sonnenlicht oder Missbrauch. Vor jede Gebrauch sollte eine Überprüfung durchgeführt werden, um Anzeichen zu erkennen, ob der Helm, die Gurte oder das Zubehör beschädigt sind (Risse, Kratzer usw.). Jeder Helm, der einem starken Stoß ausgesetzt war oder Gebrauchsspuren aufweist, sollte ersetzt werden. Wenn er keine Beschädigungen aufweist, ist dieser für den vorgesehenen Gebrauch einsetzbar. beabsichtigten Gebrauch geeignet. Das Herstellungsdatum ist in der Helmschale ersichtlich. Unter normalen Einsatzbedingungen sollte dieser Schutzhelm entsprechend dem Herstellungsdatum 7 Jahre lang einen angemessenen Schutz bieten.

WARTUNG / LAGERUNG
Verwenden Sie zur Reinigung, Wartung oder Desinfektion nur Substanzen, die den Helm nicht beschädigen und für die Kontaktperson ungefährlich sind, wenn sie gemäß den Anweisungen des Herstellers angewendet werden.
Dieser Schutzhelm kann mit einem Tuch unter Verwendung eines leichten Reinigungsmittels gereinigt und desinfiziert werden. Verwenden Sie keine abrasiven oder korrosiven Chemikalienprodukte. Wenn dieser Helm nicht mit dieser Methode gereinigt werden kann, sollte er ersetzt werden. Das Produkt muss in seiner Verpackungseinheit transportiet werden. Wenn es keine Verpackungseinheit gibt, verwenden Sie eine Verpackung, die das Produkt vor Schlägen, Feuchtigkeit, thermischen Gefahren und hoher Lichteinstrahlung schützt.
Wenn er nicht mehr verwendet oder transportiert wird, sollte der Helm in einem trockenen kühlen Platz fern von Licht, Frost und trocken ohne Einflussnahme von möglichen Chemikalien gelagert werden. Er sollte nicht unter Druck oder nahe Wärmequellen gelagert werden. Es wird empfohlen, dass die Lagertemperatur in dem Bereich um 20 ± 15 ° C. Dieser Helm enthält keine Substanz, die bekanntermaßen Allergien verursacht. Allerdings, wenn eine sensible Person eine allergische Reaktion hat, solltie sie den gefährlichen Bereich verlassen und sich in medizinische Betreuung begeben.
ACHTUNG :Fehlende oder mangelhafte Einhaltung von Gebrauchsanweisungen, Anpassung / Inspektionen und Wartung / Lagerung, kann die Wirksamkeit des Isolationsschutzes einschränken.

KENNZEICHNUNG (FAKULTATIVE PRÜFUNG)
Helme, die eine der folgenden Markierungen tragen, erfüllen die zusätzlichen Anforderungen unten:

PORTWEST	= Herstelleridentifikation PORTWEST - IDA BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND
CE	= Kennzeichnungen, die auf die Einhaltung der Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 hinweisen EN397:2012+A1: 2012 = Bezugnehmend auf Standard und Jahr der Publizierung
ABS	= Recyclingsymbol für Plastik = Symbol für das Material der Helmschale
	= Jahr und Monat der Herstellung (z.B. 2019/März)