PORTWEST® | KASUTUSJUHEND

REF:**13USP**

EN 469
CERTIFIED

www.portwest.com/declarations

	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92



B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44
S	36"-38"	92-96	46-48
M	40"-41"	100-104	50-52
L	42"-44"	108-112	54-56
XL	46"-48"	116-124	58-62
XXL	50"-52"	128-132	64-66
3XL	54"-55"	136-140	68-70
4XL	56"-58"	144-148	72-74
5XL	60"-64"	152-160	76-80

C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36
S	30-32	76-80	46-48	38-40
M	33-34	84-88	50	42-44
L	36-38	92-96	52-54	46-48
XL	40-41	100-104	56	50-52
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56
3XL	46-47	116-120	62	58-60
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64

MANUFACTURER

PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCE, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, RAŽOTĀJS, GAMINTOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, PRODUSENT, PRODUCENT, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, PROIZVOĐAČ, VÝROBCA, PROIZVAJALEC, TILLVERKARE, ÜRETICI, ВИРОБНИК

PORTWEST LIMITED, Westport, Co Mayo, Ireland

TEST HOUSE

AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKUŠEBNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAAJA, ORGANISME NOTIFIE, TESTIERHAUS, ΔΟΜΗ ΔΟΚΙΜΟΝ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ĮSTAIGA, ТЕСТ КУЋА, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAJĄCE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKAČNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

IW TEXTILE RESEARCH INSTITUTE,
92-103 Łódź, 5/15 Brzezinska Street, Poland
Notified body number: 1435

BTTG TESTING & CERTIFICATION LTD.,
Unit 14, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, UK
Notified body number: 0339

EE

Palun lugeda hoolikalt kasutusjuhendit enne kaitseriietuse kasutamist.Konsulteerige sobiva kaitseriietuse valimiseks otsese ülemuse või ohutuse eest vastutava isikuga oma konkreetses töösituatsioonis. Hoidke juhiseid hoolikalt, siis saate vajadusel uuesti lugeda.

Detailse informatsiooni vastavate standardite kohta leiate tootesildilt. Ainult standardid ja ikoonid, mis on kuvatud tootel ja kasutusjuhendis on kehtivad. Kõik need tooted vastavad määruse (EL 2016/425) nõuetele.

ISO 13688:2013 Kaitseriietus (vt. etiketti)
Põhinõudmised. Käesolev Euroopa standard määratleb üldised nõudmised ergonoomika, kulumise, suuruse, kaitseriiereuse markeerimise ja info valmistaja kohta.

A = soovitav pikkus
B = soovitatav rinnaümbermõõt
C = soovitatav vööümbermõõt
D = soovitatav sammupikkus

Xf2
Xz2
Y2
Z2
EN 469

EN 469:2005/A1:2006+AC:2006
Kaitseriietus- Riietust tuleb kanda tule kustutamisel ja sellga seotud tegevusetel. (vt.etiketti)

See Euroopa standard määrab katsemeetoditega ja miinimum nõuded kaitseriietusele, mille eesmärk on kaitsta keha v.a pae, käed ja jalad, mida tuleb kanda tule kustutamisel ja nendega seotud tegevustega nt. päästetöid, katastroofid jne.

Selles standardis on antud 2 taset, mis vastavad nõuetele:
EN 469 tase 1 tuletõrje kostüüm on madalam tase ja kasutada vastavalt seotud tegevustega nt. päästetööd, abi katastroofidel, liiklusõnnetused, ja metsikul maaal tuletõrjumine. Taseme 1 tuletõrje kostüümi et tohi kasutada, kui on oht jäada tulekahjusse või vette.

EN 469 tase 1 tuletõrje kostüüm on kõrgema taseme, mis sobib struktuursetele ja professionaalsetele tuletõrjujatele kasutamiseks.

Kõik tuletõrje kostüümid märgistatakse järgnevalt:
- Xf1 (Tase 1 kostüüm) või Xf2 (Tase 2 kostüüm) kuumuse ülekandumine leegiks.
- Xf1 (Tase 1 kostüüm) või Xf2 (Tase 2 kostüüm) kuumuse ülekandumine radiatsiooniks.
- Y1 (Suvaline kostüüm tase 1) või Y2 (Tase 2 kostüüm) veekindluse kaitse.
- Z1 (Suvaline kostüüm tase 1) või Z2 (Tase 2 kostüüm) veeauru kaitse.

Strukturaalne tuletõrje kostüüm tase 2 on konstrueeritud järmistest kihtidest:
- Välimine kiht (see kiht on välja töötatud kaitsmaks kandjat tule ja leegi eest)
- Niiskus tõke: Hingav niiskustõke on välja töötatud hoidma kandjat kuivana ja võimaldab põgeneda veeauru eest)
- Termiline kaitse (mõnikord kuvab 2 kihti) (pakkudes kuumuse kaitset leegi eest)

OLULISED SOOVITUSED
Riietuse selga paemiseks ja äravõtmiseks tuleb kinnitused täielikult avada. Riietust tuleb kanda täielikult kinnitatuna Kanda ainult sobivat suurust. Toode, mis on liiga lõdvalt või pingul ei taga optimaalset kaitset. Suurus on märgitud toote etiketil (loe alati etiketti).
Kandja peab tagama piisava kattuvuse jopel ja pükstel, kui käed välja sirutatud pea kohale ja ette kummardades.
Tootja ei vastuta ebaõige paigaldamise eest.
Isoleeriva mõiuga kaitseriietus vähendab märgumist, niiskust ja higistamist
Määrdunud riietus võib vähendada kaitset, liialt määrdunud või saastunud riietus tuleb asendada uue tootega
Kasutusest eemaldatud tooted tuleb hävitada kohaliku jäätmekäitluse seaduse järgi
Et vähendada saastumise riske, ärge peske kodustes tingimustes.

EN 469:2005/A1:2006+AC:2006
Kui juhuslikult on keemilise või tuleohtliku vedeliku tilk sattunud riietele, siis käesoleva standardi järgi on toode kulunud, kandja peab koheselt taganema(ohtlikust alast) ja ettevaatlikult eemaldama riietuse, tagamaks, et keemiline vedelik ei puutuks kokku nahaga. Riietus tuleb eemaldada või puhastada.
Mida kõrgem number, seda kõrgem kaitse tase
Riietus katab ja kaitseb nii keha ülemise ja alumise poole kui ka kaela, käevarred kuni randmeteni ja jalad pahkluudeni. Nõutav on täiendav kaitse kaitsmaks kasutaja pead,käsi ja jalgu tule ja leegi eest. Peakaitse peab vastama nõudele EN 443, käte kaitse peab vastama (EN 659)ja jalgade kaitse peab vastama nõudele (EN 15090).
Riietuse kaitse perioodi ei saa garanteerida täpselt, kuna see oleneb tekkinud eritingimustest. Raskusaste tingimused võivad muutuda väga kiiresti ja ulatuslikult.

Pesujuhend:Vaadake üksikasjalised pesemisjuhendi detailid toote etiketilt.

- 30° Max temp 30°C, keskmine protsess
- 40° Max temp 40°C, keskmine protsess
- 40° Max temp 40°C, normaalne protsess
- 60° Max temp 60°C, normaalne protsess
- Mitte valgendada
- Mitte trummelkuivatust
- Tumble dry low
- Normaalne trummelkuivatus
- I Kuivatus nööril
- II Kuivatada tõlluvana nööril
- Mitte triikida
- Triikida max 110°C
- Triikida max 150°C
- Mitte kuivpuhastada
- P Profesionaalne kuivpuhastus
- MAX 50x Maximum 50 pesu
- MAX 25x Maximum 25 pesu
- MAX 12x Maximum 12 pesu
- MAX 5x Maximum 5 pesu