PORTWEST®

CE 0624

CAT III

ПРОИЗВОДИТЕЛ
PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND
Име и адреса на компанијата за сертификација
CENTRO Centro Tessile Contoniero e Abbigliamento S.p.A, TESSILE 1-Piazza S Anna, 2-21052 Busto Arsizio (VA) Notified body number: 0624
ONGOING SURVEILLANCE:
SGS UK Ltd., Weston Super MareBS22 6WA, England Notified Body number: 0120

ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ

ОЗНАЧУВАЊЕ:

Секое парче облека е идентификувано со внатрешна етикета.





6. Пиктограмите за мерки за величини се во согласност со EN ISO 13688: 2013 заштитна облека - Општи барања

A	164-176MM											
B	**S**		**M**		**L**		**XL**			**XXL**		**3XL**
Metric (cm)	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
Imperial (inches)	36	38	40	41	42	44	46	47	48	50	52	54	55
Euro	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70

MK ПРОИЗВОД: BIZTEX ST40, ST41, ST50, ST42, ST43, ST44, ST45, ST47

ТКАЕНИНА: ПОЛИПРОПИЛЕНСКА МИКРОПОРОЗНА ОБВИВКА ПОЛИЕТИЛЕН 60G

21USP

Внимателно прочитајте ги упатствата пред да започнете со користење на оваа заштитна облека. Исто така, треба да се консултирате со службеникот за безбедност или со вашиот претпоставен за облеката којашто е соодветна за вашата работа. Потребно е да ги чувате овие упатства за да може да ги консултирате во секое време.
Погледнете ја етиketата на облеката за детални информации за соодветните стандарди. Применливи се само стандардите и иконите што е појавуваат на облеката и во информациите за корисник подолу.
Целокупната облека е во согласност со барањата содржани во Регулативата (ЕУ 2016/425).
ОЗНАЧУВАЊЕ:
Секое парче облека е идентификувано со внатрешна етикета. Оваа етикета го означува типот на заштита што ја нуди заедно со други информации наведени подолу:
1. Трговска марка на производителот **2.** Категорија на ЛЗО според Регулативата ЕУ 2016/425
3. CE ознака и број на Телото за нотификација вклучено во финалната контрола на производот.
4. Применливи стандарди **5**. Пиктограми
A **EN 13034:2005+A1:2009 - Заштита од течни хемикалии, лесно прскање (спреј тип 6** - Тип 6 е намената за употреба при изложување на лесно прскање, течни аеросоли, или прскања со низок притисок или со мала количина, против кои не е потребна целосна заштита отпорна на течности, т.е. кога лицата што ја носат облеката можат навремено да преземат дејства кога ќе дојде до контаминација на нивната облека. Заштитната облека од тип 6 обезбедува најнisко ниво на хемиска заштита и е намената за заштита од потенцијално изложување на мали количини на спреј или случајно прскање со мала количина течност
B **EN ISO 13982-1:2004+A1 :2010 - Заштита од цврсти хемикалии што се пренесуваат низ воздух, тип 5** - Тип 5 е намената за употреба при опасно изложување на хемиски производи отпорни на навлегување на тврди честички што се дисперзирани во воздухот за целиот труп
C **EN 1149-5:2018 - Заштитна облека со електростатски својства** - е намената за употреба како заштитна облека при електростатско празнење, за заштита од случајни празнења. Електростатичката дисипативна облека е намената да се носи во зони 1, 2, 20, 21 и 22 (види EN 60079-10-1 [7] и EN 60079-10-2 [8]) во која минималната енергија на палење на било кој експлозив во атмосфера не е помала од 0.016mJ..
D **EN 1073-2 :2002 - Заштита од радиоактивна контаминација** - е намената за употреба како заштита од опасности од изложување на контаминација со радиоактивни честички
E **EN ISO 14126:2003+AC :2004 - Заштита од заразни агенси** - е намената за употреба како заштита од изложување на заразни агенси
F **Облека за хемиска заштита од категорија III**
G **ANSI/ISEA 101-2014** Тестирано според американски стандарди

6. Пиктограмите за мерки за величини се во согласност со EN ISO 13688: 2013 заштитна облека - Општи барања **7**. Пиктограм: Пред употреба прочитајте ги овие упатства
8. Симболи за нега: Не смее да се пере, Не смее да се избелува, Не смее да се суши, Не смее да се пегла, Не смее хемиски да се чисти
8A. Запаливо: Не смее да биде во близина на топлина, отворени пламени или искри
9. Состав на материјалот **10** Идентификација на модел.
НАПОМЕНА: Годината на производство е наведена на етиketата на пакувањето на секоја кутија или сандак.

ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА: Заштитната облека е намената за употреба во случаи на потенцијално изложување на лесно прскање, течни аеросоли, или прскања со низок притисок или со мала количина, против кои не е потребна целосна заштита отпорна на течности (на молекуларно ниво), и на тврди честички што се пренесуваат низ воздухот. Овие работнички комбинезони нудат заштита од заразни агенси.
Облека од тип 6 подлежи на тестирање на целото одело (отпорност на навлегување со тест со спреј).
ОГРАНИЧУВАЊА: Изложувањето на одредени хемикалии или високи концентрации може да бараат поголеми заштитни својства, или во одно́с на ткаенината или во самиот дизајн на облеката; таквите области може да се заштитат со облека од типовите од 1 до 4. Корисникот е единствениот што може да ја оцени соодветноста, типот на заштита што е потребна и правилните комбинации на комбинезон и дополнителна опрема.
ПРЕДУПРЕДУВАЊА: Пред употреба, визуелно проверете дали облеката е во добра состојба (без дупки, отпарани работи итн.) Пред употреба, проверете дали величината на облеката е соодветна. Одобрената конфигурација не може да се модифицира или менува. Ако е неопходна употреба на дополнителни средства (како на пример ракавици, апарат за дишење, чизми итн.) во случаи на заштита на целото тело, тие мора да имаат најмалку еквивалентни карактеристики во смисла на хемиска заштита и мора да се провери дали се компатибилни со комбинезонот. За да се добие целосна заштита, сите отвори треба да бидат затворени. Подолго носење може да предизвика топлотен удар. Топлотниот удар и неудобноста можат да се намалат или елиминираат со употреба на соодветна долна облека или соодветна опрема за вентилација. Во случај на тврди честички што се пренесуваат низ воздух, се советува да го прекриете патентот и да ги завиткате ракавите иногавиците со леплива лента. Комбинезонот е наменет за еднократна употреба и мора да се фрли по секоја работа. Ако се скине, дупне и слично, веднаш напуштете ја работната област и заменете го со нов. Производителот нема да биде одговорен во случај на несоодветна или неправилна употреба. Лицето што носи облека за заштита од електростатско празнење треба да се биде соодветно заземјено. Отпорот меѓу лицето и земјата мора да биде < 7.9 X 10^8Ω што се постигнува со носење соодветни обувки. Облеката за заштита од електростатско празнење не смее да се отвора или отстранува во присуство на запалива или експлозивна околина или додека се работи со запаливи или експлозивни супстанции. Облеката за заштита од електростатско празнење не смее да се користи во околина збогатена со кислород, без претходно одобрение од инженерот одговорен за безбедност. Ефектот на изолацијата на заштитната облека се намалува од вода, влага или пот.
КАКО СЕ НОСИ ЗАШТИТНАТА ОПРЕМА: Извадете го комбинезонот од пакувањето, целосно отворете го патентот и облечете го. Целосно закопчајте го патентот. Облеката, кога се носи, треба да биде целосно закопчана. Во случај на опасност од тврди честички што се пренесуваат низ воздухот, се советува на го запепите патентот со лента, а ако користите заштитни ракавици, завиткајте ги ракавите и ногавиците со леплива лента, така што да бидат ракавот да го покрива отворот на ракавиците. Носете облека само од соодветната величина. Производите што се премногу лабави или претесни го ограничуваат движењето и не обезбедуваат оптимално ниво на заштита.
ЧУВАЊЕ И ФРЛАЊЕ: Заштитниот комбинезон мора да се чува во оригиналното пакување, на суво место, подалеку од извори на топлина. Ако облеката не е контаминирана, може да се фрли како комунален отпад. Кога е контаминирана, комбинезонот мора да се фрли во согласност применливите закони и прописи.
Фрлете ги по употреба. Не смеат да се употребуваат повторно.
ОДРЖУВАЊЕ:
Заштитниот комбинезон е наменет само за еднократна употреба, не е потребно одржување. Погледнете на етиketата за соодветни информации за перење.
РОК НА ТРАЕЊЕ:
Производот има максимален работен ек од 5 години од датумот на производство. Месецот и годината на производство е означен на етиketата на производот..

КЛАСИФИКАЦИЈА СПОРЕД EN 14325: ВИДЕТЕ ЗАСЕБНА ТАБЕЛА

ТЕСТИРАНО НА ЦЕЛО ОДЕЛО	СТАНДАРД	БАРАЊЕ		ST40/ ST41	ST50	ST42/43/ 44/45/47
Отпорност на навлегување течност, Тест со спреј тип 6	EN ISO 17491-4 met. A – EN 13034			Поминување	Поминување	Поминување
Отпорност на навлегување на аеросоли, Внатрешно пропуштање тип 5	EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982	Ljmn, 82/90 ≤ 30% Ls 8/10 ≤ 15%		Поминување	Поминување	
Номинален фактор на заштита	EN ISO 13982-2 – EN 1073-2			Класа 1	Класа 1	
Тестови за практични перформанси	EN 1073-2			Поминување	Поминување	
Рабови: јачина	EN ISO 13935-2	>75N < 125N >125 N < 300 N		Класа 4	Класа 3	Класа 3
ТЕСТИРАНО НА ТКАЕНИНА						
Отпорност на навлегување течности	EN ISO 6530	Класа 3: < 1% Класа 2: < 5% Класа 1: < 10%	H2SO4 30%:	Класа 3	Класа 3	Класа 3
			NaOH 10%:	Класа 3	Класа 3	Класа 3
			o-xylene:	Класа 3	NC	NC
			Butan-1-ol:	Класа 3	NC	NC
Отпорност на течности	EN ISO 6530	Класа3: > 95% Класа 2: > 90% Класа 1: > 80%	H2SO4 30%:	Класа 3	Класа 3	Класа 3
			NaOH 10%:	Класа 3	Класа 3	Класа 3
			o-xylene:	Класа 2	NC	NC
			Butan-1-ol:	Класа 2	NC	NC
Пропуштање на хемикалии	EN ISO 6529	>480 min	H2SO4 30%:			
Отпорност на абразија	EN530	>1000 <1500cycles		Класа 4	Класа	
		>100 < 500cycles			Класа 2 (SMS)	Класа 2 (SMS)
Отпорност на трапезоидно кинење	EN ISO 9073-4 EN 1073-2	>20N <40N		Класа 3	Класа 3 (MP)	
		>40N <80N			Класа 4(SMS)	
Отпорност на трапезоидно кинење	EN ISO 9073-4	>20N <40N			Класа 2 (MP)	
		>40N <60N			Класа 3 (SMS)	Класа 3 (SMS)
		>60N <100N				
Издржливост на истегнување	EN ISO 13934-1	>60N <100 N		Класа 2	Класа 2 (MP)	Класа 3 (MP)
		>100N <250 N			Класа 3 (SMS)	
Отпорност на продупчување	EN 863 - EN 1073-2	>5N <10N				
		>10N <50N		Класа 2	Класа 2	Класа 1
Отпорност на пукање при виткање	EN 7854	> 100,000 cycles		Класа 6	Класа 6	
		> 40,000 cycles				Класа 5
Отпорност при блокирање	EN 25978 EN 1073-2	Само на ламинат		Поминување	Поминување	
Отпорност на палење	EN 13274-4 EN1073-2			Поминување	Поминување	Поминување
Отпорност на електрична површина / Намалување на полнеж	EN 1149-1 / EN 1149-3			Поминување	Поминување	
Издржливост при експлозија	EN ISO 13938-1	> 160kPa < 320 kPa		Класа 3		
Отпорност на навлегување контаминирани течности под хидростатски притисок	ISO 16603 / ISO 16604	20 kPa		Класа 6		
Отпорност на навлегување заразни агенси како резултатна механички контакт со супстанции коишто одржат контаминирани течности - (тест за микроорганизми: staphylococcus aureus)	ISO 22610	t > 75		Класа 6		
Отпорност на навлегување контаминирани течни аеросоли - - (тест за микроорганизми: staphylococcus aureus)	ISO 22611	Log > 5		Класа 3		
Отпорност на навлегување контаминирани тврди честички - (тест за микроорганизми: спори на Bacillus subtilis)	ISO 22612	Log ufc <1		Класа 3		Поминување
pH	ISO 3071			Поминување	Поминување	Поминување

Преземи декларација за усогласеност @ www.portwest.com/declarations