


REF:ZUSP



EN ISO 20471
RIS-3279
CERTIFIED

www.portwest.com/declarations

	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X.TALL	188-202	92



	B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44	
S	36"-38"	92-96	46-48	
M	40"-41"	100-104	50-52	
L	42"-44"	108-112	54-56	
XL	46"-48"	116-124	58-62	
XXL	50"-52"	128-132	64-66	
3XL	54"-55"	136-140	68-70	
4XL	56"-58"	144-148	72-74	
5XL	60"-64"	152-160	76-80	

	C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36	
S	30-32	76-80	46-48	38-40	
M	33-34	84-88	50	42-44	
L	36-38	92-96	52-54	46-48	
XL	40-41	100-104	56	50-52	
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56	
3XL	46-47	116-120	62	58-60	
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64	

MANUFACTURER

PROFESNI, PROIZVOĐITELI, PROIZVOĐAČI, VÝROBCI, TOPIA, VALMIJASTA, FABRICANTI, HERSTELLER, КАТАЛІЗАТОРИ, ГВАРАНТИ, FABBRICANTE, RAŽAVALCI, GAMINITOŠI, PROIZVOĐEVI, PRODUŠENI, PRODUŠENI, FABRIČNI, PRODUKCIOR, PROIZVOĐITELI, PROIZVOĐAČI, VÝROBCI, FABRIČNI, RAŽAVALCI, TILVBEREGE, ÜBERSETZ, ВІРНИК

PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

TEST SHOE

AGJENSJA E TESTIMIT, LABORATORIJA ZA IZPITIVANJE, İSPITNA KUĆA, ZKUSIŠNĚ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAJA, ORGANISME NOTİFIE, TESTIERENHUIS, ДОМ ДОКІМОВ, TEST HUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAMIO İSTAĞA, TEST KÜKÜ, TESTORJAN, LABORATORIUM BADAŁACZE, CASA DE TESTE, ІСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, İSPITNA KUĆA, СЕРТИФИКАЦІОННИ ОРГАН, TESTINA HİSA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUIS, TEST KÜKÜLÜŞÜ, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

INTERTEK

The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK
Notified body number: 0362

SATRA

Wynham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire,
NN16 8SD, United Kingdom Notified body number: 0321
Bacnetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland
Notified body: 2777

VARTSIT

Vartest Laboratories, Inc., 19 West 36th Street,
10th Floor New York, NY 10018, ISO/IEC 17025 Testing Certificate No.
through AZLA is 2180.01

AITEX

Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spain
Notified body number: 0161

OTI

Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Spengergasse
20 1050 Vienna, Austria Notified body number: 0534

AR

CE

يرجى قراءة بعناية تعليمات أطروحة قبل استخدام هذه الملابس السلامة. اشتراطات غايبة متفقوة على الفور سلاكتك او فيما يتعلق بالملابس لاجابة لاجابة العمل الخاص بك محددة. تعليمات متاجر اطروحة بعناية بحيث يمكنك الإبلاغ عليها في أي وقت.

نشر إلى تسمية لتتبع الحصول على معلومات مفصلة حول المعايير والمطابقة، وتطبيق المعايير والموارد التي تظهر على كل من المنتج ومعلومات الاستخدام اذاعة فقط. صمم هذه المنتجات الامتثال لخطات التفتيش (الامتداد 6102) الامتداد (الاروي) 524).

فيود الاستخدام 6102:1A + 3102:17402 OSI NE (AESI/ISNA 5102-70) AESI/ISNA

احرص دوما على ارتداء ملابس مثبته التنظيف: ابرؤض اخلاص هذه الملابس بدون اضرار للتنشفة او ملوثة واصبحت اسندل التظليل للباس باخرى جديدة. يتاسد بكم ارتداء الملابس التام يوم العمل بأكمله ولا تتوى على ملوثة سامة يمكن ان تؤثر على الصحة سلبا بأي طريقة اخرى. اي افعالنا حساسية بسبب احتكاك البشرة مع هذه الملابس لا تتاول اصلاح الملابس لا يجب تجاهل جميع الملابس بامن. بس لا يرضى نظفها واوتفيتها مع الغامات و الشطرات. بس لا ي

فيود الاستخدام 9723 SIR (الفئة 1 السطرون بدوى 9723 SIR بالنسبة لمجموعة التسمية '1' ابرؤض الاعلى من الجسم والملابس.



الموصى به الارتفاع لتحتل حينها الموصى به مقاس الصدر من الملابس الموصى به محيط الصدر حينها

الجسم متاج والاشرار: صناع جلود لسند وجسم الجسم، البرمجة المرجوع إلى الرسم التالي المجموع والملابس يتعد في هذا الارتفاع الشامة. قد يتساح حينها إلى ارتداء القفازات (NEI 704 و NEI 77421) احذية (54002 NEI) ولبو صالة السلامة.



فيود الاستخدام 6102:1A + 3102:17402 OSI NE X (الامتداد 6102:1A + 3102:17402 OSI NE) اصنفت لانااص

التعزيز: لا تعزرن في الالانك للتعرفوة والكمعة الشمس القوية او المشير. تفزرن في ظروف نظيفة ومظلمة.

بعد الرجعة: إن المصنع إن تلبات المبلوثة من الملابس أين تم التسميات تجاهل الرجعة. استنصباها او ازلتها.

محتوى الألياف: التسمية ابرؤض إلى التسمية للملابس للمصنوع على تفاصيل الموافق.

تعزيز: في حال وجود جيدة، والوقاية المحيطة، ويمكن ان تعافى السنج.

شرط او مصلحات ورتفكتلتي لا يمكن استنصباها يرجى الرجوع إلى مصلق التياب بعد الدوران. التفتيش العدة الاقصى بعد دوران التفتيش لسو يوم العامل الوجد الذي يتصل بعد التياب. صمم ستورفك ايضا على الاستخدام والرجعة واي ملابس يجب التخلص عند الصفاة الوافي ثم بعد تطيق على سبيل المثال 1. ازالة 1. عدد من الصفاة. 2. هذه المواد قد تدمرت اما صعبة او مستوردة. 3. التخلص التكاثرية الترتيب قد خيدا. 4. التياب بشكل دائم، وارحق متسخ او القيدية المصنوعة.

- h/mk03 1 - صنف 1 - سنج القوي سريع حركة مرور
- h/mk06 2 - صنف 2 - سريع حركة مرور
- h/mk06 3 - صنف 3 - سريع حركة مرور



9723-SIR MOT-9723-1 eusd (معاير الصناعة للسلكة الحديدية) 6102:1A + 3102:17402 OSI NE 1 مصل 9723 TR / OG (معاير الصناعة للسلكة الحديدية) (SIR) هي ارضية على جميع افضاء المجموعة السلكة الحديدية وتنطبق على جميع الاكفاة كات الصنة.

تسميات لصل الرجعة الرجوع إلى التسمية للملابس لتفاصيل للمطابقة.

درجة الحرارة 30 درجة مئوية، وعملية خفيفة		خط جاف	MAX	الحد الأقصى 50 سفات
درجة الحرارة 40 درجة مئوية، وعملية خفيفة		تظليل خطر الملابس	50x	
درجة الحرارة 40 درجة مئوية، وعملية طبيعية		لا يوكي	MAX	الحد الأقصى 25 سفات
درجة الحرارة 60 درجة مئوية، وعملية طبيعية		الحد الأقصى الجديد 110 درجة مئوية	MAX	الحد الأقصى 12 سفات
لا للتبيض		الحد الأقصى الجديد 150 درجة مئوية	MAX	
لا تستخدمى التنظيف الجاف		لا يجب التنظيف	MAX	
تغير منفض جاف		تلفافة الملابس الموثية	MAX	الحد الأقصى 5 سفات
لا تستخدمى التنظيف الجاف وضعها البيضي				