



EN 1150:1999

MANUFACTURER

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

www.portwest.com/declarations

Name and Address of Certified Body:

SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering,

Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Notified Body Number: **NO:0321**

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland

Notified Body Number: **2777**

AR

الشركة المصنعة

تشير إلى تسمية المنتج للحصول على معلومات مفصلة حول المعايير المقابلة. وتطبق المعايير والرموز التي تظهر على كل من المنتج ومعلومات المستخدم أدناه فقط. جميع هذه المنتجات الامتثال لمتطلبات البند (6102) الاتحاد الأوروبي (524).

حدود الاستخدام
يجب أن تلبس الملابس مقلدة في جميع الأوقات لتقديم المستوى الصحيح للحماية كما هو مذكور أعلاه. الحفاظ على النظافة. و عندما تصبح خصائص هذه الملابس غير مرئية أو متسخة أو ملوثة يجب على الفور استبدالها بواحدة جديدة. عندما يستوجب تغيير التسميات على هذه الملابس أو تصفيتها مع تسميات إضافية فقد تصبح غير متوافقة مع المعايير المعلنة.

التخزين
لا تلمم بالتخزين في الأماكن التي تخضع لأشعة الشمس القوية المباشرة. إذا الملابس تعرضت للرطوبة يجب السماح لها لتجف في درجة حرارة الغرفة قبل تخزينها. يجب أن تظل هذه الملابس نظيفة لتظل فعالة. استبدال قوري إذا تضررت بشكل دائم أو اصبح اللون متلاشي.

بعد الرعاية
تشير إلى تسمية الملابس للحصول على تعليمات الغسيل. الشركة المصنعة لن تقبل مسؤولية المنتج اذا تم تغيير التسميات او تم تجاهلها او تشويهاها أو إزالتها يرجى الرجوع إلى تسمية الملابس لعدد دورات الغسيل المسموح بها. الحد الأقصى للعدد المعلن لتنظيف الدورات هو العامل الوحيد الذي لا يتصل بعمر الملابس. العمر سيحدد أيضا على الاستخدام، والرعاية، والتخزين، إلخ. يجب أن يتم تغيير الملابس اذا لم تعد تنطبق الصفات الواقية: على سبيل المثال، 1. يتم الوصول إلى الحد الأقصى لعدد من الغسالات. 2- اذا تضررت الملابس أما بواسطة التلاشي أو التمزيق. 3- تلاشي انعكاس الشريط. 4- الملابس المتسخة بشكل دائم أو أحرقت أو متآكل بشكل كبير. أغسل تسميات الرعاية: تشير إلى تسمية الملابس المقابلة لتفاصيل الغسيل

الشريط الانعكاسية والتسميات
لا يمكن كي الشريط الانعكاسية أو التسميات.

تسميات غسل الرعاية: الرجوع إلى التسمية الملابس لغسل تفاصيل المقابلة.

درجة الحرارة 30 درجة مئوية، وعملية خفيفة		خط جاف	
درجة الحرارة 40 درجة مئوية، وعملية خفيفة		تطير خط الملابس	
درجة الحرارة 40 درجة مئوية، عملية طبيعية		لا يكرى	
درجة الحرارة 60 درجة مئوية، عملية طبيعية		الحد الأقصى الحديد 110 درجة مئوية	
لا التبييض		الحد الأقصى الحديد 150 درجة مئوية	
لا تستخدم التنظيف الجاف		لا يجف التنظيف	
تعتز منخفض جاف		نظافة الملابس المهنية	
تستخدمي التنظيف الجاف وضعها الطبيعي			

MAX الحد الأقصى 05 | MAX الحد الأقصى 52 | MAX الحد الأقصى 21 | MAX الحد الأقصى 5
50x غسالات | 25x غسالات | 12x غسالات | 5x غسالات