



ПРОИЗВОДИТЕЛ

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

EN 1150:1999

www.portwest.com/declarations

Наименование и адрес на Сертифициращ Орган:

SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering,

Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Номер на Нотифициращ Орган: **NO:0321**

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland

Номер на Нотифициращ Орган:2777

BG

ДЕТСКИ ОБЛЕКЛА С ПОВИШЕНА ВИДИМОСТ



За подробна информация относно съответните стандарти вижте етикета на продукта. Използват се само стандарти и икони, които се показват както на продукта, така и на потребителската информация по-долу. Всички тези продукти отговарят на изискванията на Регламент (EU 2016/425).

Ограничения при употреба

Облеклото трябва да бъде носено пристегнато по всяко време, за да се осигури правилното ниво на защита, както е посочено по-горе.

Запазете Чисто Ако свойствата за висока видимост на това облекло станат непоправимо замърсени, заменете с ново. Ако дрехите се променят или филтрират с допълнителни етикети или лого, те вече не отговарят на декларирания стандарт.

Съхранение

НЕ съхранявайте на места, подложени на пряка слънчева светлина. Ако дрехата се намокри, оставете да изсъхне при стайна температура преди употреба. Това облекло трябва да се поддържа чисто, за да остане ефективно. Сменете незабавно, ако е трайно повредено, оцветено или избледняло.

Грижа за Облеклото

Обърнете се към етикета на дрехата за инструкциите относно почистване. Производителят няма да поеме отговорност за облекла, където етикетите за грижи са били игнорирани, дефектни или премахнати

Моля, вижте етикета на дрехата за броя на заявените цикли на изпиране. Посоченият максимален брой цикли на почистване не е единственият фактор, свързан с продължителността на живота на облеклото. Животът също зависи от употребата, грижата, съхранението и т.н. Облеклата трябва да се изхвърлят, когато защитните качества вече не се прилагат: напр. 1. Максимален брой изпирации. 2. Материалът е повреден или избледнял, или е разкъсан. 3. Отразителните качества на лентата са избледнели. 4. Облеклото е трайно замърсено, напукано, изгорено или силно протрито.

Етикетите за пране: Вижте етикета на дрехата за съответните подробности за изпиране.

Ретрорефлексивна лента и етикети

Ретрорефлексивната лента или етикети не трябва да се изглаждат.

	Максимална температура 30 ° C, лек процес		Да не се Суши Машинно		Да не се Глади
	Максимална температура 40 ° C, лек процес		Машинно Сушене при лек Режим		Изглаждане при 110°C
	Максимална температура 40 ° C, нормален процес		Машинно Сушене при нормален Режим		Изглаждане при 150°C
	Максимална температура 60 ° C, лек процес		Нормално Сушене		Да не се подлага на Химическо Чистене
	Да не се Избелва		Сушене на Простор		Професионално Химическо Чистене

MAX 50x | Максимално 50 | Пранета

MAX 25x | Максимално 25 | Пранета

MAX 12x | Максимално 12 | Пранета

MAX 5x | Максимално 5 | Пранета