



VÝROBCE

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

EN 1150:1999

www.portwest.com/declarations

Jméno a adresa certifikačního úřadu:

SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Číslo notifikované osoby: **NO:0321**

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland

Číslo notifikované osoby:2777



**OBLEČENÍ S VYSOKOU VIDITELNOSTÍ
JUNIOR HIGH VISIBILITY**



Podrobné informace o odpovídajících normách naleznete na štítku produktu. Použijí se pouze standardy a ikony, které se zobrazují jak na výrobku, tak i na uživatelských informacích níže. Všechny tyto výrobky splňují požadavky nařízení (EU 2016/425).

Omezení použití

Oděv by měl být nošený vždy připevněný, aby byla zajištěna správná úroveň ochrany, jak je uvedeno výše.

Udržujte v čistotě. Pokud by se vlastnosti s vysokou viditelností tohoto oděvu staly neopravitelně znečištěnými nebo kontaminovanými, vyměňte je za nový. Pokud jsou oděvy změněny nebo označeny pomocí dodatečných štítků nebo log, nemusí již vyhovovat deklarovanému standardu.

Skladování

Neuchovávejte v místech vystavených přímému slunečnímu záření. Pokud je oděv vlhký, nechte před skladováním vysušit při pokojové teplotě. Tento oděv musí být udržován v čistotě, aby zůstal funkční. Okamžitě vyměňte, pokud jsou trvale poškozené, zabarvené nebo vybledlé některé části oděvu.

Dodatečná péče

Pokyny k praní naleznete na štítku oděvu . Výrobce nenese odpovědnost za oděvy, u nichž byly štítky péče ignorovány, poškozeny nebo odstraněny

Pokyny týkající se počtu pracích cyklů naleznete na štítku oděvu. Uvedený maximální počet pracích cyklů není jediným faktorem vztahujícím se k životnosti oděvu. Doba životnosti závisí také na použití, péči, skladování apod. Oděvy by měly být zlikvidovány, pokud již nejsou použity ochranné vlastnosti: např. 1. Dosáhne se maximálního počtu praní. 2. Materiál byl poškozen buď blednutím, nebo byl roztržen. 3. Reflexní vlastnosti pásky vybledly. 4. Oděvy jsou trvale znečištěné, popraskané, spálené nebo silně oděné.

Pokyny pro praní: Viz příslušný popis mycího štítku

Retroreflexní páska a štítky

Retroreflexní pásy nebo štítky by se neměly žehlit.

	Maximální teplota 30°C, mírný proces		Nesušte v sušičce		Nežehlit
	Max teplota 40°C, mírný proces		Sušení v sušičce - slabé		Žehlit max 110°C
	Max teplota 40°C, normální proces		Sušení v sušičce - normal		Žehlit max 150°C
	Max teplota 60°C, normální proces		Sušení		Nečistit chemicky
	Nebělit		Sušit odkapáváním		Profesionální suché čištění

MAX 50x | Maximum 50 pracích cyklů

MAX 25x | Maximum 25 pracích cyklů

MAX 12x | Maximum 12 pracích cyklů

MAX 5x | Maximum 5 pracích cyklů