



EN 1150:1999

TOOTJA

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

www.portwest.com/declarations

Teavitatud asutuse nimi ja aadress

SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Teavitatud asutuse number: **NO:0321**

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland

Teavitatud asutuse number:2777



JUUNIORIDE KÕRGNÄHTAVUSEGA RIIETUS



Detailse informatsiooni vastavate standardite kohta leiate tootesildilt. Ainult standardid ja ikoonid, mis on kuvatud tootel ja kasutusjuhendis on kehtivad. Kõik need tooted vastavad määruse (EL 2016/425) nõuetele.

Kasutus piirangud

Riietus tuleb alati kinnitada, et tagada õige kaitsetase nagu eespool kirjeldatud. Hoida puhtana Riietuse nähtavuse omadused võivad muutuda, kui riietus on pöördumatult määrdunud või saastunud, siis asendage see uuega. Kui rõivaid muuta või lisada täiendavaid silte või logosid, siis ei pruugi see enam vastata deklareeritud standarditele.

Ladustamine

MITTE hoiustada kohas, kus on otsene ja tugev päikesevalgus. Kui riietus muutub märjaks, kuivatada see enne ladustamist toatemperatuuril. Riietust tuleb hoida puhtana, et see säilitaks oma tõhususe. Asendage kohe, kui see on püsivalt kahjustatud, värvine või pleekinud.

Järelhooldus

Hooldusjuhiste saamiseks vaadake pesu juhendit. Tootja ei võta endale vastutust rõivaste eest, kus on ignoreeritud, rikutud või eemaldatud hooldusmärgised.

Palun vaadata märgiselt lubatud pesude märgist. Puhastusüklite maksimaalne arv ei ole ainus tegur, mis on seotud riietuse elueaga. Kestus sõltub ka kasutusest, hooldusest, ladustamisest jne. Rõivad tuleb ära visata, kui kaitse kvaliteet enam ei kehti: nt. 1. Pestud maksimaalne arv 2. Materjal on kahjustatud kas tuhmumise või lõhkumisega 3. Paelte peegeldus on kadunud 4. Riietus on püsivalt määrdunud, põlenud või kraabitud. Pesujuhendi etikett: Vaadake pesemise detailseid andmeid etiketilt.

Tagasipeegeldavad helkursidid ja paelad.

Tagasipeegelduvaid paelu või silte ei või triikida.

	Max temp 30°C, kerge protsess		Mitte trumme kuivatust		Mitte triikida
	Max temp 40°C, kerge protsess		Aeglane trummel kuivatus		Triikida max 110°C
	Max temp 40°C, normaalne protsess		Normaalne trummelkuivatus		Triikida max 150°C
	Max temp 60°C, normaalne protsess		Sirge kuivatus		Mitte kuivpuhastust
	Mitte pleegitada		Rippuv kuivatus		Professionaalne puhastus

MAX 50x | Maximum 50 pesu

MAX 25x | Maximum 25 pesu

MAX 12x | Maximum 12 pesu

MAX 5x | Maximum 5 pesu