

PORTWEST®




TOOTJA
Portwest, IDA Business Park, Westport,
Co Mayo, F28 FY88, Ireland



Taaskasutage aku vastutustundlikult.

EE SOOJENDUSEGA JOPE

PATAREI SPETSIFIKATSIOON



10,000 MA PATAREI - Jakist maksimaalse kasu saamiseks laadige 3-4 tundi.

- [A] Patarei taseme nupp**
Tuli näitab, kui palju on energiat jäänud.
- [B] DUAL USB PORTS**
Esmane USB port võimaldab ühendada jopes oleva küttesüsteemiga.
Teine USB port võimaldab laadida mobiili seadmeid.
- [C] VÄLJUNDI PORT** Aku laadimine
- [D] Patarei taseme nupp**- Kasuta seda nuppu, vaatamaks palju on aku võimsust järgi.



KASUTUSJUHEND

NUPUDE KUVAMINE - TASE

Kõrge temperatuur: PUNANE tuli - SOOJENDUSAE 3 TUNDI-Temperatuur 45°C

Keskmine temperatuur: VALGE tuli - SOOJENDUSAE 6 TUNDI-Temperatuur 35°C

Madal temperatuur: SININE valgus - SOOJENDUSAE 10 TUNDI-Temperatuur 25°C

KASUTUSJUHEND

- Ühendage aku sisetasku asuva USB kaabli abil
- Kui aku on edukalt ühendatud, süttib toitenupp.
- Sisselülitamiseks, hoidke toitenupp all (umbes 3 sekundit).
- Jope hakkab paneelide kaudu soojenema.
- Temperatuuri taseme muutmiseks vajutage uuesti toitenuppu.
- Vajaliku temperatuuri valimiseks, hoidke jätkuvalt nuppu.
- Kõrge temperatuur: PUNANE tuli, Keskmine temperatuur: VALGE tuli, Madal temperatuur: SININE valgus
- Välja lülitamiseks vajutage uuesti toitenuppu (u.3 sek) ja hoidke see all.
- Kui jope lülitub ootamatult välja, kontrollige kindlasti kaabli ühendust ja aku laetust.
- Mobiili seadme laadmiseks ühendage lihtsalt teise USB portiga.
- NB! mobiili seadme laadimine mõjubalt kasutamise pikkust.

PESUJUHEND

- Enne pesemist veenduge, et aku on lahti ühendatud ja eemaldatud jaki küljest.
- Pese jakki 30°C kerge pesu
- Kasutage neutraalseid või mähedaid pesuaineid
- Keemiliselt MITTE puhastada. Ärge kasutage valgendit ega keemilisi puhastusvahendeid. Lahustiga puhastamine võib kahjustada jopet.
- Mitte triikida.

OHUTUSJUHEND

- Seda toodet ei tohi kasutada lastel ega imikutel
- Mitte kasutada halva vereeringe või kuumus tundlikul inimesel.
- Mitte kasutada, kui vooder on märg või niiske. Küttefunktsiooni ohutuks kasutamiseks peab toode olema täielikult kuiv.
- Ärge puudutada kütteelemente palja nahaga. Ebaõige kasumise korral võivad tekkida põletused.
- Ärge kasutage, kui sisevooder on kahjustatud või rebenenud.

TOOTE SPETSIFIKATSIOON- S547



- Ebamugavuse tekkimisel, lülitage see koheselt välja.
- Ärge kasutage tootel nõelu. Nõelad võivad kahjustada elektrijuhtmeid.
- Enne ladustamist veenduge, et jope oleks välja lülitatud, kaabel lahti ühendatud ja rõivas täielikult jahtunud.
- Ärge kortsutage ega purustage rõivaid, pannes esemeid ladustamisel nende peale. See võib ära sisemise elektronika vigastused.
- Jope tuleks kõrgema temperatuuriga keskkonnas lahti ühendada või välja lülitada. Kui te seda ei tee, võib see tekitada ülekuumenemise või kuumarabanduse.
- Mitte hoida akut metallist esemest. Sellir eesmärk on vältida lühise ohtu.
- Mitte murda avatud akut.
- Hoidake akut kuivas keskkonnas. Aku peab olema kogu aeg kuiv.
- Laadija taskusse ei tohi sattuda ühtegi metallosa, vältimaks lühise ohtu.
- Laadijate ja akude kontaktid peavad olema puhtad.
- Aku võimalikult pika elu saavutamiseks, eemaldage aku laadijast, kui see on täielikult laetud.
- Ladustada lastele kättesaamatus kohas.
- Regulaarselt kontrollida jope kulumist ja osade kahjustusi.
- Laadige ainult kaasas oleva akuga. erinevad akud võivad põhjustada riski.
- Aku kahjustuse korral võib see lekkida vedelikku. Vältige kontakti kui see juhtub. Aku vedelikuga kokkupuutel loputage koheselt.
- Kui vedelik satub silma, pöörduge koheselt arsti juurde.
- Mitte kasutada äärmuslikes temperatuurides. Äärmiselt madal temperatuur võib kahjustada akut.

LIITUM AKUDE TRANSPORTIMINE.

- Liitumoonakude sihtes kehtivad ohlikke aineid käsitlevate õigusaktide nõuded.
- Akude vedu peab toimuma vastavalt kohalikele, riiklikele ja rahvusvahelistele nõuetele.
- Kasutajad saavad akusid maanteel ilma täiendavate nõueteta vedada.
- Palamatareide kaubandusliku vedu komandante isikute poolt reguleeritakse ohlikke kaupade käsitlevate õigusaktidega.
- Transpordi ajal veenduge, et aku kontaktlemendid on kaitsitud. Veenduge, et aku on kindlalt kinnitatud.
- Ärge transportige pragunenud või lekkivaid akusid.