

Prašome atidžiai perskaityti apsauginės aprangos naudojimo instrukcijas prieš pradėdami ją naudoti. Aptarti jūsų specifinės darbo sąlygas ir joms tinkamą saugos aprangą turite su saugos inžinieriumi ar tiesioginiu viršininku. Saugokite šias instrukcijas, kad bet kada galėtumėte jas perskaityti.



Produkto etiketėje rasite išsamesnės informacijos apie atitinkamus standartus. Galioja tik tie standartai ir ikonos, kurie nurodyti ant produkto ir naudojoto informacijas lapo. Visi šie produktai atitinka EN 10616/425 normatyvo reikalavimus.



**ISO 13688:2013 Apsauginiai drabužiai (žiurkietė etiketė)**  
Gėdinti reikalavimai. Šis Europos standartas nurodo bendrus reikalavimus ergonomikumui, nusidėvėjimui, dydžiams, apsaugos drabužių žymėjimui ir kombinacijos pateiktai informacijai.

- A= rekomenduojamas dėvėtojo ūgis
- B= rekomenduojama kritinė apimtis
- C= rekomenduojama liemens apimtis
- D= rekomenduojami dėvėtojo vidinės kojos išmatavimai



**EN 13034:2005 + A1:2009 6 tipo apsauginė apranga nuo cheminių medžiagų**

Šis standartas nurodo minimalius reikalavimus naulumui riboto naudojimo ir daugkratui panaudojimo aprangai nuo cheminių medžiagų. Riboto naudojimo apranga nuo cheminių medžiagų yra skirta apsaugai nuo žemo spaudimo aerozolių, mažo tūrio tūškalų, kai skvarbos barjeras (neolaidinamie lyginiai) nėra reikalingas. Šis standartas taikomas apsauginiams kostiumams ir dalinėms kūno apsaugos priemonėms nuo cheminių medžiagų. Apsauginė apranga turi būti dėvima kartu su gobtuvu ir respiratoriumi, garantuojančiu prisidėjimą su guminiu batelis (tik 6 tipu). Gobtuvas turi gulėti ant pečių, prisidėjimas užėti ant rankynių ir turi būti uždarinčiamas. Kelnes turi užėti ant apsauginių batų. Kai apranga turi gobtuvą, jis užtraukiamas ant galvos taip, kad dengtų kaklą.

Cheminė sudėtis	Atstūmimo indeksas	Skvarbos indeksas
10% sodos hidroksidas	<b>Testų rezultatus matysite lentelėje esančioje vidinėje viršelio dalyje.</b>	
30% sieros rūgštis		
0-kilenas		
Butanas-1-ol		

### Fizikinių testų rezultatai

Testas/savybė	Našumo klasė
Trintis	<b>Testų rezultatus matysite lentelėje esančioje vidinėje viršelio dalyje.</b>
Atsparumas plyšimui	
Atsparumas tempurimui	
Atsparumas pradūrimui	
Degumas	
Stilių stiprumas	

Testų rezultatus matysite lentelėje esančioje vidinėje viršelio dalyje.

### Skalbimas - dėl skalbimo informacijos žiurkietė etiketė.

- Aukščiausia temperatūra 30°C, lengvas skalbimas
- Aukščiausia temperatūra 40°C, lengvas skalbimas
- Aukščiausia temperatūra 40°C, normalus skalbimas
- Aukščiausia temperatūra 60°C, normalus skalbimas
- Nebalinti
- Neždiovinti džioviklyje
- Džiovinti džioviklyje žemoje temperatūroje

- Džiovinti džioviklyje normalioje temperatūroje
- Džiovinti pakabinus
- Džiovinti nepergręžtą pakabinus
- Lyginimas 110°C
- Lyginimas max 150°C
- Sausas valymas negalimas
- Profesionalus sausas valymas



Pramoniniu būdu skalbiami FR drabužiai buvo vertinti pagal EN ISO 15797 standartą. Tūneli džiovinimas Skalbimo procedūra 1-8

Si apranga buvo apdirbta taip, kad įgytų atsparumą cheminiams poveikiui ir medžiagų atstumimui.  
6 tipo kostiumai buvo testuojami pagal EN13034 5.2 reikalavimus visam kotiumui. 6 tipo dalinė kūno apsauga visam kostiumui testuota nebuvo.

### Svarbios rekomendacijos

- Noredami apsigali ar nusilviki apranga, visada piniai atstogytikie visas užgesimas. Apranga turi būti dėvima piniai užstogytikie.
- Dėvėkite tinkamo dydžio aprangą. Produktai, kurie yra per laisvi ar per anksti riboja judėjimą ir nesuteikia optimalios apsaugos. Dydis yra pažymėtas ant produkto (visada skaitykite etiketę).
- Jei drabužis turi gobtuvą, jis turi būti dėvimas tol, kol yra dirbama.
- Kelnes ar kombinacijas turi būti dėvimi su atitinkamu viršutiniu drabužiu ir gerai užėti vienas ant kito. Skvarbos turi užėti ant kelnių ir pakankamai dengti kelnes kai darbuotojas rikištosis viš galvos ir kai darbuotojas yra pasilenkęs.
- Atminkite, jei drabužiai neatitinka EN143 2 ar 3 klases reikalavimų oro pralaidumui praliginas drabužio dėvėjimo laikas gali sukelti karščio stresą.
- Jei drabužis turi kelių pagavalių kišenes, jos turi būti dėvimos kaip reikalauja EN14404 : 2004 siekiant išvengti medinių įrankių komplikacijų. Kelių apsaugos dydis turi būti 195 x 145 x 15mm (ilgis x plotis x storis). Tačiau, kelio pagavales nesuteikia visapusiškos apsaugos. Kelių lipni prisitipi prie drabužio, padidina komfortą ir sutvirtina drabužį, bet neapsaugo darbuotojo nuo galimų medicininių komplikacijų.
- Degias medžiagas laikykite toliau nuo liepsnos.
- Gamintojos nėra atsakingas, jei nesilaikoma instrukcijų.
- Nevisiems drabužiai gali sumaižinti apsaugą. Jei drabužis nepataisomai suteptas, pakeiskite jį nauju.
- Sugadinti drabužiai negali būti taisomi - pakeiskite nauju.
- Nebeužsantur drabužiai turi būti utilizuojami, laikantis vietinių sąskaitų tvarkymo reikalavimų.
- Dėmesio. Nuovėkiant užterštą drabužį, įsitikinkite, kad užterštą paviršių likusių dirbaloje. Pasiviekite pagalbos, jei reikia. Kelnes ir kombinacijas nuovėkite sudami ir išstumdami įmami linik batų ir nusiminkite kelnes už po juo padu metu. Jei kostiumas iš dviejų dalių, viršutinę dalį reikia nusimti pirmiau nei kelnes.
- Sumažinkite užterštumo riziką ir nealkalbikite namų sąlygomis.

**Galmi dydžiai** ir pasirinkimas: Dėl tinkamo krūtinės ir liemens dydžio patikslinkite dydžių lentelėje. Ši apranga leidžia po jaus patogiai dėvėti kitus drabužius. Dėl visapusiškos apsaugos gali reikėti dėvėti pirštines (EN 407 arba EN 12477), batas (EN 20345) ir/ar saugos šalmas (EN 397).

**Laiškymas:** Nelakykite vietose, kur patenka tiesioginiai saules spinduliai. Laiškikite išvairioje ir sausoje vietoje.

**Priežiūra:** Gamintojas neatako už gaminius, jei nesilaikoma etiketėje nurodymų, jos yra sugadintos ar nuimtos.


**Pluošto sudėties etiketė:** dėl pluošto sudėties žiurkietė drabužio etiketėje.

**Dėmesio:** Ten kur yra gobtuvas, periferinis matymas ar klausas gali susilpnėti.

**Retroreflektyvnie juosta ar etiketės:** neturi būti lyginamas lygintuvis! Skalbinir ir valymo ciklą skalčius nurodymas etiketėje. Gaminio dėvimo laikas priklauso ne vien tik nuo skalbinių skalčius, bet ir nuo naudojimo, laikymo ir t. Drabužiai nebenaudojite jei jų apsauginės savybės prarado savo funkcijas, pavyzdžiui: 1. pasiekta maksimalus skalbinių skalčius; 2. medžiaga yra nuklusi arba pletėta; 3. juostų atspindinčios savybės nukluto; 4. drabužis yra nepataisomai ištrėptas, trinčias, nuovėgės ar nusirytęs.



	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X-TALL	188-202	92



B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44
S	36"-38"	92-96	46-48
M	40"-41"	100-104	50-52
L	42"-44"	108-112	54-56
XL	46"-48"	116-124	58-62
XXL	50"-52"	128-132	64-66
3XL	54"-55"	136-140	68-70
4XL	56"-58"	144-148	72-74
5XL	60"-64"	152-160	76-80

C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36
S	30-32	76-80	46-48	38-40
M	33-34	84-88	50	42-44
L	36-38	92-96	52-54	46-48
XL	40-41	100-104	56	50-52
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56
3XL	46-47	116-120	62	58-60
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64

## MANUFACTURER

PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОИЗВОДАЧ, VÝROBCA, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, КАТАКЕВЪСТНЪ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, RAŽOŤAZ, GAMINOTOJOS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОДУСЕНТ, ПРОДУКЦЕНТ, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛЪ, ПРОИЗВОДАЧ, VÝROBCA, ПРОИЗВАЈАЦ, ТИЛВЕРКАРЕ, ЂРЕТИС, ВИБРОНИК  
**PORTWEST, WESTPORT, CO. MAYO, IRELAND**

## TEST HOUSE

AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ŽKŪŠEVNÍ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAJAJ, ORGANISME NOTIFIE, TESTIERHAUS, ДОМ ДОКЛОН, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAJOJE ISTAJGA, ТЕСТ КУЉА, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAЈACE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ISPITNA KUĆA, CERTIFIKACNY ORGAN, TESTAL HISA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUIS, TEST KURULUŞU, ВІПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

INTERTEK

The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK  
Notified body number: 0362

SATRA

Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom  
Notified body number: 0321

CENTEXBEL

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland  
Notified Body: 2777

BTGT

Technologiepark 7, B-9052, Zwijnaarde, Belgium  
Notified body number: 0493

SGS

BTGT Fire Technology Services, Unit 4B, Stag Industrial Estate, Atlantic Street, Broadheath, Aitrcinham, WA14 5DW, England  
Notified body number: 0339

SGS

SGS United Kingdom Ltd, Weston Super Mare, BS22 6WA, England  
Notified body number: 0120

CENTRO

Centro Tessile Contoniere e Abbigliamento S.p.A, 1-Piazza S Anna, 2-21052 Busto Arsizio (VA)  
Notified body number: 0624

TESSILE

AITEK

Plaza Emilio Sala, 1 03801 ALCOY (Alicante) SPAIN  
Notified body number: 0161

OTI

Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH  
Spengergasse 20, 1050 Vienna, Austria  
Notified body number: 0534