

LT

Prieš pradėdami naudoti darbo saugos drabužius atidžiai perskaitykite instrukcijas. Pasikonsultuokite su darbo saugos inžinieriumi arba tiesioginiu viršininku dėl tinkamo darbo aprangos įsijų darbo vietoje. Šias instrukcijas saugokite, kad galėtumėte bet kada jas perskaityti.

CE

Produktu etikečių rasiše išsamės informacijos apie atitinkamus standartus. Galioja tik šie standartai ir ikonas, kurie nurodyti ant produkto ir naudojoto informacijos lape. Visi šie produktai atitinka EU 2016/425 normatyvo reikalavimus.

Naudojimo apribojimai (EN 1149):

Drabužiai turi būti dėvimi su kelnėmis ar viršutiniams drabužiams atitinkantiems standartai. Viršutiniai drabužiai turi gerai užėti ant apatinių drabužių, kad būtų gerai už-žengti ir nebūtų tarpų.

Visada dėvėkite tinkamai užsegę:

- Darbuotojai dėvintys elektrosstatinius drabužius turi turėti tinkamą žemumą. Atsparumas tarp darbuotojo ir žemės turi būti mažiau nei 108, dėvint atitinkama apangą.
- Elektrosstatinio kriuvio nukreipimo apanga neturi būti avinta esant degiam ar spogostamai aplinkai ar dirbant joje.
- Nėliedžiam ant elektrosstatinio nukreipimo apangos tvirtinti įkūlių logotipų. Šios apangos apangos savijės priklausu nuo drabužių dėvėjimo, svaramo ir skidimo.
- Elektrosstatinio kriuvio nukreipimo apanga neleistina dėvėti aplinkoje prisotintoje deguonies be saugos inžinieriaus leidimo.
- Ši drabužių tinka dėvėti visą darbo dieną. Jame nėra įkūlių toksinių medžiagų, sutrikdančių alergiją. Nėra informacijos, kad sąlytyje su drabužiu būtų avierinkji reakcijų. Pažeisti drabužiai netašomi.



ISO 13688 : 2013 Apsauginė apranga (žiurėkite etiketę). Bendri reikalavimai. Šis standartas nurodo bendrus reikalavimus ergonomiškumui, nusidėvėjimui, dydžiams, apsaugos drabužių žymėjimui ir informacijai gautai iš gamintojo.

- A = rekomenduojamas naudojotoji ūgis
- B = rekomenduojamas kritinės apimtis
- C = rekomenduojamas juosmens apimtis
- D = rekomenduojamas vidinis atstumas tarp naudojotoji kūjų



EN 1149 apsauginiai drabužiai su elektrosstatinėmis savybėmis

Šis standartas nurodo reikalavimus elektrosstatiniams apsauginiams drabužiams. Netinka apsaugai nuo 220V įtampos.

EN1149-3:2004 ikrovos testavimo metodas visoms medžiagoms.

EN1149-5:2008 medžiagų ir drabužių našumo reikalavimai.
EN1340-5-1:2007 Drabužių atitinkamas reikalavimui nurodytam 3 kenteleje.

Galimi dydžiai ir pasirinkimas:

Dėl tinkamo kritinės ir liemens dydžio pasitikslinkite dydžių lenteleje. Ši apranga leidžia juo jais patogiai dėvėti kitus drabužius. Dėl visapusiškos apsaugos gali reikėti dėvėti pirštines (EN 407 arba EN 12477), batus (EN 20345) ir/ar saugos šalmą (EN 397).

Laikymas:

Nėliakūlyje vietoje, kur patenka tiesioginiai saules spinduliai. Laikykite švarioje ir sausioje vietoje.

Priežiūra:

Gaminio įas neatsaku už gaminius, jei nesilaikoma etikečių nurodymų, jys jra sugadintos ar nuimtos.

Pluošto sudėties etiketė:

dėl pluošto sudėties žiurėkite drabužio etiketę.


Dėmesio:

Ties kur jra gubovus, periferinis matymas ar klausia gali susilpnėti.



EN 1149
GERAI ŽEIDINTI

| | A | | D | |
|--------|---------|----|----|----|
| | CM | CM | CM | CM |
| SHORT | 152-164 | 74 | | |
| REG | 164-176 | 79 | | |
| TALL | 176-188 | 84 | | |
| X TALL | 188-202 | 92 | | |



| B | INCHES | CM | EURO |
|-----|---------|---------|-------|
| XS | 32"-34" | 80-88 | 40-44 |
| S | 36"-38" | 92-96 | 46-48 |
| M | 40"-41" | 100-104 | 50-52 |
| L | 42"-44" | 108-112 | 54-56 |
| XL | 46"-48" | 116-124 | 58-62 |
| XXL | 50"-52" | 128-132 | 64-66 |
| 3XL | 54"-55" | 136-140 | 68-70 |
| 4XL | 56"-58" | 144-148 | 72-74 |
| 5XL | 60"-64" | 152-160 | 76-80 |

| C | INCHES | CM | DE | FR |
|-----|--------|---------|-------|-------|
| XS | 26-28 | 68-72 | 42-44 | 34-36 |
| S | 30-32 | 76-80 | 46-48 | 38-40 |
| M | 33-34 | 84-88 | 50 | 42-44 |
| L | 36-38 | 92-96 | 52-54 | 46-48 |
| XL | 40-41 | 100-104 | 56 | 50-52 |
| XXL | 42-44 | 108-112 | 58-60 | 54-56 |
| 3XL | 46-47 | 116-120 | 62 | 58-60 |
| 4XL | 48-50 | 124-128 | 64-68 | 62-64 |

MANUFACTURER

PROFHUŠIS, PROIZVODITEL, PROIZVOĐAČ, УЎРОВСЕ, ТООТЯ, ВАРМСТАЈА, FABRICANT, HERSTELLER, КАТАЗКАЯТЯИЖ, ГЯТЯТО, FАВВРИКАНТЕ, РАZОТЯЈS, ГАМИНОТЯS, ПРОИЗВОДИТЕЛ, ПРОДУСЕНТ, ПРОДУСЕНТ, АБРИКАНТЕ, ПРОДУКАТОР, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, ПРОИЗВОĐА, УЎРОВСА, ПРОИЗВЯЈАЕС, ТИЛЛЕВКАРЕ, УРЕТЕСИ, ВИБРОФНИК

PORTWEST LIMITED, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND
 Download declaration of conformity @
www.portwest.com/declarations

TEST HOUSE

АГИЕНСИ Е ТЕСТИМ, ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ, ИСПИТНА КУЉА, КЗУБЕЊИ ДЉМ, ТЕСТУШИС, ТЕСТ МАЈА, ТЕСТАЈА, ОРГАНСМЕ НОТИФЕ, ТЕСТИЕРНАУС, АДМН АДКМОН, ТЕСТ КУЉА, ЛАБОРАТОРИО, ТЕСТА ВЕТЯ, ТЕСТАВИМО ИСТАЈА, ТЕСТ КУЉА, ТЕСТОРГАН, ЛАБОРАТОРИУМ РАДАЈАЕС, САSА Е ТЕСТЕ, ИСПИТАТЕЛЬНИЙ ЦЕНТР, ИСПИТНА КУЉА, СЕРТИФИКАЊЎ ОРГАН, ТЕСТНА КУЉА, ЛАБОРАТОРИО ДЕ ЕНСАУС, ТЕСТУШИС, ТЕСТ КИРЛУСУЈУ, ВИПРОУВАЊАЛЬНИЙ ЦЕНТР

WEST YORKSHIRE JOINT SERVICES,
PO BOX 5, NEPSHAW LANE SOUTH, MORLEY, LS27 7JQ
 NOTIFIED BODY NUMBER: 2019

Skalbilmas : dėl skalbimo informacijos žiurėkite etiketę.

- Aukščiausia temperatūra 30°C, lengvas skalbilmas
- Aukščiausia temperatūra 40°C, lengvas skalbilmas
- Aukščiausia temperatūra 40°C, normalus skalbilmas
- Aukščiausia temperatūra 60°C, normalus skalbilmas
- Nebalinti
- Nedžiovinti džiuvyklėje
- Džiovinti džiuvyklėje žemoje temperatūroje
- Džiovinti džiuvyklėje normalioje temperatūroje

- Džiovinti pakabinus
- Džiovinti negręžtus pakabinus
- Nelyginti
- Lyginimas 110°C
- Lyginimas max 150°C
- Sausas valymas negalimas
- Profesionalus sausas valymas