



GAMINTOJAS

PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland



EC SERTIFIKATĄ IŠDUODANČIOS ĮSTAIGOS PAVADINIMAS IR ADRESAS

DOLOMITICERT S.CA.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL - Italy. Notified Body nr 2008



EN 397:2012 + A1:2012

EN 50365:2002

Modeliai	PV74	Skyview Safety Helmet - Elektros izoliacinės savybės
----------	------	--

LT SAUGOS ŠALMAI

Produkto etiketėje rasite išsamesnės informacijos apie atitinkamus standartus. Galioja tik tie standartai ir ikonos, kurie nurodyti ant produkto ir naudotojo informacijos lape. Visi šie produktai atitinka EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002 normatyvo reikalavimus.

Šis šalmas skirtas apsaugoti nuo krentančių daiktų ir galimo kaukolės lūžio ar smegenų pažeidimo.

Šis galvos apsaugos šalmas skirtas apsaugoti darbuotoją nuo 1) mėtomų iš viršaus objektų 2) krentančių objektų 3) poveikio nuo labai žemos temperatūros (-30 C). Nenaudokite šio šalmo lipimui, gaisro gesinimui ar sportinei veiklai.

APSAUGOS APSAUGOS NAUDOJIMAS:

Adekvaciai apsaugai šalmas turi atitikti dėvėtojo galvai. Dydžio reguliavimui naudokite užpakalinį mygtuką atitinkamam dydžiui pritaikyti: pasukite į dešinę norėdami uždaryti/sumažinti dydį.

Pasukite į kairę atidaryti/padidinti dydį. Šalmas absorbuoja smūgio energiją ir yra iš dalies pažeidžiamas ir jei pažeidimas net nėra matomas, bet koks šalmas po sunkaus poveikio turi būti pakeičiamas. Dėvėtojai turi atkreipti dėmesį į tai, kad yra pavojinga modifikuoti, ar keisti originalius šalmo komponentus, kaip gamintojas rekomenduoja. Prie šalmo negali būti jungiamos netinkamos dalys, siekiant juos pritaikyti naudojimui.

Šalmų nedažykite, ant jų nelipdykite lipnių etiketėlių, išskyrus jei tai leidžia gamintojo instrukcijos, nenaudokite tirpiklių.

ŠALMUI LEIDŽIAMOS ELEKTROS RIBOS IR APSAUGA PRIEŠ

NAUDOJANT. Naudotojas turi pasitikrinti, kad šalmai leidžiamos elektros ribos atitiktų nominalią leidžiamą įtampą dirbant. Izoliuojantis šalmas neturi būti naudojamas, jei yra rizikos, kad esama situacija sumažins jo izoliuojančias savybes (pvz. mechaninis ar cheminis faktorius). Elektros izoliacijos našumo savybės yra suteiktos šalmui tik jei jis yra naudojamas su kita apsaugine įranga atsižvelgiant į rizikos faktorius darbe.

PIRMOJO NAUDOJIMO:

Jei šalmas tampa nešvarus ar užterštas, ypač išoriniame paviršiuje, jį reikia atidžiai išvalyti pagal toliau pateiktas valymo rekomendacijas (techninė priežiūra / saugojimas). Mes atkreipiame dėmesį į galimą apsaugos praradimo pavojų, jei šalmas netinkamai valomas ir senėja.

APSAUGINIO ŠALMO PRITAIKYMAS IR INSPEKCIJA

Siekiant garantuoti efektyvią apsaugą, šis šalmas turi būti dėvimas su snapeliu į priekį (tiesioje pozicijoje) ir turi būti pritaikomas dėvėtojo galvai (ne per laisvas ar per ankštas) reguliavimo sistema esančia šalmo užpakalinėje dalyje. Šalmo tarnavimo laiką veikia

keletas faktorių, tokių kaip šaltis, karštis, chemikalai, saulės šviesa ar neteisingas naudojimas. Kasdien ir po kiekvieno naudojimo šalimą reikia patikrinti, kad nebūtų įtrūkimų, ir tvirtinimosi dalys nebūtų pažeistos. Bet koks šalmas po sutrenkimo ar turintis nusidėvėjimo požymių turi būti pakeistas. Šalmą galima naudoti jei jis neturi pažeidimų ir yra naudojamas pagal paskirtį. Šalmo pagaminimo data yra pažymėta vidinėje dalyje. Normaliomis naudojimosi sąlygomis šis apsauginis šalmas suteikia apsaugą 7 metus nuo pagaminimo datos.

reikia kruopščiai išvalyti pagal toliau pateiktas valymo rekomendacijas

(priežiūra / saugojimas).

Mes atkreipiame dėmesį į galimą apsaugos praradimo riziką netinkamo valymo atveju

ATSARGINĖS DALYS: NĖRA

ir šalmo senėjimas.

- = Gamintojo identifikacija
- = Žymėjimai reikšiantys atitikimą sveikatos ir Saugumo reikalavimus pagal (EU)2016/425 EN 397:2012 + A1:2012 = referuojantį standartą ir spaudos metus
- = plastmasės perdirbimo simbolis
- = šalmo medžiagos simbolis
- = Pagaminimo metai ir mėnuo (pavyzdžiui: 2019/kovas)

PAPILDOMI REIKALAVIMŲ ŽENKLINIMAI:

-30°C: labai žema temperatūra. Šalmas šiose temperatūrose išlaiko savo našumo savybes.

440V.a.c. : Elektros izoliacija.

Šalmas apsaugo nuo trumpo atsitiktinio kontakto su elektra iki 440Va.c. Tinkamas naudoti pramonėje ir darbo vietoje, kai elektros rizika yra žemesnė nei 440Va.c.

LD: Šoninė deformacija.

Šalmas apsaugo dėvėtoją nuo šoninių deformacijų.

MM: Lydyto metalo tiškaliai.

Šalmas apsaugo naudotoją nuo lydyto metalo tiškalių.



Elektros testas (EN 50365:2002). Šalmas turi elektros izoliaciją ir gali būti naudojamas dirbant su instaliacijomis, neviršijančiomis 1000 V a.c. ar 1500 V d.c. Kai naudojamas kartu su kita elektros apsaugine įranga, šalmas apsaugo nuo pavojingos srovės pratekėjimo į galvą.

Atsisųskite atitikimo deklaraciją adresu www.portwest.com/declarations