



CE0194
CE2797

EN149:2001
+A1: 2009

RAŽOTĀJS

Portwest, Westport, Co Mayo, Īrija

NOSAUKUMS UN ADRESE PILNVAROTAI IESTĀDEI, KAS IZDOD EC SERTIFIKĀTU:

INSPEC INTERNATIONAL LTD - NOTIFIED BODY: 0194

56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom

MODELS: P102-P153-P203-P223-P271-P273- P304-P305 -P351-P371

BSI Group The Netherlands B.V. - Notified Body number: 2797

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam Netherlands

MODELS: P100-P101-P108-P200-P201-P209-P220-P250-P251-P291-P301-P303-P309-P391



CERTIFIED PRODUCT :

AUSTRALIAN & NZ STANDARD BMP: 672774

MODELS: P100-P101-P200-P201-P220



LV

INFORMĀCIJA LIETOTĀJAM

PUTEKĻU MASKA - DAĻIŅU FILTRA PUSMASKA

Plašāku informāciju par attiecīgajiem standartiem skatiet produkta marķējumā. Piemēro tikai standartus un ikonās, kas tiek parādīti gan uz produkta, gan lietotāja instrukcijā. Visi šie produkti atbilst regulas (ES 2016/425) prasībām un atbilst standartam EN149: 2001 + A1: 2009

Šī maska ir klasificēta saskaņā ar tās filtrēšanas jaudu un maksimālo kopējo hermētiskumu. Maska ir jāizvēlas atkarībā no piesārņojuma veida, tā koncentrācijas (skatīt materiālu datu drošības lapas) un aizsardzības faktoru (FPA), kas piešķirts pēc valsts likumiem. Lai iegūtu vairāk informācijas, skatīt standartu EN529 (rekomendācijas atlasē, izmantošanu, apkopi un uzturēšanu). Ir trīs iekārtas klases: FFP1 / FFP2 / FFP3 (skat marķējumu uz kastes un masku).

FFP1: Aizsargmaska pret cietu un šķidru daļiņu bez specifiska toksiskuma. Filtra efektivitāte filtrēšanas vidē: 80%. Kopā iekšējā noplūde <22%. Piešķirtie aizsardzības faktori (FPA): 4. Piemēroti lietojot: akmens apstrādē/laucakmeņu/ celulozes. FFP2: Aizsargmaska pret cietu un šķidru daļiņu ar vidēju toksicitāti. Filtra efektivitāte filtrēšanas vidē: 94%. Kopējā iekšējā noplūde <8%. Piešķirtie aizsardzības faktori(FPA): 10. Piemēroti lietojot: tirot no mīksts koksnes, kompozītmateriāliem, rūsas, mastikas, gipsa, plastmasas / griešana, atskarpju noņemšana, slīpēšana un urbšanas metālā. FFP3: Aizsargmaska pret cietu un šķidru daļiņu ar augstu toksiskumu. Filtra efektivitāte filtrēšanas vidē: 99%. Kopējā iekšējā noplūde <2%. Piešķirtie aizsardzības faktori (FPA): 20. Piemēroti lietojot: Slīpējot cietu koku(dižskābardis, ozols) / koksnes apstrādei, izmantojot vara, hroma vai arsēnu saturošu produktu / ietekmi noņemšanā krāsas / kaisot cementu.

Lietošanas instrukcija:

1. Turiet gatavu masku uz sejas pusi, virzienā uz augšu un siksniem karājoties uz leju.
2. Novietojiet masku zem zoda, aptverot muti un degunu.
3. Vilkst augšējo elastīgo siksniņu ap jūsu galvas aizmuguri, nostiprināt zemākas elastīgo siksniņu un novietot to ap skautu.
4. Nostipriniet deguna joslu ap degunu, lai tā nosegtu to pilnībā.
5. Pārbaudiet, vai blīvē elpošanai darbojas un nodrošiniet, ka nekāda gaisa noplūdes nav ap masku. Ja nepieciešams, noregulējiet un pārbaudiet vēlreiz. Šo masku nedrīkst lietot ilgāk par vienu maiņu. Šī maska ir jāizmanto tikai vienreiz (bez uzturēšanas). Izņem masku no iepakojuma tieši pirms jūs gatavojaties izmantot. izmantot tikai tad, kad koncentrācija piesārņojumam nerada tūlītēju

risku dzīvībai vai veselībai, un tikai saskaņā ar vietējiem piemērojamiem veselības un drošības standartiem. Pirms lietot masku, pārbaudiet, vai tā ir nebojāta, ka tās derīguma termiņš vēl nav sasniegts (skat. lodziņu), un ka aizsardzības klase (FFP1 / FFP2 / FFP3) ir piemērota, lai izmantotu produktu.

Lietošanas limits

Neizmantojiet, izņemot jomas, kas definētas iepriekš minētajā lietošanas instrukcijā. Saskaroties ar ādu, var izraisīt alerģiskas reakcijas cilvēkiem ar jutīgu ādu. Tādā gadījumā atstāt darba vietu, noņemiet masku un meklēt medicīnisko palīdzību.

BRĪDINĀJUMS:

Lietotājam ir jābūt atbilstoša apmēcība valkāt maskas un ir jāizlasa instrukcijas, pirms to izmanto. Lietot masku labi vēdināmās telpās, kur netrūkst skābeklis (> 19.5%), un, ja nav sprādzienbīstama atmosfēra. Maska jānovieto pareizi, lai sniegtu paredzamo aizsardzības līmeni. Nelietojiet, ja uz sejas ir mati (bārda, vaigubārda), jo tā novērs maskai pilnīgu aizsardzību, un ir iespējama noplūde. Atstājiet zonu nekavējoties, ja Jums rodas elpošanas problēmas un / vai reibonis vai gībonis. Neveiciet nekādas izmaiņas maskai, un izmetiet to, ja ir kāds bojājums tai. Šī putekļu maska neaizsargā lietotāju pret gāzi vai tvaikiem un šķīdinātājiem no izsmidzinātāja. Neievērojot šos norādījumus lietošanai var būt negatīva ietekme uz veselību lietotājam un pakļautot viņu nopietniem vai pat dzīvībai bīstamiem riskiem.

UZGLABĀŠANAS UN TRANSPORTA INSTRUKCIJA:

Ja to nelieto, pārvadājiet oriģinālajā iepakojumā Uzglabāt vēsā, sausā vietā prom no aukstuma un gaismas to oriģinālajā iepakojumā (-10 ° C / + 50 ° C - HR <80%). Glabāšanas laiks, šajos apstākļos, ir ierobežots līdz 5 gadiem.



TEMPERATURE RANGE OF STORAGE CONDITIONS



MAXIMUM RELATIVE HUMIDITY OF STORAGE CONDITIONS