

LV

Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos norādījumus pirms SI apģērba lietošanas. Jums vajadzētu konsultēties arī ar savu drošības speciālistu vai pārdevēju saistībā ar piemērotiem apģērbiem jūsu konkrētajai darba videi. Rūpīgi glabājiet šos norādījumus, lai jūs varētu piekļūt viņiem jebkurā brīdī.



Plasīku informāciju par attiecīgajiem standartiem skatiet produktā marķējumā. Piemēro tikai standartus un ikonas, kas tiek parādīti gan uz produkta, gan lietotāja instrukcijā. Visi šie produkti atbilst regulas (ES 2016/425) prasībām.



ISO 13688:2013 Aisargapģērbs (ikoni) Vispārīgās prasības.
Šis Eiropas standarts nosaka vispārīgās prasības ergonomikas, apģērba, izmēra, aisargapģērba marķēšana un informāciju, ko piedāvā ražotājs

A = GARUMS
B = APKĀRTMĒRS KRŪTIS
C = APKĀRTMĒRS JOSTASVIĒTĀ
D = KĀJAS IESPIEKŠUS MĒRĪJUMS











EN 1149 Aisargapģērbs ar elektrostatiskām īpašībām.








Šajā standartā ir noteiktas prasības attiecībā uz elektrostatiskās izlādes aisargapģērbiem, lai novērstu sprādzienbīstamu noplūdi. Šis standarts neattiecas uz aizsardzību pret spriegumu.

EN 1149-5:2018 Pasugas darba audumiem un apģērbiem.
EN 61340-5-1:2007 apģērbs atbilst prasībai, kas izklāstīta 3. tabulā par pretestības punktam.

IEROBEŽIJUMS (EN 1149): Apģērbī jālieto kombinācijā ar biksēm vai jaku, kas atbilst standartiem. Ir jābūt pietiekami pārkārtām

Maģasšanas norādījumi: Attiecus uz apģērbu etiķetē norādītajiem tīrīšanas simboliem.

-  Maksimālā ūdens temperatūra 30°C. Saudzīgā režīmā.
-  Maksimālā ūdens temperatūra 40°C. Saudzīgā režīmā.
-  Maksimālā ūdens temperatūra 40°C. Normālā režīmā.
-  Maksimālā ūdens temperatūra 60°C. Normālā režīmā.
-  Nedrīkst balināt.
-  Nedrīkst zāvēt mehāniski
-  Zāvēt zemā temperatūrā
-  Zāvēt normālā temperatūrā

-  Zāvēšana pakārtā stāvoklī
-  Noteicniet sausu
-  Negludināt!
-  Gludināšanas maksimālā temperatūra 110°C
-  Gludināšanas maksimālā temperatūra 150°C
-  Nežāvēt veļas žāvētājā
-  Profesionālā ķīmiskā tīrīšana

starp augšējo un apakšējo apģērbu, lai nodrošinātu aizsardzību. Neatbrīstos apģērbs nenodrošina aizsardzības efektīvatīti.

- **Vienmēr valkāt kombinācijā:**
 - Darbiniekiem jāvalkā aizsargājošu elektrostatiski izlādes-jošu apģērbu, pareizi kombinējot pretestību starp cilvēku un zemi būs mazāks rēķā 108 - e.g. piemēram, valkājiet apavus.
 - Elektrostatiskais aizsargājošs apģērbs nedrīkst atvērt vai novīlēt atklātu liessmu klātbūtnē, strādājot ar viegli uzliesmojošu, eksplozīvu vai sprādzienbīstamu vielām.
 - Nemeniet šo apģērbu, piemēram, nepievienojiet lodos. Elektrostatiskais aizsardzību apģērbam var ietekmēt nogurums un novecošanās, maģasšana un iespējama piesārņojums.
 - Elektrostatiskā noplūdes aizsargapģērbu nedrīkst izmantot oksidētā vidē ievērojami nekonsultējoties ar drošības inženieri, kas atbild par drošību.
 - Apģērbis ir piemērots valkāšanai visas darba dienas laikā, un nesatur toksiskas vielas, kas varētu ietekmēt imunitāti un veselību. Nav zināmas alerģiskas reakcijas saskarē ar ādu. Nekad nemēģiniet labot bojāto apģērbu.

Izmēri un pieejamība:
Izmēru skaitelī izmēra tabulā saskaņā ar kritižu un vidūķa izmēriem. Šis apģērbis ir komfortabli un apģērbu valkā atbilstoši izmēriem. Lai iegūtu vispārējo aizsardzību, valkājietam nepieciešams valkāt cimdus (EN 407 vai EN 12477), zābakus (EN 20345), un drošības ķiveres (EN 397).

Uzglābšanas:
Uzglābāt vietas, kurās nav tieša vai spēcīga saules gaismas. Uzglābāt tīros, sausos apstākļos.

Lietošanas norādījumi:
Rūpējaties izvairīties no atbīdību par apģērbiem, kuru kopšanas etīķetes ir iņģorētas, bojātas vai noņemtas.


Sastāvs.
Uz apģērbu etiķeti atrodama atbīdīto sastāva informācija.
Bridinājums:
Ja pastāv risks, redze un dzirdze var tikt traucēta.

REF: 77USP



EN 1149
CERTIFIED

	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92



B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44
S	36"-38"	92-96	46-48
M	40"-41"	100-104	50-52
L	42"-44"	108-112	54-56
XL	46"-48"	116-124	58-62
XXL	50"-52"	128-132	64-66
3XL	54"-55"	136-140	68-70
4XL	56"-58"	144-148	72-74
5XL	60"-64"	152-160	76-80

C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36
S	30-32	76-80	46-48	38-40
M	33-34	84-88	50	42-44
L	36-38	92-96	52-54	46-48
XL	40-41	100-104	56	50-52
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56
3XL	46-47	116-120	62	58-60
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64

MANUFACTURER

PORTWEST, WESTPORT, CO MAYO, IRELAND

TEST HOUSE

INTERTEK

The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK
Notified body number: 0362

SATRA

Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom **Notified body number: 0321**
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland
Notified Body: 2777

VARTEST

Vartest Laboratories, Inc., 19 West 36th Street,
10th Floor New York, NY 10018, ISO/IEC 17025 Testing Certificate No. through AZLA is 2180.01

AITEK

Plaza Emilio Sala 1, 03801 Alcoy, Alicante, Spain
Notified body number: 0161

OTI

Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH, Spengergasse 20 1050 Vienna, Austria **Notified body number: 0534**

MAX MAKSĪMUMS 50
50x MAĢĀSĀNAS REIZES

MAX MAKSĪMUMS 25
25x MAĢĀSĀNAS REIZES

MAX MAKSĪMUMS 12
12x MAKSĪMUMS 5 REIZES

MAX MAKSĪMUMS 5
5x MAĢĀSĀNAS REIZES

Download declaration of conformity @ www.portwest.com/declarations