



FABRICANTE

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

EN 1150:1999

www.portwest.com/declarations

Nome e endereço do organismo certificado:

SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Número do organismo notificado: **NO:0321**

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland

Número do organismo notificado:2777

PT

ROUPA DE ALTA VISIBILIDADE JÚNIOR



Consulte a etiqueta do produto para obter informações detalhadas sobre as normas correspondentes. Somente as normas e ícones que aparecem no produto e as informações de utilizador abaixo são aplicáveis. Todos estes produtos cumprem os requisitos do Regulamento (UE 2016/425).

Limitações de uso

A peça de vestuário deve ser usada em todos os momentos para fornecer o nível correto de protecção, como indicado acima. Mantenha limpo. Se as propriedades de alta visibilidade desta peça ficarem irrecuperáveis, sujas ou contaminadas, substitua por uma nova. Caso as peças de vestuário sejam alteradas ou filtradas com rótulos ou logotipos adicionais, podem deixar de cumprir a norma declarada.

Armazenamento

NÃO guarde em locais sujeitos a luz solar forte directa. Se a roupa ficar molhada, deixe secar a temperatura ambiente antes de armazenar. Este vestuário deve ser mantido limpo para permanecer efectivo. Substitua imediatamente se permanentemente danificado, manchado ou desbotado.

Pós-tratamento

Consulte o rótulo da roupa para instruções de lavagem. O fabricante não aceita a responsabilidade pelas peças de vestuário onde os etiquetas de lavagem foram ignoradas, desfiguradas ou removidas. Consulte o etiqueta do vestuário para o número de ciclos de lavagem reivindicados. O número máximo indicado de ciclos de limpeza não é o único fator relacionado à vida útil da peça. A vida útil também dependerá do uso, cuidados, armazenamento, etc. As roupas devem ser descartadas quando as qualidades de protecção não forem mais aplicadas: por exemplo, 1. O número máximo de lavagens é atingido. 2. O material foi danificado por desvanecimento ou foi rasgado. 3. As qualidades reflectoras da fita desapareceram. 4. O vestuário está permanentemente sujo, rasgados, queimado ou muito abrasado. Etiquetas para cuidados com lavagem: consulte o rótulo do vestuário para detalhes de lavagem correspondentes

Fita Reflectora e Etiquetas

A fita retroreflectora ou as etiquetas não devem ser passadas a ferro.

	Temperatura máxima 30°C, processo suave		Não lavar a seco		Não engomar
	Temperatura máxima 40°C, processo suave		Secar a Temperatura Baixa		Ferro max 110°C
	Temperatura máxima 40°C, processo normal		Secar a Temperatura Normal		Ferro máximo 150°C
	Temperatura máxima 60°C, processo normal		Secar Pendurado em Varal		Não lave a seco
	Não utilizar lixívia		Secar na Vertical sem Torcer		Limpeza a seco profissional

MAX 50x | Máximo de 50 Lavagens

MAX 25x | Máximo de 25 lavagens

MAX 12x | Máximo de 12 lavagens

MAX 5x | Máximo de 5 Lavagens