



EN 1150:1999

PROIZVODAČ:

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

www.portwest.com/declarations

Naziv i adresa sertifikacionog tela:

SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Broj imenovanog tela: **NO:0321**

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland
Broj imenovanog tela: **2777**

RS

VISOKOVIDLJIVA ODEĆA ZA MLADE



Pogledajte etiketu proizvoda za detaljnije informacije o relevantnim standardima.

Samostandardi i ikone koje se pojavljuju i na proizvodu i na korisničkom uputstvu ispod su primenljivi. Svi proizvodi su u skladu sa zahtevima regulative (EU 2016/425).

Ograničenja upotrebe

Odeća se uvek mora nositi zakopčana kako bi pružila odgovarajući nivo zaštite kao što je gore navedeno.

Odžavati čistim. Ukoliko visokovidljiva svojstva ove odeće budu nepovratno zaprljana ili kontaminirana, zameniti sa novom. Ukoliko se odeća prepravlja ili joj se dodaju dodatne oznake ili logotipi, ona više neće biti u skladu sa deklarisanim standardom.

Skladištenje

NE skladištiti na mestima koja su izložena direktnoj sunčevoj svetlosti. Ukoliko odeća postane mokra omogućiti joj da se osuši na sobnoj temperaturi pre skladištenja. Ova odeća se mora odžavati čistom kako bi zadржala svoju efikasnost. Zameniti odmah ukoliko je trajno oštećena, isfleksana

ili izbledela.

Naknadna nega

Pogledajte oznaku na odeći za uputstvo za održavanje. Proizvođač neće snositi odgovornost za odeću gde su etikete za održavanje ignorisane, izbrisane ili uklonjene. Molimo vas pogledajte etiketu za maksimalan broj pranja koji je dozvoljen. Navedeni maksimalan broj ciklusa čišćenja nije jedini faktor koji utiče na životni vek odeće.

Životni vek zavisi od upotrebe, održavanja, skladištenja, itd. Odeća treba biti uklonjena kada zaštitni kvaliteti nisu više primenjivi: npr. 1. Maksimalan broj pranja je dostignut. 2. Materijal je oštećen zbog izbledelosti ili je pocepan. 3. Reflektujući kvalitet trake je smanjen zbog izbledelosti 4. Odeća je trajno zaprljana, napukla, izgorela ili je teško oštećena.

Etikete za pranje: Pogledajte odgovarajuću etiketu na odeći za detalje u vezi pranja.

Retroreflektujuće trake i oznake

Retroreflektujuće trake i etikete se ne smeju peglati.

	Max temp 30°C, blagi proces		Ne sušiti u sušilici		Ne peglati
	Max temp 40°C, blagi proces		Sušiti u sušilici na niskoj temperaturi		Peglati na 110°C maksimalno
	Max temp 40°C, normalan proces		Sušiti u sušilici na normalnoj temperaturi		Peglati na 150°C maksimalno
	Max temp 60°C, normalan proces		Sušiti na ždi		Ne čistiti hemijski
	Ne izbeljivati		Sušiti na ždi kapljanjem		Profesionalno hemijsko čišćenje

MAX 50x | Maksimalno 50 pranja

MAX 25x | Maksimalno 25 pranja

MAX 12x | Maksimalno 12 pranja

MAX 5x | Maksimalno 5 pranja