



**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

**Portwest Limited**, Westport, Co Mayo, Ireland

**EN 1150:1999**

[www.portwest.com/declarations](http://www.portwest.com/declarations)

**Название и адрес сертификационного органа:**

**SATRA Technology Centre**, Wyndham Way, Telford Way, Kettering,

Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Номер нотифицированного органа: **NO:0321**

**SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD**,

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland

**Номер нотифицированного органа:2777**

**RU**

**СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ**



*Более подробную информацию о соответствующих стандартах см. на этикетке продукта. Применяются только стандарты и значки, которые отображаются как на продукте, так и на информации для пользователя ниже. Все эти продукты соответствуют требованиям Регламента (EU 2016/425).*

**Ограничения по использованию:**

Одежда должна быть надежно закреплена в любое время, чтобы обеспечить правильный уровень защиты, как указано выше.

Сохранять чистым. Если световозвращающие элементы этой одежды становятся безвозвратно испорчены или загрязнены, замените одежду на новую. Если одежда будет изменена с помощью дополнительных ярлыков или логотипов, она может больше не соответствовать заявленному стандарту.

**Хранение**

НЕ храните в местах, подверженных сильному солнечному свету. Если одежда становится влажной, дайте ей высохнуть при комнатной температуре перед хранением.

Эта одежда должна быть чистой, чтобы сохранять свои свойства. Немедленно замените одежду, если она повреждена, окрасилась или стала блеклой.

**Уход**

См. этикетку одежды для инструкций по уходу. . Изготовитель не несет ответственности за предметы одежды, в которых знаки по уходу за одеждой были проигнорированы, повреждены или удалены. Пожалуйста, сверьтесь с этикеткой одежды, чтобы узнать заявленное количество циклов стирки. Указанное максимальное количество циклов стирки не является единственным фактором, связанным с продолжительностью срока службы одежды. Продолжительность срока службы также будет зависеть от использования, ухода, хранения и т. д. Одежда не должна использоваться, когда защитные свойства утрачены: Например, 1. Максимальное количество стирок достигнуто. 2. Материал был поврежден либо утратил цвет, либо был разорван. 3. Светоотражающие свойства ленты исчезли. 4. Одежда постоянно загрязняется, трескается, обожжена или подвергается абразивному воздействию.

Этикетки по стирке:см. этикетку одежды для инструкций по стирке

**Световозвращающие ленты и лейблы**

Светоотражающую ленту или этикетки нельзя гладить.

	Максимальная температура 30 °C, мягкая стирка		Не отжимать		Не гладить
	Максимальная температура 40 °C, мягкая стирка		Сушка в отжим - минимальный		Гладить при 110°C максимум
	Максимальная температура 40 °C, нормальная стирка		Сушка в отжим - нормальный		Гладить при 150°C максимум
	Максимальная температура 60 °C, нормальная стирка		Сушить на веревке (вертикально)		Химчистка запрещена
	Не отбеливать		Сушить без отжима		Профессиональная химчистка

**MAX 50x** | Максимально 50 стирок

**MAX 25x** | Максимально 25 стирок

**MAX 12x** | Максимально 12 стирок

**MAX 5x** | Максимально 5 стирок