


REF:13USP



EN 469
CERTIFIED

www.portwest.com/declarations

	A	D
	CM	CM
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
X TALL	188-202	92



B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44
S	36"-38"	92-96	46-48
M	40"-41"	100-104	50-52
L	42"-44"	108-112	54-56
XL	46"-48"	116-124	58-62
XXL	50"-52"	128-132	64-66
3XL	54"-55"	136-140	68-70
4XL	56"-58"	144-148	72-74
5XL	60"-64"	152-160	76-80

C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36
S	30-32	76-80	46-48	38-40
M	33-34	84-88	50	42-44
L	36-38	92-96	52-54	46-48
XL	40-41	100-104	56	50-52
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56
3XL	46-47	116-120	62	58-60
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64

MANUFACTURER

ПРОИЗВЕДИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, УПРАВЛЕНИЕ, ТОВАРИ, ВАЛМИСТА, ФАБРИКАНТ, ХЕРСТЕЛЕР, КАТАКЕЗАШНИ, ГИЯТО, ФАБРИКАНТ, РАЗОТКА, ГАМИНТОЛАС, ПРОДУСЕНТ, ПРОДУСЕНТ, ФАБРИКАНТ, ПРОДУСЕНТ, ПРОДУСЕНТ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, УПРАВЛЕНИЕ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТИЛКЕВКАРЕ, ЮРЕТИ, ВИРОБИНИК

PORTWEST LIMITED, Westport, Co Mayo, Ireland

TEST HOUSE

АГЕНСИЯ Е ТЕСТИРАЊЕ, ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИЗПИТИВАЊЕ, ИСПИТНА КУЌА, ЗКУШЕЊИ ДОМ, TESTHUIS, TEST MAJIA, TESTJAJIA, ORGANISME NOTIFIE, TESTHUISAAN, ДОМ ОКИДНИК, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO ISTAJA, TEST KYKA, TESTORGAN, LABORATORIO BADAJASE, CASA DE TESTE, ИСПИТАТЕЛНИЦЕНТРИ ИСПИТНА КУЌА, CERTIFICATON ORGAN, TESTNA HISA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUIS, TEST KURULUSU, ВИПРОБУВАЛЬНИ ЦЕНТР

IW TEXTILE RESEARCH INSTITUTE,
92-103 Łódź, 5/15 Brzezinska Street, Poland
Notified body number: 1435

BTG TESTING & CERTIFICATION LTD.,
Unit 14, Wheel Forge Way, Trafford Park, Manchester M17 1EH, UK
Notified body number: 0339

SE

Så brukar man dessa informationer nog innan du använder skyddskläder. Du bör också kontakta din skyddsombud eller närmarste chef när det gäller lämpliga kläder för din specifika arbetssituation. Förvara dessa instruktioner noggrant så att du kan hitta dem när som helst.



Se produktens etikett för detaljerad information om motsvarande standarder. Endast standarder och ikoner som visas på både produkten och användarinformationen nedan är tillämpliga. Alla dessa produkter uppfyller kraven i förordning (EU 2016/425).

ISO 13688: 2013 Skyddskläder (se etiketten)

Allmänna krav Denna Europastandard anger allmänna krav på ergonomi, åldrande, dimensionering, märkning av skyddskläder och om information från tillverkaren.

Bränd passar till nivå två är konstruerade med följande skikt:
- Yttre skikt (skyddar bären från värme och låg skor)
- Fuktbarrier (skyddar bären från yttre vatteninträngning och tillåter inte vattenångan att flyt).
- Termisk liner (ibland beskrivs som 2 lager) (ger värmskydd från närhet till låga)

A = Rekommenderad höjd utbud av användaren
B = Rekommenderad bröst omkrets av användaren
C = Rekommenderad midjemått av användaren
D = Rekommenderad insida av benets mätning av användaren



EN 469: 2005 / A1: 2006 + AC: 2006
Skyddskläder - Kläder att bäras vid brandbekämpning operationer och därmed förenlig verksamhet. (Se etiketten)

Standarden specificerar prestandakrav för kläder tillverklade av flexibla material som är avsedda att skydda bärens kropp, utom huvudet, händerna och fötterna, under brandbekämpning operationer och därmed förknippad verksamhet, t.ex., räddningsarbete, bistånd vid katastrofer, etc.

Inom denna standard är två prestandanivåer ges för prestandakrav:

EN469 Level 1 Brand Suits är den lägre skyddsnivån för brand Suits och kan användas för ständigt verksamhet, t.ex. räddningsarbete, bistånd vid katastrofer, trafikolyckor och Wildland brandbekämpning. Nivå 1 Brand Suits skall inte användas där det finns risk för brand fasta eller vatteninträngning.

EN469 nivå 2 Brand passar är det högre krav på strukturerall brandbekämpning och används av professionella utbildade brandmän.

Alla brand passar markeras internt på följande sätt:

- XF1 (Nivå 1 passer) eller XF2 (Nivå 2 passer) för Heat Transfer Flame.
- XR1 (Nivå 1 passer) eller XR2 (Nivå 2 passer) för värmeförfring strålning.
- Y1 (tillval för nivå 1 passer) eller Y2 (Nivå 2 passer) för vattenått.
- Z1 (tillval för nivå 1 passer) eller Z2 (Nivå 2 passer) för vattenångans Resistance.

Twitt Etiketter: Se skötselråd för motsvarande twitt detaljer.



Max temp 30 °C, mild process
Max temp 40 °C, mild process
Max temp 40 °C, normal process
Max temp 60 °C, normal process



Blek inte
Torktumlas ej
Torktumlas låg
Torktumlas

linje torr
Drop line torr
Styrk inte
Järn max 110 °C
Järn max 150 °C
inte kemtvättas
Professionell kemtvätt

Max 50x
Max 50 tvättar
Max 25x
Max 25 tvättar
Max 12x
Maximalt 12 tvättar
Max 5x
Max 5 tvättar

VIKTIGA REKOMMENDATIONER

Att sätta på och ta av kläder, alltid fullt ångströmt.
Kläderna ska bäras ordentligt rengöras.
Bara bra kläder är en lämplig struktur. Produkter som är antingen för löst eller för hårt kommer att begränsa rörelse och kommer inte att ge den optimala nivån av skydd. Storleken på dessa produkter är märkta på dem (alltid läsa etiketten).
Bärens måste se till att det finns en tillräcklig överlappning mellan jacka och byxor när armarna är helt utsträckt och överhead och när bären böjd över.
Tillverkaren kan inte hållas ansvarig vid felaktig eller felaktig användning.
Den isolerande effekten av skyddskläder kommer att minskas med väta, fukt eller svett.
Smutsiga kläder kan leda till en minskning av skydd, bör helst detta plagg blivit oöckerliggen smutsig eller kontaminerad ersätta objektet med ett nytt.
Kassans plagg ska kasseras i enlighet med lokala regler för avfallsantering.
För att minska risken för kontaminering inte tvätta i en hemmiljö.

EN 469: 2005 / A1: 2006 + AC: 2006

I händelse av en oavsiktlig stänk av kemiska eller brandfarliga vätskor på kläder som omfattas av denna internationella standard samtidigt bära, bären omedelbart återklara (från farlig miljö) och försiktigt bort plagget (s) se till att de kemikalier eller vätska inte kommer i kontakt med någon del av huden. Kläderna ska därefter rengöras eller tas ur drift. Ju högre siffror, desto högre säkerhetsnivå.
Den övre och nedre kroppen, inklusive nacken, armen till handleder och ben till ankla, skyddas och omfattas av kläder. Värdeskydd skydd för huvud, händer och fötter är skyddade att skydda bären från värme och eld. För att få övergripande skydd, kommer bären behöva huvudskydd (till EN463), handskydd (EN 659) och fötter skydd (EN 15090).
Den period för vilken skydd kommer att tillhandahållas av ett skyddsplagg kan inte exakt anges som det kommer att bero på de särskilda förhållanden som råder.