



EN12492:2012
EN397:2012+A1:2012



PROIZVAJALEC

PORTWEST UC - IDA BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

IME IN NASLOV INŠTITUCIJE, KI JE IZDALA CERTIFIKAT EC

DOLOMITICERT S.C.A.R.L. - LOC. VILLANOVA, 32013 LONGARONE BL - ITALY.
NOTIFIED BODY NR 2008

Modeli:

PS73

Height Endurance Mountaineer Helmet

SI ZAŠČITNE ČELADE

Ustreza zahtevam Uredbe (EU 2016/425) in splošnim zahtevam standarda EN 12492: 2012.

Ta čelada izpolnjuje tudi naslednje zahteve standarda EN397: 2012 + A1: 2012: odpornost na udarce in prodiranje; neobvezna testiranja odpornosti na udarce in penetracijo pri ekstremnih temperaturah (-30 ° C).

TO JE ČELADA ZA PLANINCE.

Ta čelada je zasnovana za delo na višini, reševanje in plezanje. Uporablja se za zaščito uporabnikov pred padajočimi predmeti in posledičnimi poškodbami možganov in zlomi lobanje.

Te čelade ne uporabljajte za dejavnosti katerim ni namenjena. Dejavnosti na višini predstavljajo nevarnost za resne poškodbe glave. Nošenje čelade lahko znatno zmanjša to tveganje, vendar ga ne more odpraviti. Pri velikem udarcu čelada spremeni obliko, da absorbira največjo možno količino energije, včasih do točke, da se čelada uniči.

PREGLED PRED UPORABO

Pred vsako uporabo preverite stanje lupine in sistema pritrditve trakov (preverite, da na zunanji ali notranji strani ni razpok ali deformacij). Preverite stanje trakov in šivov. Preverite, ali sistem za nastavitve trakov in zaponka zaščite za brado delujeta pravilno.

O UPORABI ZAŠČITNE ČELADE:

Za ustrezno zaščito mora biti čelada primere velikosti ali pa jo prilagodite, da se prilaga glavi in da občutek varnosti in udobja. Z vrtljivim gumbom zadaj prilagodite ustrezno velikost: Obrnite desno, da zaprete / prilagodite na manjšo velikost; Obrnite levo, da odprete / prilagodite za večjo velikost.

Čelada je namenjena absorpciji energije udarca z uničenjem ali delno poškodbo; tudi če poškodbe niso vidne, je potrebno čelado, ki je bila izpostavljena močnemu udarcu, zamenjati.

Uporabnike opozarjamo tudi na nevarnost spreminjanja ali odstranjevanja katerega koli izvirnega sestavnega dela čelade, razen tistega, ki ga priporoča proizvajalec čelade. Čelade ne smete prilagajati za namestitve dodatkov na kakršen koli način, ki ga proizvajalec ne priporoča. Ne nanašajte, topil, barv, lepil ali nalepk, ki niso v skladu z navodili proizvajalca. Za uporabo pri plezanju, se lahko ta čelada uporabi pri temperaturah med +35°C in -20°C (v skladu s standardom EN 12492, preizkusni pogoji).

PO UPORABI:

če čelada postane umazana ali kontaminirana, še posebej na zunanji površini, jo je potrebno skrbno očistiti v skladu s priporočili proizvajalca za čiščenje (vzdrževanje / skladiščenje). Označili smo potencialno tveganje, za izgubo zaščite, v primeru neprimernega čiščenja in staranja čelade.

NASTAVITEV IN PREGLED ZAŠČITNE ČELADE

Razpon velikosti čelade: 52-63 cm

Da bi zagotovili učinkovito zaščito, je potrebno to čelado nositi z njenim vrhom naprej (v zravnem položaju) in jo prilagoditi velikosti glave uporabnika (ne namestite jo, da je preveč ohlapna ali pretesna) s sistemom za nastavitve na zadnji strani čelade.

Na življenjsko dobo čelade vpliva več dejavnikov, kot so mraz, vročina, kemični izdelki, sončna svetloba ali nepravilna uporaba.

Vsakodnevno in pred vsako uporabo je potrebno čelado preveriti za kakršne koli znake poškodb na čeladi (razpoke, napake), na pašku in dodatkih. Vsako čelado, ki je bila izpostavljena močnemu šoku ali ima znake obrabe, je potrebno zamenjati. Če nima nikakršnih napak/poškodb, je primerna za predvideno uporabo. V vsaki lupini čelade je označen datum izdelave. V normalnih pogojih uporabe, naj bi ta zaščitna čelada nudila ustrezno zaščito 7 let od datuma izdelave.

VZDRŽEVANJE / SKLADIŠČENJE

Za vzdrževanje, čiščenje ali dezinfekcijo uporabljajte samo snovi, ki ne poškodujejo čelade in niso nevarne za osebo, ki pride v stik, v skladu z navodili proizvajalca.

Zaščitno čelado lahko očistite in razkužite s krpo, impregnirano v blagi raztopini za čiščenje. Ne uporabljajte nobenih abrazivnih ali korozivnih kemičnih sredstev. Če čelade ni mogoče očistiti v skladu z navodili, jo je potrebno zamenjati.

Izdelek je potrebno prenašati v embalaži. Če embalaže ni, uporabljajte embalažo, ki ščiti izdelek pred udarci, izpostavljenosti vlage, termičnimi nevarnostmi, izpostavljenosti svetlobe ter stiku z izdelki ali snovmi, ki bi vplivale nanjo.

Ko je ne uporabljate več ali med prevozom, je potrebno čelado hraniti v suhem prostoru, proč od svetlobe, zmrzali in na mestu, kjer ni nevarnosti da jo poškodujejo kemični in ostri izdelki.

Ne sme biti stisnjena ali shranjena v bližini kakršnega koli vira toplote. Priporočena temperatura skladiščenja je med 20 ± 15 ° C. Te čelade ne vsebuje snovi, ki povzročajo alergije. Če vseeno pride do alergijske reakcije pri občutljivih osebah, mora oseba takoj zapustiti nevarno območje, odstraniti čelado in poiskati zdravniško pomoč.

POZOR:

Manjkajoča navodila ali neupoštevanje navodil za uporabo, prilagoditev / pregledi in vzdrževanje / skladiščenje, lahko omeji učinkovitost zaščite.

OZNAČEVANJE (FAKULTATIVNO TESTIRANJE)

Čelade, ki imajo eno od naslednjih oznak, izpolnjujejo dodatne zahteve, kot so navedene spodaj:



= Oznake proizvajalca PORTWEST - IDA BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND



= Oznake, ki navajajo skladnost z zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Uredbe (EU) 2016/425 EN 397 :2012+A1:2012

= Standard na katerega se nanaša in leto objave



= Simbol za recikliranje plastike



= Simbol materiala lupine



= Leto in mesec izdelave
(na primer: 2019 / marec)