



VÝROBCA

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

EN 1150:1999

www.portwest.com/declarations

Názov a adresa certifikovaného orgánu:

SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Číslo notifikovanej osoby: **NO:0321**

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland

Číslo notifikovanej osoby: **2777**

SK JUNIOR HIGH VIS



Podrobné informácie o príslušných normách nájdete na štítku produktu. Používajú sa iba štandardy a ikony, ktoré sa zobrazujú na oboch výrobkoch a na užívateľských údajoch nižšie. Všetky tieto výrobky spĺňajú požiadavky nariadenia (EÚ 2016/425).

Obmedzenia používania

Oblečenie by sa malo nosiť vždy zapnuté, aby sa zabezpečila správna úroveň ochrany, ako je uvedené vyššie.

Udržujte čisté. Ak by sa vlastnosti s vysokou viditeľnosťou tohto odevu stali nenapraviteľne znečistené alebo kontaminované, vymeňte ich za nové. Ak by ste odevy dodatočne zmenili alebo označili pomocou dodatočných štítkov alebo loga, nemusia už vyhovovať deklarovanému štandardu.

Skladovanie

NEPOUŽÍVAJTE na miestach vystavených priamemu silnému slnečnému žiareniu. Ak je odev vlhký, pred uskladnením ho nechajte vysušiť pri izbovej teplote. Tento odev musí byť udržiavaný v čistote, aby zostal účinný. Okamžite ho vymeňte, ak je trvalo poškodený, zafarbený alebo vyblednutý.







Ošetrovanie

Pokyny na umývanie nájdete na štítku odevu. Výrobca neprijíma zodpovednosť za odevy, pri ktorých boli štítky starostlivosti ignorované, poškodené alebo odstránené

Pokyny týkajúce sa počtu pracích cyklov nájdete na štítku odevu. Uvedený maximálny počet čistiacich cyklov nie je jediným faktorom súvisiacim s životnosťou odevu. Doba životnosti závisí aj od použitia, starostlivosti, skladovania atď. Odevy by sa mali zlikvidovať, ak už neplatia ochranné vlastnosti: napr. 1. Dosiahne sa maximálny počet umývacích. 2. Materiál bol poškodený buď blednutím alebo roztrhnutím. 3. Reflexné vlastnosti pásiky vybledli. 4. Odev je trvale znečistený, popraskaný, spálený alebo silne obrusovaný. Etikety na umývanie: Pre príslušné údaje o umývaní pozrite štítko odevu

Retroreflexná páska a štítky

Retroreflexná páska alebo štítky by sa nemali žehliť.

	Maximálna teplota 30 °C, mierny proces		Nesušiť v sušičke		Nežehlite
	Maximálna teplota 40 °C, mierny proces		Sušiť na nízkej teplote		Žehlenie max 110 °C
	Maximálna teplota 40 °C, bežný proces		Sušiť normálne		Žehlenie max 150 °C
	Maximálna teplota 60 °C, bežný proces		Linka je suchá		Nečistite na sucho
	Nebieleť		Odkvapkávacia linka je suchá		Profesionálne čistenie

MAX 50x Maximálne 50 umývacích cyklov

MAX 25x Maximálne 25 umývacích cyklov

MAX 12x Maximálne 12 umývacích cyklov

MAX 5x Maximálne 5 umývacích cyklov