



EN 1150:1999

ÜRETİCİ FIRMA

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

www.portwest.com/declarations

Onaylı Kuruluşun Adı ve Soyadı:

SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Onaylanmış Kuruluş Numarası: **NO:0321**

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland

Onaylanmış Kuruluş Numarası:2777

TR

GENÇ YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜKLÜ GIYSILER



İlgili standartlar hakkında ayrıntılı bilgi için ürün etiketine bakın. Yalnızca aşağıdaki ürün ve kullanıcı bilgileri üzerinde bulunan standartlar ve sembeler geçerlidir. Tüm bu ürünler Yönetmelik (AB 2016/425) şartlarına uygundur.

Kullanım kısıtlamaları

Yukarıda belirtilen doğru koruma seviyesini sağlamak için giysi her zaman takılmalıdır. Temiz Tutun Bu giysinin Yüksek Görünürlük özelliklerinin geri dönüşümsüz kirlenmiş veya kirlenmiş olması halinde, yenisiyle değiştirin. Giysiler başka etiketler veya logolarla değiştirilebilir veya filtrelenirse, artık beyan edilen standarda uymuyor olabilir.

Depolama

Doğrudan güçlü güneş ışığına maruz kalan yerlerde saklamayın. Eğer giysiler ıslanırsa, depolamadan önce oda sıcaklığında kurumasına izin verin. Bu giysinin etkili kalabilmesi için temiz tutulması gerekir. Sürekli hasar görmüş, lekelenmiş veya solmuşsa derhal değiştirin.

BAKIM

Yıkama talimatları için giysi etiketine

bakın. Üretici, etiketi çıkarılmış, yırtılmış veya kaybedilmiş giysiler için sorumluluk kabul etmez.

Önerilen yıkama devir sayısı için lütfen giysi etiketine bakınız. Belirtilen azami temizleme döngüsü, giysinin ömrü ile ilgili tek faktör değildir. Kullanım ömrü kullanıma, bakıma, saklamaya vb. Bağlıdır. Koruyucu özellikler artık geçerli olmadığına giysiler atılmalıdır: örn., 1. Maksimum yıkama sayısı ulaştı. 2. Malzeme solma ile hasar gördü veya yırtıldı. 3. Bantın yansıtıcı nitelikleri solmuş. 4. Giyin sürekli olarak kirlenmiş, çatlamış, yanmış veya ağır aşındırılmıştır

Yıkama bakım etiketleri: İlgili yıkama detayları için giysi etiketine bakın

Retroreflektif bant ve etiketler

Retroreflektif bant veya etiketler ütülenmemelidir.

	Maks. Sıcaklık 30 ° C, hafif proses		Tamburlu kurutmayın		Ütülemeyin
	Maks. Sıcaklık 40 ° C, hafif proses		Tamburla düşük seviye		Maksimum demir sıcaklığı 110 ° C
	Maks. Sıcaklık 40 ° C, normal proses		Tamburla normal seviye		Maksimum demir sıcaklığı 150 ° C
	Maks. Sıcaklık 60 ° C, normal proses		Asarak kurutun		Kuru temizleme yapmayın
	Çamaşır suyu kullanmayın		Islak asarak kurutun		Profesyonel temizleme kuru

MAX 50x | Maksimum 50 yıkama

MAX 25x | Maksimum 25 yıkama

MAX 12x | Maksimum 12 yıkama

MAX 5x | Maksimum 5 yıkama