



ВИРОБНИК

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

EN 1150:1999

www.portwest.com/declarations

Назва та адреса сертифікаційного органу:

SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering,

Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Номер нотифікованого органу: **NO:0321**

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland

Номер нотифікованого органу: **2777**

UA СИГНАЛЬНИЙ ОДЯГ ДЛЯ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ



Більш детальну інформацію про відповідні стандарти див. на етикетці продукту. Застосовуються тільки стандарти і значки, які відображаються як на продукті, так і на інформації для користувача нижче. Всі ці продукти відповідають вимогам Регламенту (EU 2016/425).

Обмеження щодо використання:

Одяг повинен бути надійно закріплений в будь-який час, щоб забезпечити правильний рівень захисту, як зазначено вище.

Зберігати чистим. Якщо світлоповертаючі елементи цього одягу стають безповоротно зіпсовані або забруднені, замініть одяг на новий. Якщо одяг буде змінений за допомогою додаткових ярликів або логотипів, він може більше не відповідати заявленому стандарту.

Зберігання

НЕ зберігайте в місцях, що піддаються сильному сонячному світлу. Якщо одяг стає вологим, дайте йому висохнути при кімнатній температурі перед зберіганням. Цей одяг повинен бути чистим, щоб зберігати свої властивості. Негайно замініть одяг, якщо він пошкоджений, забарвився або став бляклим.

Догляд

Див. етикетку одягу для інструкцій по догляду.

. Виробник не несе відповідальності за предмети одягу, в яких знаки по догляду за одягом були проігноровані, пошкоджені або видалені.

Будь ласка, звертєся з етикеткою одягу, щоб дізнатися заявлену кількість циклів прання. Зазначена максимальна кількість циклів прання не є єдиним чинником, який пов'язаний з тривалістю терміну служби одягу. Тривалість терміну служби також буде залежати від використання, догляду, зберігання і т. п. Одяг не повинен використовуватися, коли захисні властивості втрачені: Наприклад, 1. Максимальна кількість прань досягнута. 2. Матеріал був пошкоджений або втратив колір, або був розірваний. 3. Світлоповертаючі властивості стрічки зникли. 4. Одяг постійно забруднюється, тріскається, облещений або піддається абразивному впливу.

Етикетки з прання: див. етикетку одягу для інструкцій з прання

Світлоповертаючі стрічки та лейбли.

Світлоповертаючу стрічку або етикетку можна прасувати.

	Максимальна температура 30 °C, м'яке прання		Не віджимати		Не прасувати
	Максимальна температура 40 °C, м'яке прання		Сушка і віджимання - мінімальний		Прасувати при 130 °C максимум
	Максимальна температура 40 °C, нормальне прання		Сушка і віджимання - нормальний		Прасувати при 150 °C максимум
	Максимальна температура 60 °C, нормальне прання		Сушити на вертислі (вертикально)		Хімічтка заборонена
	Не відбивати		Сушити без віджиму		Професійна хімічтка

MAX 50x | Максимально 50 прань

MAX 25x | Максимально 25 прань

MAX 12x | Максимально 12 прань

MAX 5x | Максимально 5 прань