



EN 1150:1999

## PRODUCATOR

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

[www.portwest.com/declarations](http://www.portwest.com/declarations)

## Numele si Adresa Organismului de Certificare

**SATRA Technology Centre**, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Numarul Certificarii **NO:0321****SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD**, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland  
Numarul Certificarii **2777**

RO

## IMBRACAMINTE JUNIOR HIVIS



Cititi cu atentie eticheta produsului pentru informatii detaliate referitoare la standardele corespunzatoare. Sunt aplicabile doar standardele si pictogramele care apar atat pe produs cat si in manualul de utilizare de mai jos. Toate aceste produse sunt in conformitate cu cerintele Regulamentului (EU) 2016/425)

**Mod de Utilizare**

Aceasta imbracaminte trebuie purtata mereu inchisita pentru a oferi nivelul corect de protectie

Pastrati imbracamintea curata Daca proprietatile HiVis sunt deteriorate iremediabil sau contaminate, inlocuiti produsul cu unul nou Daca imbracaminta este inscriptonata cu logo-uri aditionale este posibil ca aceasta sa nu mai fie in conformitate cu standardele declarate

**Pastrare**

A NU pastra direct in lumina soarelui. Uscati imbracaminta uida inainte de a o plasa in locul de depozitare. Pentru a ramane eficienta, imbracaminta trebuie sa fie curata. Inlocuiti imediat imbracaminta deteriorata, patata sau decolorata.

**Intretinere**

Cititi instructiunile de spalare de pe eticheta . Producatorul nu va accepta reclamatiile referitoare la imbracaminta careia i-a fost indepartata eticheta sau in cazul in care au fost ignorate instructiunile de intretinere si utilizare

Tineti cont de numarul de cicluri de spalare stipulate pe eticheta. Ciclurile de spalare de pe etichete nu reprezinta singurul factor la care se refera durata de viata a imbracamintei. Durata de viata a acestia depinde si de utilizare, intretinere, depozitare etc. Imbracaminta trebuie inlocuita atunci cand nu mai prezinta calitati de protectie, de ex: 1. Numarul maxim de spalari a fost atins. 2. Materialul a fost deteriorat: fie e decolorat, fie e rupt. 3. Calitatile reflectorizante ale benzii sunt estompati. 4. Imbracaminta este rupta, arsa, deteriorata

Eticheta de spalare: Vedeti detaliile de spalare **Banda ReflectoRizanta si Etichetele**  
Banda ReflectoRizanta si Etichetele nu trebuie calcate.

	Temperatura maxima 30°C, proces mediu	<input checked="" type="checkbox"/>	Nu curatati chimic		Nu calcati
	Temperatura maxima 40°C, proces mediu	<input type="checkbox"/>	Curatare chimica redusa		Calcati la max 110°C
	Temperatura maxima 40°C, proces normal	<input type="checkbox"/>	Curatare chimica normala		Calcati la max 150°C
	Temperatura maxima 60°C, proces normal	<input type="checkbox"/>	Uscati orizontal	<input checked="" type="checkbox"/>	Nu curatati chimic
	Nu folositi inalbitor	<input type="checkbox"/>	Uscati orizontal		Curatare chimica profesionala

MAX 50x | Maxim 50 de spalari

MAX 25x | Maxim 25 de spalari

MAX 12x | Maxim 12 de spalari

MAX 5x | Maxim 5 de spalari