



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

www.portwest.com/declarations

EN 1150:1999

Όνομα και διεύθυνση του πιστοποιημένου φορέα:

SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering,

Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Αριθμός γνωστοποιημένου οργανισμού: **NO:0321**

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland

Αριθμός γνωστοποιημένου οργανισμού:2777

GR

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ



Ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα αντίστοιχα πρότυπα. Ισχύουν μόνο τα πρότυπα και τα εικονίδια που εμφανίζονται τόσο στο προϊόν όσο και στις πληροφορίες χρήστη παρακάτω. Όλα αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ 2016/425).

Περιορισμοί χρήσης

Το ένδυμα πρέπει να φοριέται πάντα στερεωμένο για να παρέχει το σωστό επίπεδο προστασίας όπως αναφέρεται παραπάνω.

Κρατήστε καθαρό. Σε περίπτωση που οι ιδιότητες Υψηλής Ορατότητας αυτού του ενδύματος γίνουν ακατάλληλα λερωμένες ή μολυσμένες, αντικαταστήστε με ένα νέο. Σε περίπτωση αλλαγής ή φιλτραρίσματος των ενδυμάτων με πρόσθετες ετικέτες ή λογότυπα, ενδέχεται να μην είναι πλέον σύμφωνο με το δηλωμένο πρότυπο.

Αποθήκευση

MHN αποθηκεύετε σε μέρη που υπόκεινται σε άμεσο ισχυρό ηλιακό φως. Εάν το ρούχο γίνει υγρό, αφήστε το να στεγνώσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από την αποθήκευση. Αυτό το ένδυμα πρέπει να διατηρείται καθαρό ώστε να παραμένει αποτελεσματικό. Αντικαταστήστε αμέσως αν έχει μόνιμα υποστεί βλάβη, λεκές ή ξεθωριάσει.

Φροντίδα μετά τη χρήση

Ανατρέξτε στην ετικέτα ενδυμάτων για οδηγίες πλύσης. Ο κατασκευαστής δεν θα δεχτεί την ευθύνη για ενδύματα όπου οι ετικέτες περιθάλψης έχουν αγνοηθεί, παραβιαστεί ή αφαιρεθεί.

Ανατρέξτε στην ετικέτα του ρούχου για τον αριθμό των κύκλων πλύσης που απαιτούνται. Ο δηλωμένος μέγιστος αριθμός κύκλων καθαρισμού δεν είναι ο μόνος παράγοντας που σχετίζεται με τη διάρκεια ζωής του ενδύματος. Ο χρόνος ζωής εξαρτάται επίσης από τη χρήση, τη φροντίδα, την αποθήκευση κλπ. Τα ενδύματα πρέπει να απορρίπτονται όταν δεν ισχύουν πλέον οι προστατευτικές ιδιότητες π.χ. 1. Επιτυγχάνεται ο μέγιστος αριθμός πλύσεων. 2. Το υλικό έχει υποστεί βλάβη είτε με ξεθωρίασμα είτε με σχίσμο. 3. Οι ανακλαστικές ιδιότητες της ταινίας έχουν ξεθωριάσει. 4. Το ένδυμα είναι μόνιμα λερωμένο, κατεστραμένο, καμένο ή έντονα αποξεσμένο.

Ετικέτες πλυσίματος: Ανατρέξτε στην ετικέτα ρούχων για τις αντίστοιχες λεπτομέρειες πλυσίματος

Ρετρόανακλαστική ταινία και ετικέτες

Η ταινία ή οι ετικέτες αντικατάστασης δεν πρέπει να σιδερώνονται.

	Μέγιστη θερμοκρασία 30 °C, ήπια διαδικασία		Μην στεγνώσετε		Μην σιδερώνετε
	Μέγιστη θερμοκρασία 40 °C, ήπια διαδικασία		Στέγνωμα χαμηλό		Σίδερο μέγιστο 110 °C
	Μέγιστη θερμοκρασία 40 °C, κανονική διαδικασία		Στέγνωμα κανονικό		Σίδερο μέγιστο 150 °C
	Μέγιστη θερμοκρασία 60 °C, κανονική διαδικασία		Στέγνωμα σε σχοινί		Όχι στεγνό καθάρισμα
	Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικά.		Στράγγισμα σε σχοινί		Επαγγελματικό στεγνό καθάρισμα

MAX 50x | Μέγιστος 50 πλύσεις

MAX 25x | Μέγιστος 25 πλύσεις

MAX 12x | Μέγιστος 12 πλύσεις

MAX 5x | Μέγιστος 5 πλύσεις