



**EN166:2001  
EN 1731:2006**

**Gyártó** : Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

**A CE minősítést kiállító notifikált intézet neve és címe:**

**ECS GmbH - Notified Body No. : 1883**

Huettfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany

**(MODELS: BROWGUARDS PW96 VISORS PW99)**

**BSI Group The Netherlands B.V. - Notified Body number : 2797**

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands

**(MODELS: BROWGUARDS: PW90, PW91, PW93, PW91**

**VISORS : PW92, PW94 VISOR CARRIER: PW58)**

## **HU** HOMLOKVÉDŐK /LÁTÓMEZŐK/LÁTÓMEZŐ TARTÓ

**A 2016/425 EU Rendelet alapvető feltételeinek és az EN166:2001 szabvány általános feltételeinek megfelelő szemvédelmi termékek (és EN1731:2006 ahol alkalmazható)**

### FIGYELEM

Ez az arcvédő nem nyújt korlátlan védelmet. A saját védelme érdekében olvassa végig az utasításokat használat előtt.

### TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS:

Használaton kívül ajánlott az arcvédőt tiszta és száraz tasakban vagy dobozban tárolni. Kerülje a kontaktot minden kemény vagy éles tárggyal, ami károsíthatja a látómezőt vagy csökkentheti a védőképességét. Szállítson napellenzőket és íjvédőket eredeti csomagolásukkal (poli zacskó vagy doboz).

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az arcvédőt arra tervezték, hogy egyéni védelmet biztosítson. A kockázatoknak való kitettség teljes ideje alatt viselni kell a terméket és elhagyni a munkaterületet, ha szédülés vagy irritáció lépne fel valamint, ha az arcvédő megsérült.

### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Hogy az arcvédő megfelelő állapotban maradjon:

1. Ne használjon csiszoló hatású anyagot, meleg szappanos vízzel tisztítsa és száraz puha ronggyal törölje.
2. Ne használjon oldószert vagy erős alkoholt a tisztításhoz.

### FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az arcvédőt arra tervezték, hogy védelmet nyújtson a szem és arc számára mechanikai hatások és folyadék fröccsenésekkel szemben. Az arcvédő különböző jelöléseket tartalmaz a homlokvédőn és látómezőn utalva a gyártóra, felhasználási területre, és az arcvédő védelmi tulajdonságaira. A látómezőn és a kereten lévő megfelelő jelölések és jelentésük:

### JELÖLÉSEK A LÁTÓMEZŐN:

PW: gyártó azonosítója

T: Optikai osztály

A: Nagy energiájú behatások (190 m/s) elleni védelem szimbóluma

B: Közepes energiájú behatások (120 m/s) elleni védelem szimbóluma

F: Alacsony energiájú behatások (45 m/s) elleni védelem szimbóluma

S: Minimális energiájú behatások (5,1 m/s) elleni védelem szimbóluma

T: Szélsőséges hőmérsékleti behatások (-5°C / +55°C) szimbóluma

**CE** : CE jelölés

### JELÖLÉSEK A KERETEN:

PW: gyártó azonosítója

EN 166: szabvány száma, aminek a termék megfelel

EN 1731: szabvány száma, aminek a termék megfelel (adott esetben - hálós arcvédők)

A: Nagy energiájú behatások (190 m/s) elleni védelem szimbóluma

B: Közepes energiájú behatások (120 m/s) elleni védelem szimbóluma

F: Alacsony energiájú behatások (45 m/s) elleni védelem szimbóluma

S: Minimális energiájú behatások (5,1 m/s) elleni védelem

szimbóluma

T: Szélsőséges hőmérsékleti behatások (-5°C / +55°C) szimbóluma-  
3: Felhasználási terület - folyadék cseppek és fröccsenések elleni védelem szimbóluma

**CE** : CE jelölés

Ha szükség van nagy energiájú behatások elleni védelemre szélsőséges hőmérséklet mellett, akkor a T jelölést közvetlenül a behatások elleni védelem szimbóluma után kell feltüntetni pl: FT, BT vagy AT. Ha a behatások után nem szerepel a T betű, akkor a látómező nagy energiájú behatások ellen csupán szobahőmérsékleten nyújt védelmet.

### UTASÍTÁSOK CSEREALKATRÉSZEKHEZ ÉS KIEGÉSZÍTŐKHOZ

PW90/PW91/PW93/PW96 - Csak eredeti cserealkatrészeket használjon. A látómező cserénél ügyeljen a látómező jelölésekre, hogy a megfelelő látómezőt használja. A látómező 5 forgó ponton rögzül a homlokvédőhöz. Csavarja el a rögzítő pontokat hogy a látómezőt leszedhesse a homlokvédőről. Új látómező felhelyezésénél pozicionálja a látómezőn lévő lyukakat a forgópontokhoz majd fordítsa el a rögzítő pontokat így rögzítve a látómezőt. Távolítsa el a látómező védőfóliáját.

### HASZNÁLATI IDŐTARTAM

Rendszeresen vizsgálja meg az esetleges károkat. Amikor a látómező kezd el elveszíteni merevségét, le kell cserélni.

A látómezőknek általában nincsen kihordási idejük. Azonban a fémhálós látómezőt le kell cserélni ha a hálón lyukak keletkeznek vagy eltávolíthatatlan szennyeződés rakódott rá.

### FIGYELEM:

A termék mérsékelt energiájú behatások ellen véd de NEM törhetetlen. Ne változtasson semmit a terméken.

Foltos vagy káros látómező jelentősen csökkenti a kilátást és nagyban befolyásolja a védelmet, így azt azonnal cserélni kell.

Mindig ellenőriztesse hozzáértő személlyel, hogy a megfelelő terméket kapta az adott munkakörnyezethez, vizsgálja meg az adott Európai szabványokat.

A bőrrel érintkező alkatrészek allergiás tüneteket okozhatnak az arra érzékeny személyeknél.

A látómezőn és a látómezőtartón egyaránt a védelemnek megfelelő azonos jelöléseknek kell lenniük.

Ha az F,B vagy A szimbólumok nem azonosak a látómezőn és a kereten, akkor mindig az alacsonyabb értékűt kell tekinteni a teljes termék védelmi képességének.

### MEGSEMMISSÍTÉS

Mivel a homlokvédő, látómező és azok alkatrészei piszoknak, pornak és folyadékoknak vannak kitéve, ezért nem újrahasznosíthatók.

Megsemmissítéskor a terméket szilárd hulladékként kell kezelni.

Ellenőrizze a helyi megsemmisítési előírásokat és feltételeket.

**Töltse le a megfelelőségi nyilatkozatot  
@ [www.portwest.com/declarations](http://www.portwest.com/declarations)**