



EN 1150:1999

GYÁRTÓ

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

www.portwest.com/declarations

Független minősítő intézet neve és címe:

SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering,
Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Független minősítő intézet száma: **NO:0321**

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,
Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland

Független minősítő intézet száma:2777

HU

JUNIOR JÓL LÁTHATÓSÁGI RUHÁZAT



A megfelelő szabványokra vonatkozó részletes információkat a termék címkéjén találja.

Kizárólag a terméken és az alábbi használati információkban egyaránt szereplő szabványok és ikonok alkalmazhatók. Ezen termékek megfelelnek az EU 2016/425 rendelet követelményeinek.

Használati korlátozások

A ruhát mindig feszesen, szorosan kell viselni, hogy megfelelő védelmet biztosítson.

Tartsa tisztán. Ha a ruha fényvisszaverő tulajdonsága csökken a szennyeződések és elhasználódás következtében, helyettesítsük újjal. Az eredeti ruházat címkéi és logói nem változtathatók, vagy kiegészíthetők. Változtatás vagy logózás esetén már nem felel meg a megadott szabványnak.

Tárolás

Ne tároljuk olyan helyeken ahol direkt, vagy erős napsütésnek van kitéve. Tároljuk tiszta, száraz környezetben. Tartsa tisztán. Azonnal cserélje ki, ha tartósan megrongálódott, foltos vagy kifakult.

Utókezelés

A mosási információk a belső címkén vannak feltüntetve. A gyártó nem fogad el reklamációt amennyiben a ruházat címkéi nem találhatóak vagy az azokon előírtak nem betartottak.

A mosási ciklusszám belső címkén van feltüntetve. A megadott maximális mosási ciklusszám nem az egyetlen, a termék élettartamát meghatározó tényező. Az élettartamot befolyásolhatja a használat és tárolás módja és egyéb tényezők. A ruhát ki kell selejtezni, ha a védelmi funkciót már nem tölti be maradéktalanul. pl. 1. Maximum mosási számot elérte. 2. A ruhában mechanikus kár keletkezett: lyuk vagy lehorzolt területek. 3. A fényvisszaverő képessége jelentősen csökkent a ruhának. Kezelésre vonatkozó jelölések: A vonatkozó információk a ruha címkéjén találhatók

Retroreflective tape and labels
A fényvisszaverő csíkokat, vagy a címkéket tilos vasalni.

	Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás		Gépi szárítás tilos		Nem vasalható
	Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás		Szárítógép használható alacsony hőfokon		Maximum 110°C-on vasalható
	Max mosási hőfok 40°C, normál mosás		Szárítógép használható normál hőfokon		Maximum 150°C-on vasalható
	Max mosási hőfok 60°C, normál mosás		Felakasztva szárítandó		Nem vegytisztítható
	Ne használjon fehérítőt		Felcsipítve szárítandó		Vegytisztítható

MAX 50x | Maximum 50 mosás

MAX 25x | Maximum 25 mosás

MAX 12x | Maximum 12 mosás

MAX 5x | Maximum 5 mosás