



PORTWEST®

HEIGHT SAFETY

VÍZSZINTES KIKÖTŐ HEVEDER

€ 2834
EN795:2012 Type C

HU PORTWEST

OLVASSA EL FIGYELMESEN HASZNÁLAT ELŐTT

Ez az ideiglenes vízszintes kikötő heveder megfelel az (EU 2016/425) EN795:2012 rendelet követelményének – C típus – Magasból való lezuhás elleni védelem. Kikötőeszközök. EN362:2004 /B – Személyi védőeszköz magából való lezuhás megelőzésére. Csatlakozók

FIGYELEM: Használat előtt olvassa el az utasításokat.

A használat maximális súlya, 100 kg (220 font), a kiegészítővel együtt. Legfeljebb 2 használat. Kerülje az énkéntes éles vagy durva felületekkel és ételekkel, amelyek elvághatják vagy megrongálhatják az alkatrészeket. Csak kompatibilis és biztonságos kapcsolatokhoz hozzon létre. EN-kompatibilis berendezésekkel történő felhasználásához, a magából való lezuhás elleni védelem részeként. Ha zuhanás következik be, akkor távolítsa el a rendszertől.

NE TÁVOLítsA EL A CIKMEKÉ – DTs.

A címkek magyarázata A rögzítési pontnak legalább a következő ellenállásnak kell megfelelnie: > 10 kN. A terméket -30 °C és 50 °C közötti hőmérsékleten használja. A maximális dőlésszög 15 °-nak kell lennie

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Az EN795:2012 C szabványnak megfelelő ideiglenes rögzítőberendezés A Portwest nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett balesetért, amely a használati útmutatóban előírt felhasználástól eltérő felhasználásból származik, ne használja ezt a eszközt a határain túl!

Ez az EP01 20M Portwest vízszintes kikötő heveder egy ideiglenes és szállítható eszköz, amely megfelel az EN795:2012 C típusnak.

Ezt a eszközt egyszerre két ember is használhatja. A Portwest tanúsítja, hogy ezt a C típusú rögzítéssel az EN 795:2012 szabvány szerint tesztelték. Ezt a vízszintes kikötő hevedert úgy fejlesztették ki, hogy garantálják a felhasználók biztonságát minden olyan helyen, ahol a zuhanás veszélye áll fenn.

A felhasználó biztonsága a berendezés állandó hatékonyságától és a használati utasításának jó megértésétől függ.

A termékjelölés olvashatóságát rendszeresen ellenőrizni kell.

FONTOS:

A termékjelölés elmozdítását, annak mentőkötél villás típusú végei lehetővé teszik a szerkezethez történő rögzítés. Az ilyen típusú telepítést a mentőkötél hevedereket nem szabad éles szélékkel felszerelni, és megfelelően védeni kell őket.

A végeken használt csatlakozóknak (EN362) acébből kell készülniük, és soha nem szabad érintkezniük a szerkezetet (Isztra feszültség a 2. heveder között).

Csatlakoztassa a végeket a fentiek szerint, ügyelve arra, hogy a hevederet ne csavarogtatás ossze. A kikötő hevedert vízszintesen kell elhelyezni, legfeljebb 15 ° lejtőn.

A feszesség elérése érdekében:

Manuálisan húzza meg a heveder végét, gördítse fel a tekercs belsejébe, feszítse meg a hevedert, engedje el a feszítő visszapapírt az első markolatának elengedése érdekében, működtesse a tekercset, ügyelve arra, hogy a heveder legalább két fordulatát állítsa. Miután a feszítés befejeződött, cserélje ki a visszatévesztőt, ez a művelet blokkolja az erőket. Uzenbe helyezés előtt ellenőrizze, hogy az erő zóna van-e.


LESZERELÉS:

A mentőkötél szétszereléséhez engedje le a feszítő visszapapírt fejték, hogy elengedje az orsót. Húzza meg a feszített kábelt az óvól, hogy megkapcsolódjon, és húzza ki mindkét végét. Helyesen helyezze el a hevedereket az erre a célra szolgáló bórindob. Biztonsági okokból minden lehetséges használat előtt győződjön meg arról, hogy egyetlen akadály sem áll szemben a legörögtesse a rendszerek, a rögzítési ponttal összekapcsolása.

Ellenőrizze, hogy a beépítés korlátozza-e az inga mozgását esés esetén, és hogy a munkát oly módon végezzék, hogy korlátozza az esés kockázatát és az esési magasságot. Ez a felszerelés csak képzett, hozzáférő és jó egészségi személyek használhatják, vagy képzett és hozzáértő személyi felügyelete alatt használhatják.

TELEPÍTÉS:

A felszerelés előtt figyelembe kell venni a kikötő heveder lehajlását (F) esés esetén.



Az alábbi táblázat példaként szolgál:

A TELEPÍTETT KIKÖTŐ HEVEDER HOSSZA	MUTATÓ
5	1,20
10	2,10
20	4,00

Kérjük, vegye figyelembe a használati zuhanásigó rendszer esési távolságát. A hasznos távolság a mentőkötél zuhanásigóinak + a zuhanásigó rendszer holtjékének összege.

RÖGZÍTÉSI PONT

Ha lehetséges, használjon szerkezeti pontokat (megfelel az EN 795 szabványnak), vagyis az elemeket tartósan rögzítsék a szerkezethez. Szerelje be a rögzítési pontot úgy, hogy: a függőleges tengelyen legyen a munkafelülettel szemben (maximális szög < 30°) Teljesen alkalmas a felszerelés rögzítésére. Nincsenek éles széllek. 1. eset: vannak rögzítési pontok (EN 795:2012 C típus)

2. eset: Nincs rögzítési pont. Ha lehetséges, a telepítés típusának kell prioritást élveznie. A csatlakozások használjon acél csatlakozókat (EN362).



Csatlakozó megfelel az EN 362 szabványnak.

A KARBANTARTÓ CSATLAKOZTATÁSAKOR ELLENŐRIZZE, HOGY A RETESZELŐ RENDSZER MEGFELELŐ POZÍCIÓBAN VAN-E.

CSATLAKOZÓ	Intézkedés 1	Intézkedés 2	Intézkedés 3
	Csavarja be a kaput 90 fokkal	A kapu benyomása a kapu kinyitásához	Engedje el, és a kapu automatikusan bezáródik, majd csavarozza be a rögzítéshez

HASZNÁLATI ELLENŐRZÉSI ÚTMUTATÓ

- A hevedereket és / vagy a kikötőket és / vagy kábelket össekötői kötéletzet használó Portwest felhasználóknak minden használat előtt ellenőrizni kell végzettségük.
- A hevederszalag és / vagy a kötél ellenőrzése: vágások, törések és repedések; kopás, vékonyodás, hőkarosodás, penész és festék, a kémiai anyagok és az UV-sugárzás jelei, amelyet a szalag elmeződése, lágyulása vagy megszilárdulása mutat.
- Az öltésmenték ellenőrzése: szakadás vagy kopás össekötői V-laza varratok, szakaszok és hurkok, kiálló céma
- Ellenőrizze a fém rögzítőelemeket: rozsdás és gödörök, repedések, torzulások / deformációk, túlzott kopás szempontjából. Ellenőrizze a csatlakozók rozsdás és gödörök, repedések, deformáció / torzulás, túlzott kopás szempontjából
- Ellenőrizze, hogy szabadon és helyesen működjen-e a kapu
- A kötéletzen lévő háromszög csatlakozás csavaros csatlakozásainak ellenőrzése: rozsdás és melyedés, repedések, deformáció / alakváltozás, túlzott kopás, biztonságos és szoros csatlakozás szempontjából
- Ellenőrzze a műanyag és/oldalg vagy másodlagos alkatrészeket: Helyes elhelyezése, repedések, deformáció / alakváltozás, túlzott kopás.
- A hevedereket nem szabad javítani vagy módosítani. A további használat elkerülése érdekében meg kell semmisíteni a terméket.

FONTOS: azonnal hagyja abba az eszköz használatát, ha a fentiek közül bármelyik jelenség észlel.

RESZLETES RÖGZÍTÉSI ELLENŐRZÉSEK

- A részletes regisztrált ellenőrzéseket: képzett illetékes személynek kell elvégeznie a berendezés biztonságának és integritásának biztosítása érdekében;
- Ezeket a felhasználói kézikönyv karbantartási naplójában kell rögzíteni; [1]
- Rendszeres ellenőrzések. A részletes regisztrált ellenőrzések gyakoriságát figyelembe kell venni a kockázati értékelésben, figyelembe véve a jogszabályokat, a berendezés típusát, a használati gyakoriságát és a környezeti feltételeket, amelyek felgyorsíthatják az elhasználódást és a fizikai károkat. Ellenőrizni kell a termék címkézéseinek jogszabályait.

FONTOS: 12 HAVONIA FELÜLVIZSGÁLTATI KELL ELVEGYZENI

KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS

Ügyeljen arra, hogy ezt a eszközt tiszta, száraz és jól szellőző környezetben tárolja, és ügyeljen arra, hogy ne legyen feszültség vagy terhelés alatt. Ne érintkezzen közvetlen napfényárással, és kerülje a termék káros vagy anyagának (főleg a nyelvi) való kitérését. A szerves anyagok és a sós víz különösen nagy hatással a fém alkatrészeire. Ha az eszközt nedvesse válik, akár használat közben, akár tisztítás miatt, akkor hagyja, hogy az természetesen módon megszáradjon és távol kell tartani a szélsőséges hőmérsékletektől (-15 ° C alatt és + 50 ° C felett). A felszerelést biztonságosan csomagolja a saját dobozába, hogy elkerüljék az esetleges sérüléseket a szállítás során.

Tisztítsa meg a terméket a következő eljárás alapján:

Csak meleg víz használata / Csak enyhe tisztítószert használata / Csak szivacs vagy puha nylon kefe használata / Friss tisztító víz használata a tisztításos oldószerhez a kikötőket / Tegye le az eszközt, hogy teljesen megszáradjon Hagyja, hogy a berendezés a következő használat előtt alaposan kiszáradjon / Ügyeljen arra, hogy NEM használják a következő tisztítási módszereket: / Víz 40 ° C felett / Fehértől / Bármilyen erős tisztítószert, amely nem alkalmas az emberi bőrről való érintkezésre / súrolószerek / nagynyomású mosás vagy egyéb nagy energiájú mosás / radiátorok vagy más közvetlen hőforrások / Gondoskodjon arról, hogy a tisztítás után alapos szemrevételezést és tapintással megvizsgálják az eszközt, mielőtt az újra használják.

HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK. A termék a nem nyilvánvalóan más felhasználásra nem számít. Ha nem biztos valamely eszköz biztonságos használatában, kérjen tanácsot egy megfelelően képzett és hozzáértő személytől, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval a fenti címen.

AZ LESZERELÉS ELTARTÁMA A termék lehetséges élettartama a következő: a műanyag és textiltermékek gyártásának dátumától számítva legfeljebb 10 év. A fémtermékek esetében határozatlan időre szól. A termék lehetséges élettartama a következő: a műanyag és textiltermékek gyártásának dátumától számítva legfeljebb 10 év. A fémtermékek esetében határozatlan időre szól. **JAVÍTÁS** Ezt a berendezést nem szabad módosítani vagy javítani, csak a PORTWEST által felhatalmazott személyi teheti meg.

Minden EK megfelelőségi nyilatkozatot letölthető a következő linken:

www.portwest.com/declarations

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Az EU típustanúsított végző bejegyzett szervezet, mely részt vett a termék fejlesztésében és a gyártás felügyeletében:


CCQS Certification Services Ltd,

Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15 D15 AKK1

Notified Body Number : 2834

GYÁRTÓ : Portwest, Westport, Co. Mayo, Ireland

Minden EK megfelelőségi nyilatkozatot letölthető a következő linken: www.portwest.com/declarations



Figyelem ez csak példa. Kérjük, ellenőrizze a termék címkekét a részletekért

A felhasználónak kell kitöltenie

- 1A. Beszerzés dátuma:
- 2A. Első használat dátuma:
- 3A. Használat neve:

JELŐLÉSEK MAGYARÁZATA

A szállítónak kell kitöltenie.

1. Gyártó logója:
2. Cikkszám:
3. Termék neve / A termék leírása
4. CE jelölés és notifikáló szervezet:
5. Az ellenőrzés fázisa
6. Európai szabványszám
6. Anyaga:
7. A gyártó adatai:
8. Vigyázat, olvassa el az utasításokat
9. Sorozatszám: A nyomon követhetőség eszközei
10. Gyártási év:
11. Gyártási szám: A nyomon követhetőség eszközei

A BIZTONSÁGI ALKATRÉSZEK SZEMREVÉTELEZÉSE ELLENŐRZÉSE

R1

Használat neve:	Gyártó:
Cikkszám:	Cím:
Sorozatszám: (Gyártási szám):	Egyedi azonosító: (az Ön jelölése)
Gyártási év:	Megjegyzések:
Első használat dátuma:	Beszerzés dátuma:

A BIZTONSÁGI ALKATRÉSZEK SZEMREVÉTELEZÉSE ELLENŐRZÉSE

A heveder vagy a huzal állapota (vágások, kopás, égési sérülések, egyéb sérülések, kémiai szeméremzés, csomó, madárkötrec jelenség)	C	G	TM	TR	R
A tetherhorodó varrás állapota (vágás, kopás, szakadás vagy kiálló szálak)					
Fém eszközök állapota (deformáció, sérülés, repedés, kopás, korrozó)					

A BIZTONSÁGI ALKATRÉSZEK SZEMREVÉTELEZÉSE ELLENŐRZÉSE

A csatlakozók állapota (repedések, jelek, kopás, deformáció, korrozó)	C	G	TM	TR	R
A csatlakozó horogjának vagy orrának állapota (repedések, sérülések, kopás, deformáció, korrozó)					
A kapu csatlakozó, szegecs, reteszelő hűvelly állapota (sérülések, deformáció, repedések, kopás, korrozó)					

MŰKÖDÉSI ELLENŐRZÉS

Ellenőrizze a csatlakozó kapujának megfelelő működését (előbb tisztítsa meg és kenje meg)	C	G	TM	TR	R
A kapu és a horog helyes használata					
A visszanyomó rugó hatékonysága és a csatlakozó kapu mozgása					
A reteszelő rendszer működése					

C: MEGJEGYZÉS (LÁSD LENT) / G: JÓ ÁLLAPOTÚ / TM: VIZSGÁLT SZÉKSÉGES / TR: JAVÍTÁSRA SZORUL / R: ELUTASÍTÁS

Megjegyzések: (ha szükséges folytassa a tábladalon)

Eredmény (pípa)	Ez a termék alkalmas arra, hogy izentben maradjon (MEGFELIET)	Ez a termék alkalmatlan a használatra (NEM FELELT MEG)
A bevizsgálás dátuma:		A következő ellenőrzés időpontja:
A felülvizsgáló: (név)		Nevében: (cég)
Aláírás:		