



PROIZVOĐAČ

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

EN 1150:1999

www.portwest.com/declarations

Naziv i adresa ovlaštenog tijela:

SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering,

Northamptonshire, NN16 8SD, UK. Broj ovlaštenog tijela: **NO:0321**

SATRA TECHNOLOGY EUROPE LTD,

Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15 D15 YN2P Ireland

Broj ovlaštenog tijela:2777

HR

ODJEĆA JUNIOR HIGH VISIBILITY



Detaljne informacije glede odgovarajućih normi nalaze se na etiketi proizvoda. Primjenjive su samo norme i oznake koje se nalaze na proizvodu i koje su navedene u informacijama za korisnika. Svi su proizvodi sukladni zahtjevima Regulative (EU 2016/425).

Ograničenja uporabe

Odjeću treba uvijek nositi pričvršćenu kako bi se osigurala ispravna razina zaštite kako je gore navedeno.

Održavati čistoću Ako svojstva visoke vidljivosti ove odjeće postanu nepovratno zaprljana ili kontaminirana, zamijenite ju novom. Ako se odjeća prepravlja ili se dodaju dodatne oznake i logotip, ona više ne može biti u skladu s deklariranom normom.

Skladištenje

NEMOJTE skladištiti na mjestima izloženim izravnoj jakoj sunčevoj svjetlosti. Ako odjeća postane mokra, ostavite da se osuši na sobnoj temperaturi prije skladištenja. Ova odjeća mora biti čista kako bi ostala učinkovita. Zamijenite je odmah ako je trajno oštećena, obojena ili izbljednula.

Njega nakon korištenja

Pogledajte oznaku odjeće za upute za održavanje. . Proizvođač ne prihvaća odgovornost za odjeću gdje su oznake za njegu zanemarene, oštećene ili uklonjene.

Molimo pogledajte oznaku odjeće za broj ciklusa pranja. Navedeni maksimalni broj ciklusa čišćenja nije jedini faktor koji se odnosi na vijek trajanja odjeće. Životni vijek također ovisi o korištenju, održavanju, skladištenju itd. Odjeća treba biti uklonjena kada zaštitna svojstva više ne vrijede: npr., 1. Maksimalni broj pranja je dostignut. 2. Materijal je oštećen ili je izbljednulo ili je poderan 3. Reflektirajuća svojstva trake su izbljednula. 4. Odjeća je trajno zaprljana, napuknuta, spaljena ili jako istrošena

Oznake za pranje:Pogledajte oznaku odjeće za odgovarajuće detalje pranja

Retroreflektirajuća traka i oznake

Retroreflektirajuća traka ili oznake ne bi se smjele glačati.

	Max temp 30°C, blagi proces		Ne sušiti u sušilici		Ne glačati
	Max temp 40°C, blagi proces		Sušiti u sušilici na blagom programu		Glačati na max temp 110°C
	Max temp 40°C, normalan proces		Sušiti u sušilici normalan program		Glačati na max temp 150°C
	Max temp 60°C, normalan proces		Sušiti na užetu		Ne čistiti kemijski
	Ne koristite izbjeljivač		Sušiti prirodno na užetu		Profesionalno kemijsko čišćenje

MAX 50x | Maksimalno 50 pranja

MAX 25x | Maksimalno 25 pranja

MAX 12x | Maksimalno 12 pranja

MAX 5x | Maksimalno 5 pranja