



EN12492:2012
EN397:2012+A1:2012



GAMINTOJAS

PORTWEST UC - IDA BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND

EC CERTIFIKATĄ IŠDUODANČIOS ĮSTAIGOS PAVADINIMAS IR ADRESAS

DOLOMITICERT S.C.A.R.L. - LOC. VILLANOVA, 32073 LONGARONE BL - ITALY.
NOTIFIED BODY NR 2008

Modeliai:

PS73

Height Endurance Mountaineer Helmet



SAUGOS ŠALMAI

Atitinka reglamento EU 2016/425 ir bendrus standarto EN 12492:2012 reikalavimus

Šis šalmas atitinka standarto EN397:2012 + A1:2012 reikalavimus poveikiui ir skvarbai; pasirinktinai testavimas poveikiui ir skvarbai prie -30 C.

ŠIS ŠALMAS SKIRTAS ALPINISTAMS.

Šis šalmas skirtas darbu aukštyje, gelbėjimo darbams ir alpinizmui.

Jis skirtas asaugoti nuo krentančių objektų, smegenų sužeidimo ir kaukolės lūžių.

Nenaudokite šio šalmo tam, kam jis nėra skirtas. Darbas aukštyje turi rizikos galvos sužeidimui. Dėvėdami šalmą galite žymiai sumažinti šią riziką bet pilnai nepašalinsite. Esant dideliame poveikiui, šalmas deformuojasi sugerdamas smūgį maksimaliai.

APŽIŪRA PRIEŠ NAUDOJIMĄ

Prieš kiekvieną naudojimą, patikrinkite šalmą ir galvos juostelės prijungimo sistemą (įsitinkinkite, kad juose nėra įtrūkimų ar deformacijų nei iš vidaus, nei išorėje). Patikrinkite juostų ir siūlių stovį. Įsitinkinkite, kad galvos juostelės reguliavimo sistema ir smakro sagtelė veikia tvarkingai.

APSAUGOS APSAUGOS NAUDOJIMAS:

Adekvaciai apsaugai šis šalmas turi būti tinkamų dimensijų arba sureguliuotas taip, kad būtų patogus ir saugus jį dėvėti ant galvos. Galiniu ratuko mygtuku nustatykite reikiamą dydį. Pasukite jį dešinę norėdami uždaryti/sumažinti. Pasukite jį kairę norėdami atidaryti/padidinti.

Šis šalmas skirtas sugerti destruktivaus poveikio energijai ar daliniam sugadinimui; net jei sugadinimas nėra matomas, po stipraus poveikio šalmas turi būti pakeistas.

Naudotojams reikia atkreipti dėmesį į tai, kad bet koks originaliųjų dalių modifikavimas ar pašalinimas kitaip nei numatyta rekomendacijoje negalimas. Šalmą negalima pritaikyti tikslais adaptuoti prie aksesuarų jei taip nenumatyta gamintojo. Nenaudokite tirpiklių, dažų, lipdukų nesilaikant gamintojo nurodymų. Tik kopimo tikslui, šis šalmas gali būti naudojamas esant temperatūrų skirtumui nuo +35°C iki -20°C (pagal EN 12492, testo sąlygas).

PIRMOJO NAUDOJIMO:

Jei šalmas tampa nešvarus ar užterštas, ypač išoriniame paviršyje, jį reikia atidžiai išvalyti pagal toliau pateiktas valymo rekomendacijas (techninė priežiūra / saugojimas). Mes atkreipiame dėmesį į galimą apsaugos praradimo pavojų, jei šalmas netinkamai valomas ir senėja.

APSAUGINIO ŠALMO REGULIAVIMAS IR APŽIŪRA

Šalmo dydis nuo: 52-63 cm

Siekiant užtikrinti efektyvią apsaugą, šalmas turi būti dėvimas su snapeliu priekyje (tiesioje pozicijoje) ir sureguliuotas pagal dėvėtojo galvos dydį (neturi būti per laisvas ar labai suveržtas).

Reguliavimo sistema yra šalmo užpakalinėje dalyje. Šalmo galiojimo laiką veikiantys faktoriai yra šaltis, karštis, cheminiai produktai, saulės šviesa ar naudojimas ne pagal paskirtį. Prieš kiekvieną naudojimą šalmas ir jo aksesuarai turi būti patikrinti (nuo įtrūkimų, sugadinimo). Jei bet koks šalmas buvo paveiktas stipraus smūgio ar turi nusidėvėjimo požymių, jis turi būti pakeistas. Jei šalmas trūkumų neturi, jį galima naudoti. Pagaminimo data yra nurodyta kiekvieno šalmo viduje. Esant normalioms naudojimo sąlygoms šalmas suteikia reikiamą apsaugą 7 metams nuo pagaminimo datos.

PRIEŽIŪRA / SANDĖLIAVIMAS

Valymui ir dezinfekcijai naudokite priemones kurios nepažeidžia šalmo ir yra nepavojingos šalmą naudojančiam asmeniui sekant gamintojo nurodymais.

Šis apsauginis šalmas gali būti valomas ir dezinfekuojamas audiniu, įmirkytu mažos koncentracijos valymo tirpale. Nenaudokite jokių abrazyvinių ar šėdinančių cheminių produktų. Jei šalmo negalima valyti tokiu būdu, jį reikia pakeisti. Produktas turi būti gabenamas pakuotėje. Jei pakuotės vienetas nėra, naudokite pakuotes, apsaugančias gaminį nuo smūgio, drėgmės, šiluminio poveikio, šviesos poveikio, laikydami jį nuo bet kokio gamtinio ar medžiagų, galinčių ją sugadinti.

Kai šalmas nebenaudojamas ar gabenamas, šalmą reikia laikyti sausoje, vėsioje vietoje, atokiau nuo šviesos, šalčio ir tokioje vietoje, kad joks cheminis produktas ar aštrus daiktas jo nesulenktų, nukritęs aukščiau. Jį neturėtų būti suspausta ar laikoma arti jokio šilumos šaltinio. Laikymo temperatūrą rekomenduojama palaikyti 20 ± 15 °C. Šiame šalme nėra jokios medžiagos, kuri, kaip žinoma, gali sukelti alergiją. Jei jautrus asmuo turi alerginę reakciją, jis turėtų palikti pavojingą zoną, nuimti šalmą ir kreiptis į gydytoją.

DĖMESIO:

Jei trūksta naudojimo instrukcijų, reguliavimo / patikrinimo ir priežiūros / laikymo instrukcijų arba jos nesilaikoma, gali sumažėti izoliacijos apsaugos veiksmingumas.

ŽENKLINIMAS (FAKULTATINIS BANDYMAS)

Šalmas, pažymėti vienu iš šių ženklų, atitinka šiuos papildomus reikalavimus:



= Gamintojo identifikacija PORTWEST - IDA BUSINESS PARK, WESTPORT CO, MAYO, IRELAND



= Ženklিনimas rodo atitikimą sveikatos ir saugumo reikalavimams pagal (EU) 2016/425 reglamentą.

EN 397:2012+A1:2012 = Nuoroda į standartą ir publikacijos data



= Plastiko perdirbimo simbolis



= Dangos medžiagos simbolis



= Pagaminimo mėnuo ir metai

pavyzdžiui: 2019/kovas