



EN 381
CERTIFIED

www.portwest.com/declarations

LT

Prieš pradėdami naudoti darbo saugos drabužius atidžiai perskaitykite instrukcijas. Pasikonsultuokite su darbo saugos inžinieriumi arba tiesioginiu viršininku dėl tinkamos darbo aprangos jūgos vietose. Šias instrukcijas saugokite, kad galėtumėte bet kada jas perskaityti. Atidžiai perskaitykite visas grandinimo pjūlo saugos instrukcijas.



Produktio etiketėje rasti išsamesnės informacijos apie atitinkamus standartus. Galioja tik tie standartai ir ikonos, kurie nurodinti ant produkto ir naudojimo informacijos lape. Šis produktas atitinka standartus EN381-5/ ISO13688. Visi šie produktai atitinka EU 2016-425 normatyvo reikalavimus.

ISO 13688:2013 Apsauginiai drabužiai (žiūrėkite etiketę)

Bendri reikalavimai. Šis Europos standartas nurodo bendrus reikalavimus ergonomiškumui, nusidėvėjimui, dydžiams, apsaugos drabužių žymėjimui ir gamintojo pateiktai informacijai.



- A= rekomenduojamas dėvėjimo dygis
- B= rekomenduojama kritinės apimties
- C= rekomenduojama liemens apimtis
- D= rekomenduojami dėvėtojo vidinės kojos išmatavimai

naudoti ausų kištukai. Tokiais atvejais prieš pradėdami dirbti, pasitarkite su darbo ribų tiekiuju ir įsitikinkite, kad visi darbo apsaugos produktai įsijų atitinkam darbuvi ar tinkami.

Matavimasis ir dydžiai:

Deveikite tik tinkamo dydžio drabužius. Prie dideli ar per anksti drabužiai riboja judesius ir tinkamai neapsaugo. Drabužių dydis yra nurodytas etiketės drabužio viduje. Galimi sąskaitys dydžiai: S, M, L, XL, XXL, 3XL.

Drabužio svoris:

CH1.5: 1.44kg; M: 1.5kg; L: 1.56kg; XL: 1.56 kg; XXL: 1.68kg; XXXL: 1.74kg; CH2.5: 1.53kg; M: 1.6kg; L: 1.67kg; XL: 1.74kg; XXL: 1.81kg; XXXL: 1.89kg

Tašymas:

Netaisykite sugadintų drabužių. Kelnes išmeskite jei -jos yra sugadintos, netiesingai išskaltos, drabužio forma yra pakitusi. Tokiais atvejais drabužio apsauga yra sumažinta. Pažeistas viršutinio medžiagos sluoksnis turi būti nedelsiant sutvarkytas, kad išvengtų kuro sudegimų. Jei šoninė drabužio medžiaga yra tvarkoma, nesiliekiti ties kuro apsauga, nes sumažės drabužio apsaugines savybes. Bet kokiu atveju, jei apsauginė medžiaga sugadinta, drabužius neturi būti naudojamas, o pakėistas nauji. Drabužių tvarkymui nenaudokite lygdujų.

Skalbinas:

Išskalbus, drabužį patampykite rankomis, suteikite jam formą ir išleiskite išdžiūti. Skalbkite reguliariai. Sunkiai užteršti drabužiai apsaugą mažiau. Gamintojas nepripažįs garantines atsakomybes, jei prabūsite etiketės vas nurodymus ar jų nurodymų nesutikite laikomasi.

Sudėtis:

Drabužio sudėtį žiūrėkite ant etiketės.

Laikymas ir transportavimas:

Jei nedėvima, drabužį laikykite gerai ventiliuojamose patalpose, vengiant karštų temperatūrų poveikio. Ant drabužių nekad nepažeidkite sunkių daiktų. Jei galite, venkite lankymo ir pageduotina saugoti drabužių vertikaliai pakabinant. Jei drabužis šlapias, išdžiūinkite jį prieš padėdami jį sandėli saugojimui.

Atsiųskite atitinkam deklaraciją adresu
@ www.portwest.com/declarations



EN 381

EN 381-5:1995. Kuro apsauga dirbant su sunkiuo grandininiu pjūliu. Šis produktas sukurtas tam, kad sumažintų pavojus rizikai apsaugotų kojas nuo neįvytinio kontakto dirbant rankiniu grandininiu pjūliu. Atkreipte, kad jei PPE produktas negali paimai apsaugoti, todėl būkite atidūs, atitinkami su rizika susijusias veiklas.

Savybės ir naudojimo apribojimai:

Gamins būna testuojamas pagal EN 381-5:1995, A tipo dizainu, 1 naktimo klasei (apsauga pjūvio sudėtyje iki 200 J). A tipo tinkam apsauga grandininiu pjūliu yra tik kelnių greičiu. Netinka naudoti ir neapsaugo nuo pavojingų atsitikimų suvirinimo darbu, dirbant su cheminėmis medžiagomis ar elektros srove. Jei produktas pažeistas, jis nesuteiks reikiamos apsaugos ir turi būti nedelsiant pakeistas kitu. Šis produktas nesuteikia visapusiškos apsaugos dirbant grandininiu pjūliu. Prieš pradėdami naudoti, užsėkite drabužį, užvertinkite rankogalius, juosmenį kad gerai apgulų. Drabužius apsaugo nuo šalčio, bet nėra garantijos, kad apsaugos visose sąlygose ir aplinkybėse.

Suderinamumas:

Geresnei apsaugai kai kuriais atvejais yra būtina avėti atitinkamus apsauginius batus, mivėti pirštines, šalmai ir aplykėves.

Skalbinas: dėl skalbinimo informacijos žiūrėkite etiketę.

30°	Aukščiausia temperatūra 30°C, lengvas skalbinas
40°	Aukščiausia temperatūra 40°C, lengvas skalbinas
60°	Aukščiausia temperatūra 40°C, normalus skalbinas
60°	Aukščiausia temperatūra 60°C, normalus skalbinas
X	Nebalinti
X	Neišdžiovinti išdžiovyklėje
X	Džiūvinti išdžiovyklėje žemoje temperatūroje
X	Džiūvinti išdžiovyklėje normalioje temperatūroje

I	Džiūvinti pakabinus	MAX 50x	Daugiauusia 50 skalbinis
II	Džiūvinti neapvėžtus pakabinus	MAX 25x	Daugiauusia 25 skalbinis
III	Neįvygti	MAX 12x	Daugiauusia 12 skalbinis
IV	Lyginamas 110°C	MAX 5x	Daugiauusia 5 skalbinis
V	Lyginamas max 150°C		
VI	Saucas valymas negalimas		
VII	Profesionalus saucas valymas		



	A		D	
	CM	CM	CM	CM
SHORT	152-164	74		
REG	164-176	79		
TALL	176-188	84		
X TALL	188-202	92		



B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	40-44
S	36"-38"	92-96	46-48
M	40"-41"	100-104	50-52
L	42"-44"	108-112	54-56
XL	46"-48"	116-124	58-62
XXL	50"-52"	128-132	64-66
3XL	54"-55"	136-140	68-70
4XL	56"-58"	144-148	72-74
5XL	60"-64"	152-160	76-80

C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36
S	30-32	76-80	46-48	38-40
M	33-34	84-88	50	42-44
L	36-38	92-96	52-54	46-48
XL	40-41	100-104	56	50-52
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56
3XL	46-47	116-120	62	58-60
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64

MANUFACTURER

Fabricant, Hersteller, Gyártó, Fabrikant, Fabricante, Producent, Výrobce, Κατασκευαστής, Fabricante, Fabricante, Výrobca, ıretici, Προϊοντζαλερ, Producent, Producător, Valmistaja, proizvođač, rožarjós, rožaršana
PORTWEST, Westport, Co Mayo, Ireland

TEST HOUSE

AGJENSJA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЈ ЗА ИЗПИТВАНЈЕ, ИСПИТНА КУЌА, ЗКУШЕЊНИ ДЉМ, TESTHUS, TEST MAJA, TESTAALJA, ORGANISME TESTIERHUIS, ДОМН ДОКИМ, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETJA, TESTAAMO ISTAIGA, TEST KYKA, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAJACE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ИСПИТНА КУЌА, CERTIFIKACIJNY CENTR, TESTNA HISA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUS, TEST KURULUSU, ВІПРОБОВВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

SATRA

Bracrown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 YN2P Ireland
NOTIFIED BODY: 2777
Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire,
NN16 8SD, United Kingdom
NOTIFIED BODY NUMBER: 0321