



EN 166:2001
EN 170:2002
EN 172:2001

RAŽOTĀJS

PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland

Nosaukums un adrese pilnvarotajai iestādei, kas izsniegusi EC sertifikātu

CERTOTTICA S.C.A.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL – Italy.

NOTIFIED BODY NR : 0530

Modelis Kods:	Lēcu marķējums	Atbilst standartam
PA03CL (Caurspīdīga)	2C-1.2 PW 1 F	EN 166 - EN 170
PA03SK (Tonēta)	5-2 PW 1 F	EN 166 - EN 172

LV AUGSTAS IZTURĪBAS VIZIERIS

Aizsargbrilles

Lietotāja instrukcija

Visi šie izstrādājumi atbilst Regulas (ES 2016/425) prasībām un standarta EN166: 2001 (un EN170: 2002, EN172: 2001) vispārīgajām prasībām.

LIETOŠANAS JOMA

Šis acu aizsargs ir paredzēts, lai aizsargātu lietotāju no acu un sejas ievainojumiem, izmantojot mehāniskus triecienus. Tas jāvalkā visu briesmu iespējamības laiku. Atstājiet darba zonu, ja rodas reibonis vai kairinājums vai ja sejas aizsargs ir sabojāts.

BRĪDINĀJUMS: Šis vizieris var sniegt atbilstošu aizsardzību tikai tad, ja tas ir pareizi lietots PORTWEST ķiveres stila modeļos PS53 un PS63.

BRĪDINĀJUMS PAR LIETOŠANU:

Šis IAL jāpārbauda pirms katras lietošanas reizes. Pārlicinieties, ka acu aizsargs cieši pieguļ ķiverēi, un novelciet acu aizsargu, lai ērti aizkļātu acu zonu.

Normāli uzglabājot un lietojot saskaņā ar instrukciju, šis produkts nodrošina atbilstošu aizsardzību 5 gadus. Nelabojiet acu aizsargu. Saskrāpēti vai bojāti nekavējoties jānomaina. Acu aizsarga materiāls ir polikarbonāts, ja tas nonāk saskarē ar ādu, tas neizraisa alerģisku efektu. Tiem, kam ir viegla alerģija, var būt alerģiskas reakcijas, ja tā ir, jākonsultējas ar ārstu.

Glabāšana un dezinfekcija

Uzglabāt brilles sausa vietā istabas temperatūrā, un pasargāt no saules gaismas. Aizsargbrilles jāpārved ar piesardzību, iepakotas tās oriģinālajā iepakojumā. Izvairieties no triecieniem un kritieniem no smagiem objektiem uz brillēm.

Lēcas var tīrīt ar ziepjūdeni vai regulāri noskalot; Nosusiniet ar mīkstu drānu. Nekad netīriet sausas, nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus; Dezinficējiet regulāri izmantojot mājāsaimniecības vai medicīnas dezinfekcijas līdzekļus.

Marķējums

Mēroga numurs (ja piemērojams): X-Y

(Kods un mēroga nr ultravioletā starojuma filtriem - EN170): 2-Y

(Kods un skalas nr ultravioletā starojuma filtriem ar labu krāsas identifikāciju - EN170) 2C-Y

(Kods un mēroga nr pretapžilbināšanas filtriem - EN172): 5-Y

Ražotāja identifikācija: PW

Optiskā klase: 1

Simbols mehāniskai izturībai: F / B / FT / BT

Izturība pret virsmas bojājumiem, smalkajām daļiņām (pēc izvēles): K

Izturība pret aizsvānu (izvēles): N

Rāmja marķējums:

Ražotāja identifikācija: PW

Atbilst standartam : EN166

Izmantošanai - šķidrums šļakatas / putekļu daļiņu / gāzes un smalkās daļiņas 3/4/5 (pēc izvēles)

Simbols triecienam / ekstremālās temperatūras: F / B / FT / BT

BRĪDINĀJUMS

Ja ultravioleto staru filtriem, metināšanas filtriem vai infrasarkanā staru filtriem ir nepieciešama uzlabota krāsu atpazīšana, tad izvēlētais acu aizsargs tūlīt pēc skalas numura koda ir jāmarķē ar burtu C, t.i., 2C-ēnā, 4C-ēnā, 5C. Ja koda numuram nav burta C, tad ultravioletie filtri, metināšanas filtri vai infrasarkanie filtri, krāsu uztvere var būt traucēta.

Ja ir nepieciešama aizsardzība pret augstām ātruma daļiņām ekstremālās temperatūras, tad izvēlētais acu aizsargs jāapzīmē ar burtu T uzreiz pēc ietekmes, t.i. FT, BT vai AT. Ja ietekmes burts nav seko burts T tad acu aizsargs drīkst izmantot tikai pret ātrgaitas daļiņām istabas temperatūrā.

Acu aizsargi pret augstām ātruma daļiņām valkājoji virs standarta optiskām brillēm var ietekmēt, tādējādi radot apdraudējumu lietotājam Rāmī, nonākot saskarē ar ādu, var izraisīt alerģiskas reakcijas jutīgiem cilvēkiem; ja tas tā ir, jākonsultējas ar ārstu par ieteikumiem.

Nav piederumi, rezerves daļas nav pieejamas.

Izmantošanas jomas:

Kods	Apzīmējums	Lietošanas jomas apraksts
Nav	Pamata	Neprecizēti mehāniskie apdraudējumi un briesmas, kas rodas no ultravioletās, redzamās, infrasarkanās un saules starojuma.
3	Šķidrums	Šķidrums (pilieni vai šļakatas)
4	Lielas putekļu daļiņas	Putekļi ar daļiņu izmēru > 5µm
5	Gāzes un smalkas putekļu daļiņas	Gāzes, tvaiki, aerosoli, dūmi un putekļi ar daļiņu izmēru <5µm
8	Išsļēguma elektriskais lauks	Elektriskā loka elektrisko iekārtu izvairīšanās
9	Kausēts metāls	Izkausēta metāla šļakatas un karstu cietvielu iekļūšana

Kods	Mehāniskās izturības prasības	
S	Uzlabots robustums	(Ø 22 mm / 5.1 m/s)
F	Zema trieciena ietekme	(Ø6 mm / 45 m/s)
B	Vidēja trieciena ietekme	(Ø6 mm / 120 m/s)
A	Augsta trieciena ietekme	(Ø6 mm / 190 m/s)
FT	Zema enerģijas ietekme ekstremālās temperatūrās	-5°C / +55°C
BT	Vidēja trieciena ietekme ekstremālās temperatūrās	-5°C / +55°C

Lejupielādējiet atbilstības deklarāciju @ www.portwest.com/declarations