



ÜRETİCİ

PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland



CE SERTİFİKASINI VEREN BAĞIMSIZ KURULUŞUN ADI VE ADRESİ

DOLOMITICERT S.CA.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL - Italy. Notified Body nr 2008



EN 397:2012 + A1:2012

EN 50365:2002

Model	PV74	Skyview Safety Helmet - Elektrik İzolasyon Özellikte
-------	------	--

TR GÜVENLİK BARETİ

İlgili standartlar hakkında ayrıntılı bilgi için ürün etiketine bakın. Yalnızca aşağıdaki ürün ve kullanıcı bilgileri üzerinde bulunan standartlar ve simgeler geçerlidir. Tüm bu ürünler Yönetmelik AB 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002 şartlarına uygundur. Bu kask, kullanıcıları düşmekte olan nesnelere ve bunun sonucunda beyin hasarı ve kafatasının kırılmasına karşı korumak için tasarlanmıştır. Bu kask, 1) kullanıcıları baştan yukarı atılan nesneden korumak, 2) düşen nesne; 3) Çok düşük sıcaklıklarda ki (-30 ° C) darbeler den korumak için tasarlanmıştır. Bu kaskı tırmanma aktiviteleri, yangınla mücadele aktiviteleri ve spor aktiviteleri için kullanmayın.

KORUYUCU YARIMIN KULLANIMI:

Yeterli koruma için bu kask kullanıcının başına göre olmalı ve ayarlanmalıdır. Uygun boyuta ayarlamak için arka tekerlek topuzunu kullanın: Bareti Daraltmak için sağa çevirin; Genişletmek sola dönün. Kask, emniyet Kemerinin kısmen tahrip olması veya zarar görmesi ile etkinin enerjisini emecek şekilde tasarlanmıştır ve Kask kabuğu kısmen kırılıp veya hasar görmüşse, hemen değiştirilmelidir. Kullanıcıların dikkatleri, kask üreticisi tarafından tavsiye edilmedikçe, kaskın orijinal bileşen parçalarından herhangi birinin değiştirilmesi veya çıkarılması tehlikelidir. Kask, kask üreticisi tarafından önerilmeyen hiçbir ek parça takma amacıyla kullanılmamalıdır.

Kask üreticisinin talimatları dışında boya, solvent, yapışkan veya kendinden yapışkanlı etiket kullanmayın.

KULLANIMIN ELEKTRİKSEL SINIRLARI VE ÖNLEMLER.

KULLANMADAN ÖNCE, Kullanıcı, baretin kullanım sırasında karşılaşılabileceği verili voltaja uygun olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. İzoleli baretler, baretin izole edici özelliğini azaltma riski bulunan durumlarda (mekanik ya da kimyasal) kullanılmamalıdır. Baretin elektrik izole performansı baret tek başına kullanılmadığı zaman etkilidir. Riskli elektrik ortamlarında baretle beraber diğer temel koruyucuları da kullanmalısınız.

KULLANIM SONRASI:

Baret kirlendi ya da lekeleniyse aşağıdaki talimatlara göre (Bakım/ Depolama) dikkatlice temizlenmelidir. Düzgün temizlenmemiş ve eski baretlerin koruma değerlerinin azalabileceği konusunda sizleri uyarıyoruz.

KORUYUCU KASKIN AYARLANMASI VE DENETİMİ

Etkili korumayı sağlamak için, bu kask öne (düz pozisyonda otururken) giyilmeli ve arkasında bulunan ayar sistemi ile kullanıcının baş büyüklüğüne (gevşemeye veya sıkılaşmaya uygun değil) ayarlanmalıdır. Kask ömrü soğuk, sıcak, kimyasal ürünler, güneş ışığı veya yanlış kullanım gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Günlük ve herhangi bir kullanımdan önce, kaskı, kayışını ve aksesuarlarını kırılmış hale getirebilir (çatlaklar, kusurlar) tanımlamak için bir kontrol yapılmalıdır. Güçlü bir şoka maruz kalmış veya aşınma olan kask değiştirilmelidir. Bu durumlar yoksa, kullanım

amacı için uygundur. Üretim tarihi her bir kask kabuğunun içinde işaretlenmiştir. Normal kullanım koşullarında, bu koruyucu kask imalat tarihine göre 7 yıl boyunca uygun koruma sağlamaktadır.

BAKIM / DEPOLAMA :

Bu koruyucu kask, agresif olmayan temizleyici sıvı emdirilmiş bir bezle temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir Aşındırıcı veya aşındırıcı kimyasal kullanmayın ürün. Bu kask bu yöntem kullanılarak temizlenemezse değiştirilmelidir. Ürün paketleme ünitesinde-koli-taşınamalıdır. Ambalajı yoksa, ürünü darbe, neme maruz kalma, termal ısıdan koruyan ambalaj kullanın tehlikeler, ışığa maruz kalma, herhangi bir üründen veya materyalden uzak tutarak koruyun. Kullanılmadığı ya da taşıdığı durumlarda baretler serin, güneş ışığı görmeyen temiz alanlarda bulunmalıdır. Kesici objeler ve kimyasallardan uzakta tutulmalıdır. Isı kaynağına yakın yerde depolanmamalıdır. Baretleri kullanan kişilerin özel kişisel hassasiyetleri varsa baret cilde temas ettiğinde alerjik reaksiyona neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu gibi olumsuzluklar durumunda hızlıca tıbbi müdahale almayı unutmayınız.

DİKKAT:

Kullanım, ayar / inceleme ve kullanma talimatlarına uyulmaması veya eksik bakım / saklama, yarım korumasının etkinliğini sınırlandırabilir.

YEDEK PARÇALAR: Yedek parça yok

İŞARETLEME (İSTEĞE BAĞLI TEST) : Aşağıdaki işaretlerden birini taşıyan baretler aşağıda belirtilen ek özelliklere uygundur:



- Üretici Kimliği
- Sağlık uyumluluğu gösteren işaretler ve Yönetmelik (AB) 2016/425 Güvenlik Gereklikleri
- EN 397: 2012 + A1: 2012 = standart ve yayınlanma

vll



- plastik geri dönüşüm sembolü
- kabuk malzemesinin sembolü
- Üretim yılı ve Ayı
- (örnekte: 2019 / Mart)

İSTEĞE BAĞLI ŞARTLARI

-30°C: Çok düşük sıcaklıklar. Barett bu ısı derecesinde performansını korur.

440 a.c. Elektrik izolasyonu : Barett kullanıcısını 440 a.c'ye ulaşması muhtemel voltaja karşı kısa süreli olarak korur. Endüstrideki genel kullanım normal şartlarda 440 a.c değerinin altındadır.

LD: Yanal Deformasyon: Barett kullanıcısını yanal deformasyona karşı korur.

MM: Erimiş Metal Koruması. Barett kullanıcısını erimiş metal sıçramalarına karşı korur.

Elektriksel test (EN 50365: 2002)

Kask, elektrik izolasyonu sağlar ve 1000 V a.c ya da 1500 V D.C AŞMAYAN PARÇALAR İLE ÇALIŞMALAR SIRASINDA KULLANILMASI ÖNERİLMEKTEDİR. Diğer koruyucu ekipmanlar ile birlikte kullanıldığında tehlikeli akımın baş vasıtası ile vücuttan geçmesini önlemektedir.

Uygunluk bildirimini @ www.portwest.com/declarations adresinden indirin

