



ВИРОБНИК

PORTWEST - IDA Business Park, Westport Co, Mayo, Ireland

CE 2008

НАЗВА ТА АДРЕСА УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ, ЩО ВИДАВ СЕРТИФІКАТ ЕС:

DOLOMITICERT S.C.A.R.L. - Loc. Villanova, 32013 Longarone BL - Italy. Notified Body nr 2008

EN 397:2012 + A1:2012
EN 50365:2002

Моделі	PV74	Skyview Safety Helmet - Електроізоляційні властивості
--------	------	---

UA ЗАХИСНІ КАСКИ

Більш детальну інформацію про відповідні стандарти див. на етикетці продукту. Застосовуються тільки стандарти і значки, які відображаються як на продукті, так і на інформації для користувача нижче. Всі ці продукти відповідають вимогам Регламенту EU 2016/425, EN397:2012+A1:2012, EN 50365:2002. Ця захисна каска призначена для захисту користувачів від падаючих предметів, а також травм головного мозку та переломів черепа внаслідок цього.

Корпус цієї захисної каски призначений для захисту користувачів від 1) скинутого на голову предмета; 2) падаючого предмета; 3) ударів при дуже низькій температурі (-30 °C). Не використовуйте цю захисну каску для альпінізму, пожежогасіння і занять спортом.

ВИКОРИСТАННЯ ЗАХИСНОЇ КАСКИ:

Для належного захисту ця каска повинна відповідати розміру голови користувача або бути відрегульована по ньому. Використовуйте колесо храповика ззаду, щоб встановити потрібний розмір: поверніть вправо, щоб закрити / зменшити розмір; поверніть наліво, щоб відкрити / збільшити розмір. Каска призначена для поглинання енергії удару шляхом часткового руйнування або пошкодження корпусу і наголов'я, і навіть якщо таке пошкодження може бути непомітним, будь-яку каску, яка піддалась сильному удару, слід замінити. До уваги користувачів: не можна вносити зміни або видаляти будь-які оригінальні складові частини каски, крім рекомендованих виробником каски. Каски не можна переробляти, встановлюючи пристосування будь-яким способом, крім рекомендованих виробником каски.

Не застосовувати фарби, розчинники, клеї або самоклеючі етикетки, крім відповідних інструкцій виробника каски.

ЕЛЕКТРИЧНІ ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ І ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Користувач, користувач повинен перевірити, що електричні обмеження каски відповідають номінальній напрузі, що може виникнути під час її використання. Ізоляційну каску можна використовувати в ситуаціях, якщо існує ризик, який може частково знизити її ізоляційні властивості (тобто, механічне або хімічний вплив). Електрична ізоляція забезпечується тільки в разі, якщо захисна каска не використовується окремо: необхідно використовувати інше ізолююче захисне обладнання відповідно до ризикам, які пов'язані з роботою.

ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ:

якщо каска забруднена або заражена, особливо на зовнішній поверхні, її слід ретельно очистити відповідно до рекомендацій з чищення, які зазначені нижче (Технічне обслуговування / зберігання).

Необхідно підкреслити потенційний ризик втрати захисту в разі неправильного чищення та старіння каски

РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПЕРЕВІРКА ЗАХИСНОЇ КАСКИ

Щоб забезпечити ефективний захист, каску слід носити щільно вперед (надіти в прямому положенні), і вона повинна бути відрегульована за розміром голови користувача (не тепліючі і не стискаючи голову) за допомогою системи регулювання, яка розташована в задній частині каски. На термін служби каски впливають кілька факторів, таких як холод, тепло, хімічні продукти, сонячне світло або неправильне використання.

Щодня і перед будь-яким використанням необхідно виконувати перевірку, щоб ідентифікувати будь-які ознаки пошкодження (тріщини, дефекти) каски, її внутрішнього оснащення і приладдя.

Електричний тест (EN 50365: 2002)

Каска забезпечує електроізоляцію і може використовуватися при роботі з напругою або поблизу струмопровідних конструкцій, які не перевищують напругу 1000 В змінного струму або 1500 В постійного струму. При використанні з іншим електроізолюючим обладнанням, дана каска запобігає небезпечне ураження тіла струмом через голову.

Завантажити декларацію відповідності @ www.portwest.com/declarations

Будь-яка каска, що зазнала сильного удару або має ознаки зносу, підлягає заміні. Якщо дефекти не виявлені, каска придатна для використання за призначенням. Дата виготовлення маркується всередині кожної каски. При нормальних умовах експлуатації ця захисна каска повинна забезпечувати належний захист протягом 7 років з дати виготовлення

ДОГЛЯД ТА ЗБЕРІГАННЯ

Дану захисну каску можна очищати і дезінфікувати за допомогою тканини з невеликою кількістю мийного засобу. Не використовуйте абразивні або корозійні хімічні речовини. Якщо каску не виходить очистити даними способом, її необхідно замінити. Виріб повинен перевозитися в упаковці. Якщо упаковка відсутня, то використовуйте упаковку, яка захищає від ударів, вологості, температурного впливу, впливу світла, далеко від будь-яких матеріалів або речовин які можуть негативно вплинути на каску. Якщо каска не використовується, або під час її транспортування, вона повинна бути поміщена в сухе прохолодне місце, далеко від світла, холоду, в місці, яке виключає вплив хімічних речовин або пошкодження падаючими зверху гострими об'єктами. Каска не повинна здавлюватися або розташовуватися поблизу джерел тепла. Рекомендована температура зберігання: 20 ± 15 °C. Дана каска не містить матеріалів, які викликають алергію. Проте, якщо у сенситивної людини з'являється алергічна реакція, то вона повинна покинути небезпечну зону, зняти каску і звернутися за медичною допомогою.

УВАГА: Ігнорування або недостатнє дотримання інструкцій з використання, регулювання, перевірки та зберігання, може знизити ефективність захисту.

ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ: Запасні частини відсутні

МАРКУВАННЯ (ДОДАТКОВЕ ТЕСТУВАННЯ)

Каски, які мають наступне маркування повинні відповідати додатковим вимогам, які зазначені нижче.

- = Ідентифікація виробника
- = Маркування, що вказує на дотримання стану здоров'я та Маркування, що вказує на відповідність вимогам Регламенту (ЕС) з охорони праці та техніки безпеки 2016/425
- EN 397: 2012 + A1: 2012 = посилаючись на стандарт і рік публікації
- = символ переробки пластику
- ABS = символ матеріалу корпусу
- = Рік і місяць виготовлення (Наприклад: 2019 / березень)

ОПЕРАЦІЙНІ ВИМОГИ МАРКУВАННЯ:

-30°C: Дуже низька температура

Каска зберігає свої захисні властивості до зазначених вище температур

440V.a.c.: Електрична ізоляція

Каска захищає користувача від випадкового, короточасного контакту з провідниками струму під напругою 440 В змінного струму. Для використання в промисловості, на робочих місцях, де є ризик ураження до 440 В змінним струмом.

LD: Бічна деформація.

Каска захищає від бокової деформації

MM: Бризки розплавленого металу.

Каска захищає від бризок розплавленого металу.

